

DE Betriebsanleitung

EN Operating manual


FR Manuel d'utilisation

ES Manual de instrucciones

SATA

## adam X pro

## adam X



# INDEX

[A   DE]	Betriebsanleitung   deutsch.....	9
[BG]	Упътване за работа   български .....	21
[CN]	省漆高效数字喷枪 使用说明书   中文 .....	35
[DK]	Betjeningsvejledning   dansk.....	47
[EN]	Operating Instructions   english .....	59
[EE]	Kasutusjuhend   eesti.....	71
[FI]	Käyttöohje   suomi .....	83
[FR   BL   L]	Mode d'emploi   français .....	95
[GR]	Οδηγίες λειτουργίας   greek .....	109
[IT]	Istruzione d'uso   italiano.....	123
[LV]	Lietošanas instrukcija   latviski .....	137
[LT]	Naudojimo instrukcija   lietuviškai.....	149
[NL]	Gebruikershandleiding   nederlandse .....	161
[NO]	Bruksveileldning   norsk .....	173

[PL]	Instrukcja obsługi   polski .....	185
[PT]	Instruções de funcionamento   portugues .....	199
[RO]	Manual de utilizare   românesc .....	211
[RUS]	Руководство по эксплуатации   порусский .....	225
[S]	Bruksanvisning   svensk.....	239
[SK]	Návod na použitie   slovenčina .....	251
[SI]	Navodilo za obratovanje   slovenski .....	263
[ES]	Instrucciones de servicio   español .....	275
[CZ]	Návod k použití   čeština.....	289
[TR]	Kullanım talimatı   türkçe .....	301
[HU]	Üzemeltetési utasítás   magyar .....	313
[Teil B]	Betrieb und Bedienung .....	325
[Part B]	Operation and use .....	325
[Partie B]	Fonctionnement et utilisation .....	325
[Parte B]	Funcionamiento y manejo .....	325



[DE | A] Aus Gründen der Ressourcenschonung (Gewichtsreduzierung, Verringerung des Emissionsausstoßes, Papiereinsparung etc.) werden SATA Produkten die Betriebsanleitungen nur noch in vier Sprachen in gedruckter Form beigelegt. Betriebsanleitungen in weiteren 22 Sprachen können Sie unter [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) oder über den QR-Code abrufen.

[BG] От съображения за икономия на ресурсите (намаляване на теглото, намаляване на изпусканите емисии, икономия на хартия и т.н.) упътванията за работа на продуктите SATA ще се прилагат само на четири езика в печатна форма. Упътвания за работа на останалите 22 езика можете да изтеглите от [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) или да ги извикате с QR код.

[CN] 为了节省资源（减轻重量、减少排放、节省纸张等），SATA 产品仅随附四种语言的印刷版使用说明书。您可以在网址 [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) 下或通过二维码获取其他 22 种语言的使用说明书。

[CZ] důvod úspory zdrojů (snížení hmotnosti, snížení emisí, úspora papíru atd.) jsou s výrobky SATA dodávány tištěné provozní pokyny pouze ve čtyřech jazykových mutacích. Návody k použití v dalších 22 jazycích najdete na [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) nebo prostřednictvím QR kódu.

[DK] For at spare ressourcer (reduktion af vægt, emissioner, papirforbrug osv.) er betjeningsvejledningerne i trykt form kun vedlagt SATA-produkterne på fire sprog. Betjeningsvejledningerne

kan hentes på 22 yderligere sprog via [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) eller QR-koden.

[EE] Ressursside säästmise huvides (kaalu vähendamine, heite-koguse vähendamine, paberि kokkuhoid jne) on SATA toodetega kaasas trükitud kasutusjuhendid vaid neljas keeles. Ülejäänud 22 keeles kasutusjuhendid saate alla laadida aadressil [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) või avada QR-koodi kaudu.

[EN | US] In order to protect resources (reducing weight, cutting down on emissions, saving paper etc.), printed versions of the operating instructions will now be enclosed with SATA products in just four languages. Operating instructions in another 22 languages are available on [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) or by using the QR code.

[ES] Por razones de protección de los recursos (reducción de peso, disminución de emisiones, ahorro de papel, etc.), los productos SATA solo se entregarán con instrucciones de servicio impresas en cuatro idiomas. Puede descargar las instrucciones de servicio en otros 22 idiomas en [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads), o bien acceder a ellas mediante el código QR.

[FI] Resurssien säätämiseksi (painon alentamiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja paperin säätämiseksi yms.) käyttöohjeet liitetään SATA-tuotteisiin enää neljällä kieellä painetussa muodossa. Käyttöohjeet ovat saatavilla 22 muulla kieellä osoitteesta [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) tai QR-koodin kautta

[FR | BL | L] Par égard pour la préservation de nos ressources

naturelles (réduction du poids, réduction des émissions, économie de papier, etc.), les produits SATA seront désormais uniquement accompagnés de modes d'emploi imprimés en quatre langues.

Vous pouvez télécharger les modes d'emploi dans 22 autres langues sur [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) ou via le code QR.

**[GR]** Για λόγους προστασίας των πόρων (μείωση βάρους, ελάττωση εκπομπών, εξοικονόμηση χαρτού κ.λπ.) οι οδηγίες λειτουργίας των προϊόντων SATA θα παρέχονται σε έντυπη μορφή μόνο σε τέσσερις γλώσσες. Οδηγίες λειτουργίας σε άλλες 22 γλώσσες θα βρείτε στο [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) ή μέσω του κωδικού QR.

**[HU]** Az erőforrások kímélése miatt (súlycsökkentés, kibocsátás csökkentése, takarékoskodás a papírral stb.) a SATA termékek üzemeltetési utasítását nyomtatott formában csak négy nyelven mellékeljük. Az üzemeltetési utasítást további 22 nyelven a [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) honlapon vagy a QR-kód segítségével érheti el.

**[IT]** Ai fini della protezione delle risorse (riduzione del peso e delle emissioni, risparmio di carta), i prodotti SATA vengono forniti con le istruzioni d'uso stampate solo in quattro lingue. Le istruzioni d'uso possono essere scaricate in altre 22 lingue alla pagina [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) oppure tramite codice QR.

**[LV]** Siekiant tausoti išteklius (sumažinti svorį, sumažinti išmetalų kiekį, taupyti popierių ir t. t.) prie SATA gaminių pridedamos tik

keturiomis kalbomis išspausdintos naudojimo instrukcijos. Naudojimo instrukcijas kitomis 22 kalbomis galite atsišiuoti iš [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) arba nuskaitę QR kodą.

**[LT]** Resursu saudzėšanas nolükā (svara samazinājums, emisijas mazināšana, papīra ietaupījums u.t.t.) SATA izstrādājumiem lietošanas instrukcijas drukātā veidā tiks pievienotas vēl tikai četrās valodās. Lietošanas instrukcijas vēl 22 valodās iespējams lejupielādēt vietnē [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) vai skatīt, izmantojot kvadrātkodu.

**[NL]** Om natuurlijke hulpbronnen te ontzien (gewichtsreductie, emissiereductie, papierbesparing etc.) worden nog slechts papieren handleidingen in vier talen bij de SATA producten geleverd. De gebruikershandleidingen in de 22 andere talen zijn beschikbaar onder [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) of via de QR-code.

**[NO]** Fordi vi ønsker å ta vare på miljøet (redusert vekt, reduksjon av klimagasser, papirbesparelse), sendes de trykte bruksveiledningene for SATA-produktene kun i fire språk sammen med produktet. Bruksveileddningene i de andre 22 språkene kan du laste ned under [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) eller via QR-koden.

**[PL]** Z uwagi na oszczędne gospodarowanie odpadami (redukcja masy, zmniejszenie emisji, oszczędne zużycie papieru itp.) instrukcje obsługi produktów SATA będą udostępniane w formie wydrukowanej jeszcze tylko w czterech wersjach językowych. Instrukcje obsługi w pozostałych 22 językach mogą zostać pobrane ze strony

[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) lub za pomocou kodu QR.

[RO] Din motive de menajare a resurselor (reducerea masei, diminuarea evacuării de emisii, economisirea de hârtie etc.) la produsele SATA vor fi atașate manualele de utilizare numai în patru limbi în formă tipărită. Manualele de utilizare în alte 22 de limbi pot fi accesate la [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) sau prin codul QR.

[RUS] Из соображений экономии ресурсов (снижение веса, сокращение вредных выбросов, экономия бумаги и т. д.) продукция SATA теперь комплектуется печатными руководствами по эксплуатации только на четырех языках.

Руководства по эксплуатации на дополнительных 22 языках можно найти, перейдя по ссылке [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) или воспользовавшись QR-кодом.

[S] På grund av att vi vill skona de ändliga resurserna (genom att reducera vikten, emissionerna, mängden papper med mera) följer en tryckt bruksanvisning till SATA-produkterna med på bara fyra språk. Bruksanvisningarna på ytterligare 22 språk kan du hämta på [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) eller via QR-koden.

[SI] Zaradi varčevanja z viri (zmanjševanje teže, zniževanje emisij, varčevanje s papirjem itd.) imajo izdelki SATA priložena navodila za obratovanje v tiskani obliki le še v štirih jezikih. Navodila za obratovanje v nadaljnjih 22 jezikih lahko najdete na naslovu [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) ali prek kode QR.

[SK] V záujme šetrenia zdrojov (zniženie hmotnosti, zniženie

emisií, úspora papiera atď.) sú k výrobkom SATA priložené tlačené návody na použitie len v štyroch jazykoch. Návod na použitie nájdete v ďalších 22 jazykoch na [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) alebo prostredníctvom QR kódu.

[TR] Kaynakları koruma sebeplerinden (ağırlığı indirmeme, emisyon salınımlarını azaltma, kağıt tasarrufu vs.) dolayı SATA ürünlerine kullanım talimatları artık dört dilde baskılı formda eklenmektedir. Diğer 22 dildeki kullanım talimatlarına [www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads) adresinde veya QR kodu üzerinden ulaşabilirsiniz.



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# INHALT

<b>Einleitung .....</b>	<b>10</b>
Über diese Benutzerinformationen .....	10
Mitgeltende Dokumente .....	10
<b>Sicherheit.....</b>	<b>10</b>
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	10
Vorhersehbarer Fehlgebrauch.....	11
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	11
Sicherheitshinweise für Montage und Betrieb	11
Sicherheitshinweise für Reinigung und Wartung .....	12
Restrisiken .....	12
Hinweise bei elektronischer Druckmesseinrichtung .....	13
<b>Lieferumfang und Ersatzteilliste .....</b>	<b>13</b>
<b>Transport und Lagerung .....</b>	<b>14</b>
<b>Reinigung.....</b>	<b>14</b>
<b>Wartung.....</b>	<b>15</b>
<b>Entsorgung .....</b>	<b>15</b>
<b>Kundendienst .....</b>	<b>16</b>

## Betrieb und Bedienung

(Teil B).....	16
<b>Technische Daten.....</b>	<b>17</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>18</b>
<b>Verwendete Symbole .....</b>	<b>19</b>
<b>EG Konformitätserklärung.....</b>	<b>19</b>

## EINLEITUNG

### Über diese Benutzerinformationen

Alle mitgelieferten Benutzerinformationen sind Bestandteil des Produkts:

- Alle Benutzerinformationen vor der Inbetriebnahme und Nutzung des Produkts sorgsam lesen.
- Alle Benutzerinformationen an jeden nachfolgenden Bediener weitergeben.

Das Gerät darf nur von Fachkräften benutzt werden, die über einschlägige Qualifikationen im Bereich der Lackierung verfügen und die die nachstehenden Sicherheitsanweisungen gelesen und verstanden haben.

Informationen zur Montage entnehmen Sie der mitgelieferten Montageanleitung (Teil B). Die Montageanleitung ist sprachneutral.

### Mitgelieferte Dokumente

- Montageanleitung (Teil B)

## SICHERHEIT

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Druckmesseinheit ist ausschließlich für die Verwendung mit einer SATA Lackierpistole bestimmt. Jede andere Nutzung ist nicht bestimmungsgemäß.

Die Druckmesseinheit ist nur für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt. Reinigung und Wartung dürfen nur durch Fachkräfte vorgenommen werden.

Die Druckmesseinheit ist zur Verwendung/Aufbewahrung in explosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zone 1 und 2 zugelassen.

- Druckmesseinheit nur gemäß Montageanleitung (Teil B) montieren und in Betrieb nehmen.
- Nur Original-Zubehör und -Ersatzteile verwenden.
- Betriebsanleitung der entsprechenden SATA Lackierpistole beachten.

## Vorhersehbarer Fehlgebrauch

- Die Druckmesseinheit ist nicht für die Verwendung durch Kinder ausgelegt und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Druckmesseinheit nicht verwenden, wenn die eigene Reaktionsfähigkeit vermindert ist, z. B. unter Drogen-, Alkohol- oder Medikamenteneinfluss.
- Umbauten und Änderungen an der Druckmessseinheit sind nicht zulässig.
- Keine säure-, laugen- oder benzinhaltigen Spritzmedien verarbeiten.
- Druckmesseinheit nicht im Bereich von Zündquellen (z. B. offenes Feuer, brennende Zigaretten) verwenden.
- Druckmesseinheit nicht im Bereich von nicht explosionsgeschützten elektrischen Einrichtungen verwenden.
- Druckmesseinheit nicht in explosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zone 0 bringen.
- Keine Löse- und Reinigungsmittel verwenden, die auf halogenisierten Kohlenwasserstoffen basieren.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- ➔ Bei der Verwendung, Reinigung und Wartung der Druckmesseinheit geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen:
  - Atem- und Augenschutz
  - Schutzhandschuhe
  - Schutzkleidung
  - Sicherheitsschuhe
  - Gehörschutz
- ➔ Die örtlichen Sicherheits-, Unfallverhütungs-, Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften einhalten.

## Sicherheitshinweise für Montage und Betrieb

- ➔ Vor Erst-Montage der Druckmesseinheit, Lackierpistole vom Druckluftnetz abkoppeln.
- ➔ Druckmesseinheit vor jeder Verwendung auf Beschädigungen und Vollständigkeit prüfen. Bei Beschädigung oder fehlenden Teilen nicht in Betrieb nehmen.
- ➔ Druckmesseinheit bei Beschädigung sofort außer Betrieb nehmen und vom Druckluftnetz trennen.

## Sicherheitshinweise für Reinigung und Wartung

- Druckmesseinheit vor dem Reinigen der Lackierpistole in einer Waschmaschine demonstrieren. Druckmesseinheit nicht in der Waschmaschine reinigen.
- Druckmesseinheit nicht in Reinigungsmittel tauchen.
- Scheibe der Druckmesseinheit nicht mit spitzen, scharfen oder rauen Gegenständen reinigen.
- Keine Säuren, Laugen, Basen, Abbeizer, ungeeignete Regeneratoren oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden.
- Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Druckmesseinheit vom Druckluftnetz abkoppeln.
- Batteriewechsel der Druckmesseinheit nur außerhalb des Betriebs und außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche durchführen.

- Nur die vom Hersteller vorgegebene Original-Batterie verwenden:
  - adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
  - adam X: Omnyergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)
- Display ausschließlich zum Wechseln der Batterie öffnen.
- Wartungsarbeiten niemals in einer explosionsfähigen Atmosphäre durchführen.

## Restrisiken

### Schwere Verletzungsgefahr durch Explosion

Die falsche Verwendung der Druckmesseinheit kann zum Verlust des Explosionsschutzes führen. Dies kann zu Explosionen mit schwerer Verletzungsgefahr bis hin zum Tod führen.

- Druckmesseinheit nicht in explosionsgefährdete Bereiche der Ex-Zone 0 bringen.

→ Keine Löse- und Reinigungsmittel verwenden, die auf halogenisierten Kohlenwasserstoffen basieren. Die dabei auftretenden chemischen Reaktionen können explosionsartig erfolgen.

→ Bei Verwendung und Reinigung in Ex-Atmosphäre stets Erdung sicherstellen.

→ ATEX/IECEx-Kennzeichnung:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

→ Batteriewechsel nur außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche durchführen.

## Hinweise bei elektronischer Druckmesseinrichtung

Die elektronische Druckmesseinrichtung wurde einer Baumusterprüfung unterzogen. Sie ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2014/34/EU. Sie wurde nach Ex ib IIC T4 Gb eingruppiert. Sie darf in den Ex-Zonen 1 und 2 bis 60 °C Umgebungstemperatur verwendet und aufbewahrt werden.

## LIEFERUMFANG UND ERSATZTEILLISTE

- Lieferung nach dem Auspacken auf Schäden und Vollständigkeit prüfen. Mängel umgehend dem Händler melden.
- Siehe Betriebsanleitung (Teil B).

## TRANSPORT UND LAGERUNG

Druckmesseinheit trocken, sauber und frostfrei lagern.

## REINIGUNG

### WARNUNG



#### Schwere Verletzungsgefahr durch Druckluft.

- Druckmesseinheit nicht in explosionsgefährdete Bereiche der Ex-Zone 0 bringen.
- Vor allen Wartungsarbeiten, Lackierpistole vom Druckluftnetz abkoppeln und Druckmesseinheit von Lackierpistole demontieren.
- Teile äußerst vorsichtig demonstrieren und montieren.

- Druckmesseinheit mit einem reinigungsmittelgetränkten Tuch reinigen. Neutrale Reinigungsflüssigkeit (pH-Wert 6 bis 8) verwenden.

## WARTUNG

### WARNUNG



**Schwere Verletzungsgefahr durch  
Explosion.**

- Batterie ausschließlich außerhalb explosionsgefährdeter Bereiche wechseln.

- Für Batteriewechsel, siehe Montageanleitung (Teil B).

## ENTSORGUNG

Druckmesseinheit als Wertstoff entsorgen. Um Schäden für die Umwelt zu vermeiden, Batterie getrennt von der Druckmesseinheit sachgerecht entsorgen. Die örtlichen Vorschriften beachten.



## KUNDENDIENST

Zubehör, Ersatzteile und technische Unterstützung erhalten Sie bei Ihrem SATA Händler.

## BETRIEB UND BEDIENUNG (TEIL B)

→ Siehe Betriebsanleitung (Teil B)



## TECHNISCHE DATEN

		<b>adam X</b>	<b>adam X pro</b>
Batterie	Typ	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Nennspannung	3 V	3 V
	Nennkapazität	350 mAh	950 mAh
Ein-/Ausschaltschwelle		0,1 bar / 1.5 psi	0,1 bar / 1.5 psi
Anzeigegenauigkeit		±0,1 bar / 1.5 psi	±0,1 bar / 1.5 psi
Max. Anzeigewert		9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi
Max. Betriebsdruck		10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi
Betriebstemperatur		10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F
Lagertemperatur		0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F
Gewicht		21 g / 0.74 oz	32 g (36 g mit Transport- und Entladeschutz) 1.13 oz (1.27 oz with transport and discharge protector)

## ATEX/IECEx

Prüf- und Zertifizierungsstelle	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Germany Notified Body No.: 0158
Überwachungsstelle	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Notified Body No.: 0344
ATEX/IECEx-Kennzeichnung	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX-Zertifikat	BVS 24 ATEX E 023 X
IECEx-Zertifikat	IECEx BVS 24.0019 X

## VERWENDETE SYMBOLE

 Warnung vor Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann

 EU-Zeichen für elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in explosiver Atmosphäre

 Richtig

 Falsch

 Prüfen

 Zweimal tippen

 Neue Komponente

 Material fachgerecht entsorgen



Reinigung mit fusselfreiem Tuch und geeignetem Reinigungsmittel



Torx-Schraubendreher



Siehe Teil A: Betriebsanleitung



Siehe Teil B: Betriebsanleitung

## EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die aktuell gültige Konformitätserklärung finden Sie unter:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# СЪДЪРЖАНИЕ

<b>Увод.....</b>	<b>22</b>
Относно тази информация за потребителя	22
Приложими документи.....	22
<b>Безопасност .....</b>	<b>23</b>
Целесъобразна употреба .....	23
Предвидима неправилна употреба.....	23
Общи указания за безопасност .....	24
Указания за безопасност при монтаж и експлоатация .....	24
Указания за безопасност при почистване и техническо обслужване .....	24
Остатъчни рискове.....	25
Указания относно електронния манометър	26
<b>Обхват на доставката и списък с резервни части .....</b>	<b>26</b>
<b>Транспорт и съхранение .....</b>	<b>27</b>
<b>Почистване .....</b>	<b>27</b>
<b>Поддръжка .....</b>	<b>28</b>
<b>Изхвърляне .....</b>	<b>29</b>

<b>Сервиз .....</b>	<b>29</b>
<b>Експлоатация и обслужване (част В).....</b>	<b>30</b>
<b>Технически данни.....</b>	<b>30</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>32</b>
<b>Използвани символи.....</b>	<b>33</b>
<b>EO-декларация за съответствие .....</b>	<b>33</b>

## УВОД

### Относно тази информация за потребителя

Цялата предоставена информация за потребител е част от продукта:

- Прочетете внимателно цялата информация за потребителя, преди да въведете в експлоатация и да използвате продукта.
- Предавайте цялата информация за потребител на всеки следващ оператор на продукта.

Уредът може да се използва само от квалифициран персонал, който има съответната квалификация в областта на боядисването и който е прочел и разбраł долустоящите инструкции за безопасност.

Информация относно монтажа може да намерите в предоставеното ръководство за монтаж (част В). Ръководството за монтаж е неутрално по отношение на езика.

### Приложими документи

- Ръководство за монтаж (част В)

## БЕЗОПАСНОСТ

### Целесъобразна употреба

Модулът за измерване на налягането е предназначен за използване само с пистолет за боядисване SATA. Всяка друга употреба не е в съответствие с предназначението.

Модулът за измерване на налягането е предназначен за използване само от квалифициран персонал. Почистването и поддръжката може да се извършват само от квалифициран персонал.

Модулът за измерване на налягането е разрешен за употреба/съхранение във взрывоопасни зони Ex-Zone 1 и 2.

- ➔ Монтирайте и въвеждайте в експлоатация модула за измерване на налягането само в съответствие с ръководството за монтаж (част В).
- ➔ Използвайте само оригинални принадлежности и резервни части.

- ➔ Спазвайте ръководството за експлоатация на съответния пистолет за боядисване SATA.

### Предвидима неправилна употреба

- Модулът за измерване на налягането не е предназначен за използване от деца и трябва да се съхранява на места, недостъпни за деца.
- Не използвайте модула за измерване на налягането, ако способността Ви за реагиране е намалена, напр. под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства.
- Не е разрешено да се извършват преобразувания и модификации на модула за измерване на налягането.
- Не използвайте среди за впръскане, съдържащи киселини, основи или бензин.
- Не използвайте модула за измерване на налягането в близост до източници на запалване (напр. открит пламък, запалени цигари).
- Не използвайте модула за измерване на налягането в близост до електрически съоръжения, които не са защитени от експлозия.

- Не внасяйте модула за измерване на налягането във взривоопасна зона Ex-Zone 0.
- Не използвайте разтворители и почистващи препарати на основата на халогениирани въглеводороди.

## Общи указания за безопасност

- ➔ При използването, почистването и техническото обслужване на модула за измерване на налягането носете подходящи лични предпазни средства:
  - Средство за защита на дихателните пътища и очите
  - Предпазни ръкавици
  - Защитно облекло
  - Защитни обувки
  - Средство за защита на слуха
- ➔ Спазвайте местните разпоредби за безопасност, предотвратяване на злополуки, охрана на труда и защита на околната среда.

## Указания за безопасност при монтаж и експлоатация

- ➔ Преди да монтирате модула за измерване на налягането за първи път, изключете пистолета за боядисване от захранването със сгъстен въздух.
- ➔ Проверявайте модула за измерване на налягането за повреди и окомплектованост преди всяка употреба. Не го използвайте при повреда или липсващи части.
- ➔ Ако модулът за измерване на налягането е повреден, незабавно го спрете от експлоатация и го изключете от захранването със сгъстен въздух.

## Указания за безопасност при почистване и техническо обслужване

- ➔ Преди да почистите пистолета за боядисване в перална машина, демонтирайте модула за измерване на налягането. Не почиствайте модула за измерване на налягането в перална машина.

- ➔ Не потапяйте модула за измерване на налягането в почистващ препарат.
- ➔ Не почиствайте диска на модула за измерване на налягането с остри или грапави предмети.
- ➔ Не използвайте киселини, луги, основи, байцващи средства, неподходящи регенерати или други агресивни почистващи средства.
- ➔ Изключвайте модула за измерване на налягането от захранването със сгъстен въздух, преди да извършвате дейности по техническо обслужване или почистване.
- ➔ Сменяйте батерията на модула за измерване на налягането само когато не го експлоатирате и извън потенциално експлозивна атмосфера.

- ➔ Използвайте само оригиналната батерия, зададена от производителя:
  - adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
  - adam X: Omnergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)
- ➔ Отваряйте дисплея само за смяна на батерията.
- ➔ Никога не извършвайте дейности по техническо обслужване във взривоопасна атмосфера.

## Остатъчни рискове

### Сериозен риск от нараняване в резултат на експлозия

Неправилната употреба на модула за измерване на налягането може да доведе до загуба на защитата от експлозия. Това може да доведе до експлозия със сериозен риск от нараняване или дори смърт.

- ➔ Не внасяйте модула за измерване на налягането във взривоопасна зона Ex-Zone 0.

- Не използвайте разтворители и почистващи препарати на основата на халогенирани въглеводороди. Възникващите химични реакции може да бъдат експлозивни.
- Винаги осигурявайте заземяване, когато използвате и почиствате в потенциално взривоопасна среда.
- Обозначение по ATEX/IECEx:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

- Сменяйте батерията само извън потенциално експлозивна атмосфера.

## Указания относно електронния манометър

Електронният манометър е подложен на изследване на типа. Той е разработен, проектиран и произведен в съответствие с Директива 2014/34/EC на ЕС. Той е класифициран в съответствие с Ex ib IIC T4 Gb. Може да се използва и съхранява в Ex зони 1 и 2 при температура на околната среда до 60 °C.

## ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА И СПИСЪК С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

- Проверете доставката за повреди и окомплектованост след разопаковане. Независимо съобщете недостатъците на търговеца.
- Вижте ръководството за експлоатация (част B).

## ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте модула за измерване на налягането на сухо, чисто и защитено от замръзване място.

## ПОЧИСТВАНЕ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Сериозен риск от нараняване в резултат на сгъстен въздух.

- ➔ Не внасяйте модула за измерване на налягането във взривоопасна зона Ex-Zone 0.
- ➔ Преди да извършвате каквато и да е работа по техническо обслужване, изключете пистолета за боядисване от захранването със сгъстен въздух и демонтирайте модула за измерване на налягането от пистолета за боядисване.
- ➔ Разглобявайте и сглобявайте частите изключително внимателно.

- ➔ Почистете модула за измерване на налягането с кърпа, напоена с почистващ

препарат. Използвайте неутрална течност за почистване (рН-Wert 6 до 8).

## ПОДДРЪЖКА

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Сериозен риск от нараняване в резултат на експлозия.

→ Сменяйте батерията само извън взривоопасни райони.

→ Относно смяната на батерията вижте ръководството за монтаж (част В).

## ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърлете модула за измерване на налягането като рециклираме материал. За да избегнете увреждане на околната среда, изхвърляйте батерията отделно от модула за измерване на налягането. Спазвайте местните разпоредби.



## СЕРВИЗ

принадлежност, резервни части и техническа помощ ще получите от Вашия търговец на SATA.

## ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ (ЧАСТ В)

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

→ Вижте ръководството за експлоатация (част В)



	adam X	adam X pro
Батерия	Тип	Omnergy, CR2050HT
	Номинално напрежение	3 V
	Номинален капацитет	350 mAh
Праг на включване/изключване	0,1 bar / 1.5 psi	0,1 bar / 1.5 psi
Точност на отчитане	±0,1 bar / 1.5 psi	±0,1 bar / 1.5 psi
Максимална стойност на отчитане	9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi
Макс. работно налягане	10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi
Работна температура	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F

Temпература на съхранение	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F
Тегло	21 g / 0.74 oz	32 g (36 g със защитата за транспортиране и разреждане) 1.13 oz (1.27 oz with transport and discharge protector)

## ATEX/IECEx

Изпитвателна и сертифицираща лаборатория	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Германия Нотифициран орган №: 0158
Контролен орган	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Нотифициран орган №: 0344
Обозначение по ATEX/IECEx	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX сертификат	BVS 24 ATEX E 023 X
IECEx сертификат	IECEx BVS 24.0019 X

## ИЗПОЛЗВАНИ СИМВОЛИ

 Предупреждение за опасност, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания

 ЕС маркировка за електрическо оборудване за използване във взрывоопасна атмосфера

 Правилно

 Неправилно

 Проверете

 Докоснете два пъти

 Нов компонент

 Изхвърляйте материала правилно



Почиствайте с кърпа без власинки и подходящ почистващ препарат



Отвертка тип Торх



Вижте част А: Упътване за работа



Вижте част В: Упътване за работа

## ЕО-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Валидната в момента декларация за съответствие можете да намерите на:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# 目录

导言 .....	36
有关该用户信息.....	36
适用文档 .....	36
安全 .....	36
预期用途 .....	36
可预见的错误使用.....	36
一般性安全提示 .....	37
安装和运行的安全提示 .....	37
清洁和 维护的安全提示.....	37
剩余风险 .....	38
对电子测压装置的提示 .....	38
供货范围和备件清单 .....	39
运输和存放 .....	39
清洁 .....	40
维护 .....	40
废物处理 .....	41
售后服务 .....	41
运行和操作	

(部分 B) .....	42
技术参数 .....	42
ATEX/IECEx .....	43
所使用的符号 .....	44
欧共体符合性声明 .....	44

## 导言

### 有关该用户信息

所有随供的用户信息均为本产品的组成部分：

- 调试和使用本产品之前仔细阅读所有用户信息。
- 将所有用户信息转发给每位后续操作员。

本设备只允许由具备涂装领域相关资质并已阅读和理解以下安全指南的专业人员使用。

有关安装的信息请参见随供的安装说明书(部分B)。  
安装说明书采用中立语言。

### 适用文档

- 安装说明书(部分B)

## 安全

### 预期用途

本压力测量单元仅用于SATA喷枪。任何其他用途均为不当使用。

本压力测量单元仅供专业人员使用。只允许由专业人员进行清洁和维护。

允许将压力测量单元用于/存放于防爆区域1和2的有爆炸危险的区域内。

- 仅按照安装说明书(部分B)安装和调试压力测量单元。
- 仅使用原装配件和备件。
- 注意相应SATA喷枪的使用说明书。

### 可预见的错误使用

- 本压力测量单元不是为儿童使用设计的，不允许落入儿童手中。
- 如果您自身反应能力降低，则不允许使用压力测量单元，例如：受到药物、酒精或药物的影响。
- 不允许对本压力测量单元进行改装和改动。
- 不得喷涂含酸性、碱性或含有汽油的涂料。

- 本压力测量单元不的在点火源区域内使用,(例如:明火,燃烧的香烟)。
- 禁止在非防爆型电气设备区域使用本压力测量单元。
- 不得将压力测量单元置于防爆区域 0 的有爆炸危险的区域内。
- 不得使用基于卤代烃的溶剂和清洁剂。

## 一般性安全提示

- 使用、清洁和维护压力测量单元时,请使用合适的个人防护装备:
  - 呼吸和眼部保护
  - 防护手套
  - 防护服
  - 安全鞋
  - 听力保护
- 遵守当地的安全性、事故预防、劳动保护和环保法规。

## 安装和运行的安全提示

- 首次安装压力测量单元之前,将喷枪与压缩空气管网断开。
- 每次使用前检查压力测量单元是否损坏和完整。受到损坏或缺少零件时不要将其投入运行。

- 在损坏时立即停止运行并断开压力测量单元与压缩空气管网的连接。

## 清洁和 维护的安全提示

- 在清洗机中清洁喷枪之前先拆卸压力测量单元。不要在清洗机中清洁压力测量单元。
- 不要将压力测量单元浸入清洁剂中。
- 不得用尖尖的、锋利的或粗糙的物品来清洁压力测量单元的玻璃。
- 不得使用酸、碱、腐蚀剂、不合适的再生剂或其它侵蚀性清洁剂。
- 执行恩和维护和清洁作业之前,将压力测量单元与压缩空气管网断开。
- 仅在非运行时间和易爆区域外进行压力测量单元的电池更换。

→ 仅使用制造商指定的原装电池：

- adam X pro:Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
- adam X:Omnergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)

→ 请只在需要更换电池时才打开显示屏。

→ 绝对不要在易爆环境内执行维护作业。

## 剩余风险

### 因爆炸导致的严重受伤危险

错误使用压力测量单元可能导致防爆功能丧失。这可能导致具有严重受伤甚至死亡危险的爆炸。

→ 不得将压力测量单元置于防爆区域 0 的有爆炸危险的区域内。

→ 不得使用基于卤代烃的溶剂和清洁剂。这是产生的化学反应可能造成爆炸。

→ 在 Ex 环境内使用和清洁时, 请确保始终接地。

→ ATEX/IECEx-标记:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

→ 只允许在有爆炸危险的区域之外进行电池更换。

## 对电子测压装置的提示

电子压力测量装置已经过样机检查。其根据欧盟指令 2014/34/EU 开发、设计和制造。已按照 Ex ib IIC T4 Gb 分组。其允许在 Ex 1 区和 2 区内最高 60 °C 环境温度下使用和保管。

## 供货范围和备件清单

- 拆出包装后检查供货是否损坏和完整。立即向经销商报告缺陷。
- 参见使用说明书(部分 B)。

## 运输和存放

干燥、干净和无结霜存放压力测量单元。

## 清洁

## 警告



因压缩空气导致的严重受伤危险。

- 不得将压力测量单元置于防爆区域 0 的有爆炸危险的区域内。
- 执行任何维护作业之前, 将喷枪和压缩空气管网断开, 并将压力测量单元从喷枪上拆掉。
- 特别小心地拆卸和安装零件。

- 用浸渍有清洁剂的抹布清洁压力测量单元。请使用中性清洁液 (pH 值为 6 到 8)。

## 维护

## 警告



因爆炸导致的严重受伤危险。

- 只允许在有爆炸危险的区域之外更换电池。

- 电池更换参见安装说明书 (部分 B)。

## 废物处理

作为可回收原料废弃处理压力测量单元。为了避免危害环境，将电池从压力测量单元中拆出后单独妥善废弃处理。注意当地规定。



## 售后服务

您的SATA 经销商可以为您提供配件、备件和技术支持。

## 运行和操作 (部分B)

→ 参见使用说明书(部分B)



## 技术参数

		adam X	adam X pro
电池	类型	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	额定电压	3 V	3 V
	额定容量	350 mAh	950 mAh
启动 / 关闭阈值		0.1 巴 / 1.5 psi	0.1 巴 / 1.5 psi
显示精度		±0.1 巴 / 1.5 psi	±0.1 巴 / 1.5 psi
最大显示值		9.9 巴 / 99 psi	9.9 巴 / 99 psi
最大工作压力		10.0 巴 / 145 psi	10.0 巴 / 145 psi
操作温度		10 ...60 °C / 50 ...140 °F	10 ...60 °C / 50 ...140 °F
存储温度		0 ...60 °C / 32 ...140 °F	0 ...60 °C / 32 ...140 °F
重量		21 g / 0.74 oz	32 g (36 g, 含运输和卸车保护) 1.13 oz (1.27 oz with transport and discharge protector)

## ATEX/IECEx

检测认证机构	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart 德国 指定机构编号 : 0158
监督机构	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands 指定机构编号 : 0344
ATEX/IECEx-标记	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX-证书	BVS 24 ATEX E 023 X
IECEx-证书	IECEx BVS 24.0019 X

## 所使用的符号



警告可能导致严重受伤甚至死亡的危险

供易爆环境中使用的电子生产资料的欧盟  
标记

正确



错误



检查



点击两次



新部件



妥善废弃处理材料



用不起毛的抹布和适用清洁剂清洁



梅花头螺丝刀



参见部分 A : 使用说明书



参见部分 B : 使用说明书

## 欧共体符合性声明

您可通过如下网址查询当前有效的符合性声明 :

[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)





## INDHOLD

<b>Indledning .....</b>	<b>48</b>
Om denne brugsanvisning.....	48
Gældende dokumenter .....	48
<b>Sikkerhed .....</b>	<b>48</b>
Korrekt anvendelse .....	48
Forkert brug, som med rimelighed kan forudses .....	48
Generelle sikkerhedshenvisninger .....	49
Sikkerhedsanvisninger til montering og drift ..	49
Sikkerhedsanvisninger til rengøring og vedligeholdelse .....	49
Tilbageværende risici.....	50
Henvisninger ved elektronisk trykmåleudstyr.	51
<b>Leveringsomfang og reservedelsliste ...</b>	<b>51</b>
<b>Transport og opbevaring.....</b>	<b>52</b>
<b>Rengøring .....</b>	<b>52</b>
<b>Vedligeholdelse.....</b>	<b>53</b>
<b>Bortskaffelse .....</b>	<b>53</b>
<b>Kundeservice.....</b>	<b>54</b>

<b>Betjening og håndtering (del B) .....</b>	<b>54</b>
<b>Tekniske data.....</b>	<b>55</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>56</b>
<b>Anvendte symboler.....</b>	<b>57</b>
<b>EF konformitetserklæring .....</b>	<b>57</b>

## INDLEDNING

### Om denne brugsanvisning

Alle medfølgende brugsanvisninger er en integreret del af produktet:

- Læs alle brugsanvisninger grundigt før produktet tages i brug.
- Alle brugsanvisninger skal overdrages til enhver senere ejer.

Trykmåleren må kun bruges af faguddannet personale, der har de relevante kvalifikationer inden for malerfaget, og som har læst og forstået de følgende sikkerhedsanvisninger.

Se den medfølgende monteringsvejledning (del B) for oplysninger om montering. Monteringsvejledningen er sprogneutral.

### Gældende dokumenter

- Monteringsvejledning (del B)

## SIKKERHED

### Korrekt anvendelse

Trykmåleren er udelukkende beregnet til brug med en SATA-sprøjtepistol. Enhver anden brug er ikke i overensstemmelse med det tilsigtede formål.

Trykmåleren må kun bruges af kvalificeret personale. Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificeret personale.

Trykmåleren er godkendt til brug/opbevaring i eksplasive atmosfærer i Ex-zone 1 og 2.

- Trykmåleren må kun installeres og idrftsættes som beskrevet i monteringsvejledningen (del B).
- Brug kun originalt tilbehør og reservedele.
- Se brugsanvisningen til den relevante SATA-sprøjtepistol.

### Forkert brug, som med rimelighed kan forudses

- Trykmåleren er ikke beregnet til brug af børn og skal opbevares utilgængeligt for børn.

- Trykmåleren må ikke anvendes, hvis brugerens reaktionsevne er nedsat, for eksempel som følge af påvirkning af narkotika, alkohol eller medicin.
- Ombygninger og ændringer af trykmåleren er ikke tilladt.
- Brug ikke syre-, lud- eller benzinholdige sprøjte-medier.
- Brug ikke trykmåleren i nærheden af antændelseskilder (f.eks. åben ild, tændte cigaretter).
- Trykmåleren må aldrig bruges i et område med ikke-eksplosionsbeskyttet, elektrisk udstyr.
- Trykmåleren må ikke bruges i eksplosionsfarlige områder i Ex-zone 0.
- Brug ikke opløsningsmidler og rengøringsmidler baseret på halogenerede kulbrinter.

## Generelle sikkerhedshenvisninger

- Brug passende personlige værnemidler ved brug, rengøring og vedligeholdelse af trykmåleren:
- Åndedrætsværn og øjenværn
  - Beskyttelseshandsker
  - Beskyttelsestøj
  - Sikkerhedssko

- Høreværn

- De lokale forskrifter vedrørende sikkerhed, ulykkesforebyggelse, arbejdsmiljøbeskyttelse og miljøbeskyttelse skal overholdes.

## Sikkerhedsanvisninger til montering og drift

- Sprøjtepistolen skal kobles fra trykluftforsyningen, før trykmåleren monteres første gang.
- Kontrollér før hver brug, at trykmåleren er ubeskadiget og intakt. Brug ikke trykmåleren, hvis den er beskadiget, eller der mangler dele.
- Tag straks trykmåleren ud af drift i tilfælde af beskadigelse, og kobl den fra luftnettet.

## Sikkerhedsanvisninger til rengøring og vedligeholdelse

- Afmonter trykmåleren før rengøring af sprøjtepistolen i en vaskemaskine. Trykmåleren tåler ikke vask i vaskemaskine.
- Nedslænk ikke trykmåleren i rengøringsvæske.
- Rengør ikke trykmålerens display med spidse, skarpe eller ru genstande.

- ➔ Brug ikke syre, lud, base, malingsfjerner, uegnede regenerater eller andre aggressive rengøringsmidler.
- ➔ Trykmåleren skal frakobles luftnettet før alle vedligeholdses- og rengøringsarbejder.
- ➔ Udskift kun batteriet i trykmåleren, når den ikke er i drift og uden for eksplorationsfarlige områder.

- ➔ Brug kun originale batterier fra fabrikanten:
  - adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
  - adam X: Omnergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)
- ➔ Åbn kun displayet for at udskifte batteriet.
- ➔ Udfør aldrig vedligeholdelse i en eksplorationsfarlig atmosfære.

## Tilbageværende risici

### Fare for alvorlig tilskadekomst ved ekspllosion

Ufagkyndig brug af trykmåleren kan medføre tab af eksplorationssikringen. Dette kan forårsage ekspllosioner med fare for alvorlig, også livsfarlig, personskade.

- ➔ Trykmåleren må ikke bruges i eksplorationsfarlige områder i Ex-zone 0.

- Brug ikke opløsningsmidler og rengøringsmidler baseret på halogenerede kulbrinter. De resulterende kemiske reaktioner kan være eksplasive.
- Sørg altid for jordforbindelse ved brug og rengøring i en potentielt eksplativ atmosfære.
- ATEX/IECEx-mærkning:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

- Batteriet må kun skiftes uden for eksplasionsfarlige områder.

## LEVERINGSOMFANG OG RESERVEDELSLISTE

- Kontrollér efter udpakning, at leverancen er ubeskadiget og komplet. Eventuelle mangler skal straks meddeles forhandleren.
- Se brugsanvisningen (del B).

## Henvisninger ved elektronisk trykmåleudstyr

Den elektroniske trykmåler er typegodkendt. Den er udviklet, designet og fremstillet i overensstemmelse med direktiv 2014/34/EU. Trykmåleren er klassificeret som Ex ib IIC T4 Gb. Den må anvendes og opbevares i Ex-zone 1 og 2 i en omgivelserstemperatur på op til 60 °C.

## TRANSPORT OG OPBEVARING

Opbevar trykmåleren på et tørt, rent og frostfrit sted.

## RENGØRING

### ADVARSEL



Fare for alvorlig tilskadekomst på grund af trykluft.

- Trykmåleren må ikke bruges i eksplorationsfarlige områder i Ex-zone 0.
- Før vedligeholdelsesarbejdet skal sprøjtepistolen kobles fra trykluftforsyningen, og trykmåleren skal fjernes fra sprøjtepistolen.
- Vær yderst forsigtig ved afmontering og montering af delene.

- Gør trykmåleren rent med en klud dyppet i rengøringsmiddel. Anvend neutralt rengøringsmiddel (pH værdi 6 til 8).

## VEDLIGEHOLDELSE

### ADVARSEL



Fare for alvorlig tilskadekomst  
ved ekslosion.  
→ Skift kun batteriet uden for  
eksplosionsfarlige områder.

- Se monteringsvejledningen for en oplysninger om udskiftning af batteriet (del B).

## BORTSKAFFELSE

Bortskaf trykmåleren til genvinding. For at undgå skader på miljøet skal batteriet bortskaffes separat fra trykmåleren. Overhold de lokale bestemmelser.



## KUNDESERVICE

Tilbehør, reservedele og teknisk support får du hos din nærmeste SATA-forhandler

## BETJENING OG HÅNDTERING (DEL B)

→ Se brugsanvisningen (del B)



## TEKNISKE DATA

		<b>adam X</b>	<b>adam X pro</b>
Batteri	Type	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Nominel spænding	3 V	3 V
	Nominel kapacitet	350 mAh	950 mAh
Til-/frakoblingstærskel		0,1 bar / 1,5 psi	0,1 bar / 1,5 psi
Displaynøjagtighed		±0,1 bar / 1,5 psi	±0,1 bar / 1,5 psi
Maks. displayværdi		9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi
Maks. driftstryk		10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi
Driftstemperatur		10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F
Opbevaringstemperatur		0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F
Vægt		21 g / 0,74 oz	32 g (36 g med transport- og afladningsbeskyttelse) 1.13 oz (1.27 oz with transport and discharge protector)


## ATEX/IECEx

Prøvnings-og certificeringscenter	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Germany Bemyndiget organ nr.: 0158
Overvågningsorgan	DEKRA certificering B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Bemyndiget organ nr.: 0344
ATEX/IECEx-mærkning	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX-certifikat	BVS 24 ATEX E 023 X
IECEx-certifikat	IECEx BVS 24.0019 X

## ANVENDTE SYMBOLER



Advarsel! Livsfare eller fare for eller alvorlige kvæstelser



EU-mærke til elektrisk udstyr til brug i eksplasive atmosfærer



RIGTIGT



Forkert



Kontrol



Tryk to gange  
2x



Ny komponent



Bortskaft materialet korrekt



Gør rent med en fnugfri klud og et passende rengøringsmiddel



Torx-skruetrækker



Se del A: Betjeningsvejledning



Se del B: Betjeningsvejledning

## EF KONFORMITETSERKLÆRING

Du finder den aktuelt gældende konformitetserklæring under:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# CONTENT

<b>Introduction .....</b>	<b>60</b>
About this user information.....	60
Applicable documents .....	60
<b>Safety.....</b>	<b>60</b>
Intended Use.....	60
Foreseeable misuse .....	61
General Safety Instructions .....	61
Safety instructions for installation and operation.....	61
Safety instructions for cleaning and maintenance .....	62
Residual risks .....	62
Notes on electronic pressure measuring devices.....	63
<b>Scope of delivery and spare part list.....</b>	<b>63</b>
<b>Transport and storage .....</b>	<b>64</b>
<b>Cleaning .....</b>	<b>64</b>
<b>Maintenance .....</b>	<b>65</b>
<b>Disposal .....</b>	<b>65</b>
<b>After Sale Service .....</b>	<b>66</b>

## Operation and use

<b>(Part B) .....</b>	<b>66</b>
<b>Technical Data .....</b>	<b>67</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>68</b>
<b>Symbols used .....</b>	<b>69</b>
<b>EC Declaration of Conformity.....</b>	<b>69</b>

## INTRODUCTION

### About this user information

All user information supplied is part of the product:

- Read all user information carefully before start-up and using the product.
- Pass all user information to each subsequent operator.

The device may only be used by skilled personnel who have the relevant qualifications in the field of painting and who have read and understood the following safety instructions.

Information on assembly can be found in the assembly instructions supplied (Part B). The assembly instructions are language-neutral.

### Applicable documents

- Assembly instructions (Part B)

## SAFETY

### Intended Use

The pressure measuring unit is intended exclusively for use with a SATA spray gun. Any other use is not in accordance with the intended purpose.

The pressure measurement unit is intended for use by specialists only. Cleaning and maintenance may only be carried out by specialists.

The pressure measuring unit is approved for use/storage in potentially explosive atmospheres in Ex zones 1 and 2.

- Only assemble and start-up the pressure measuring unit in accordance with the assembly instructions (Part B).
- Only use original accessories and spare parts.
- Observe the operating instructions for the corresponding SATA spray gun.

## Foreseeable misuse

- The pressure measuring unit is not designed for use by children and must be kept out of the reach of children.
- Do not use the pressure measurement unit if you are under the influence of e.g. drugs, alcohol or medication.
- Conversions and modifications to the pressure measuring unit are not permitted.
- Do not use spray media containing acids, alkalis or petrol.
- Do not use the pressure measuring unit in the vicinity of ignition sources (e.g. naked flames, lit cigarettes).
- Do not use the pressure measuring unit in the area of non-explosion-proof electrical equipment.
- Do not bring the pressure measuring unit into potentially explosive areas of Ex Zone 0.
- Do not use solvents and cleaning agents based on halogenated hydrocarbons.

## General Safety Instructions

- ➔ Wear suitable personal protective equipment when using, cleaning and maintaining the pressure measurement unit:
  - Breathing and eye protection
  - Protective gloves
  - Protective clothing
  - Safety shoes
  - Hearing protection
- ➔ Comply with the local regulations for safety, accident prevention, occupational health and safety and environmental protection.

## Safety instructions for installation and operation

- ➔ Before assembling the pressure measuring unit for the first time, disconnect the spray gun from the compressed air network.
- ➔ Check the pressure measuring unit for damage and completeness before each use. Do not operate if parts are damaged or missing.
- ➔ If the pressure measuring unit is damaged, take it out of operation immediately and disconnect it from the compressed air supply.

## Safety instructions for cleaning and maintenance

- Dismantle the pressure measuring unit before cleaning the spray gun in a washing machine. Do not clean the pressure measuring unit in the washing machine.
- Do not immerse the pressure measuring unit in cleaning agents.
- Do not clean the disc of the pressure measuring unit with pointed, sharp or rough objects.
- Do not use acids, caustic solutions, bases, paint strippers, unsuitable regenerates or other aggressive cleaning agents.
- Disconnect the pressure measuring unit from the compressed air network before all maintenance and cleaning work.
- Only change the battery of the pressure measuring unit outside of operation and outside of potentially explosive atmospheres.

- Only use the original battery specified by the manufacturer:
  - adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
  - adam X: Omnergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)
- Please open the display in case of battery exchange only.
- Never carry out maintenance work in an explosive atmosphere.

## Residual risks

### Serious risk of injury due to explosion

Incorrect use of the pressure measuring unit can lead to loss of explosion protection. This can lead to explosions with the risk of serious injury or even death.

- Do not bring the pressure measuring unit into potentially explosive areas of Ex Zone 0.

- Do not use solvents and cleaning agents based on halogenated hydrocarbons. The chemical reactions that occur can be explosive.
- Always ensure grounding when using and cleaning in an explosive atmosphere.
- ATEX/IECEx labelling:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

- Only change the battery outside potentially explosive atmospheres.

## SCOPE OF DELIVERY AND SPARE PART LIST

- Check the delivery for damage and completeness after unpacking. Report any defects to the dealer immediately.
- See operating instructions (Part B).

### Notes on electronic pressure measuring devices

The electronic pressure measuring device was subjected to a type test. It is developed, designed and manufactured in accordance with EU Directive 2014/34/EU. It was classified according to Ex ib IIC T4 Gb. It may be used and stored in Ex zones 1 and 2 up to 60 °C ambient temperature.

## TRANSPORT AND STORAGE

Store the pressure measuring unit in a dry, clean and frost-free place.

## CLEANING

### WARNING



**Serious risk of injury from compressed air.**

- Do not bring the pressure measuring unit into potentially explosive areas of Ex Zone 0.
- Before carrying out any maintenance work, disconnect the spray gun from the compressed air supply and remove the pressure measuring unit from the spray gun.
- Disassemble and assemble parts with extreme care.

- Clean the pressure measuring unit with a cloth soaked in cleaning agent. Use neutral cleaning solution (pH value 6 to 8).

## MAINTENANCE

### WARNING



**Danger of serious injury due to explosion.**

→ Exchange battery outside of explosive areas only.

- For battery replacement, see assembly instructions (Part B).

## DISPOSAL

Dispose of the pressure measuring unit as a recyclable material. To avoid damage to the environment, dispose of the battery separately from the pressure measuring unit. Observe the local regulations.



## AFTER SALE SERVICE

Accessories, spare parts and technical support  
may be obtained from your SATA dealer.

## OPERATION AND USE (PART B)

→ See operating instructions (Part B)



## TECHNICAL DATA

	adam X	adam X pro
Battery	Type	Omnergy, CR2050HT
	Rated voltage	3 V
	Nominal capacity	350 mAh
On/Off threshold	0.1 bar / 1.5 psi	0.1 bar / 1.5 psi
Display accuracy	±0.1 bar / 1.5 psi	±0.1 bar / 1.5 psi
Max. display value	9.9 bar / 99 psi	9.9 bar / 99 psi
Max. operating pressure	10.0 bar / 145 psi	10.0 bar / 145 psi
Operating temperature	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F
Storage temperature	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F
Weight	21 g / 0.74 oz	32 g (36 g with transport and discharge protector) 1.13 oz (1.27 oz with transport and discharge protector)

## ATEX/IECEx

Test and certification centre	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Germany Notified Body No.: 0158
Monitoring centre	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Notified Body No.: 0344
ATEX/IECEx marking	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX certificate	BVS 24 ATEX E 023 X
IECEx certificate	IECEx BVS 24.0019 X

## SYMBOLS USED

-  Warning of danger that could result in death or serious injury
-  EU symbol for electrical equipment for use in explosive atmospheres
-  Correct
-  Incorrect
-  Check
-  Tap twice
-  New components
-  Dispose of material properly



Clean with a lint-free cloth and suitable cleaning agent



Torx screwdriver



See Part A: Operating Instructions



See Part B: Operating Instructions

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

The latest version of the Declaration of Conformity can be found at:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



**MAHT**

<b>Sissejuhatus .....</b>	<b>72</b>
Selle kasutajateabe kohta.....	72
Kohaldatavad dokumendid .....	72
<b>Ohutus.....</b>	<b>72</b>
Sihipärane kasutamine .....	72
Ettenähtav väärkasutus .....	72
Üldised ohutusjuhised .....	73
Ohutusjuhised montaažiks ja käituseks .....	73
Ohutusjuhised puhastamiseks ja hooldamiseks .....	73
Jääkriskid.....	74
Juhised elektroonilise manomeetri kohta .....	75
<b>Tarnekomplekt ja varuosade loend.....</b>	<b>75</b>
<b>Transport ja hoiustamine .....</b>	<b>76</b>
<b>Puhastamine.....</b>	<b>76</b>
<b>Tehnohooldus .....</b>	<b>77</b>
<b>Jäätmekäitlus .....</b>	<b>77</b>
<b>Kliendiabi- ja teeninduskeskus .....</b>	<b>78</b>
<b>Käitus ja kasutamine</b>	

<b>(B osa) .....</b>	<b>78</b>
<b>Tehnilised andmed .....</b>	<b>79</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>80</b>
<b>Kasutatud sümbolid .....</b>	<b>81</b>
<b>EÜ vastavusdeklaratsioon .....</b>	<b>81</b>

## SISSEJUHATUS

### Selle kasutajateabe kohta

Kogu kaasasolev kasutajateave on toote osa:

- Enne toote kasutuselevõttu ja kasutamist lugege hoolikalt kogu kasutajateavet.
- Andke kogu kasutajateave igale järgmisele operaatorile edasi.

Seadet tohivad kasutada üksnes spetsialistid, kellel on värvimise valdkonnas asjakohane kvalifikatsioon ning kes on järgnevaid ohutusjuhiseid lugenud ja mõistnud.

Teabe montaaži kohta leiate kaasasolevast montaažijuhendist (B osa). Montaažijuhend on keeleleiselt neutraalne.

### Kohaldatavad dokumendid

- Montaažijuhend (B osa)

## OHUTUS

### Sihipärane kasutamine

Rõhu mõõteseade on ette nähtud kasutamiseks üksnes SATA värvipüstoliga. Igasugune muu kasutus ei ole otstarbekohane.

Rõhu mõõteseade on ette nähtud kasutamiseks üksnes spetsialistidele. Puhastada ja hooldada tohivad üksnes spetsilistid.

Rõhu mõõteseadet tohib kasutada/hoiustada Ex-tsoonide 1 ja 2 plahvatusohtlikus keskkonnas.

- Monteerige rõhu mõõteseade ja võtke see kasutusele üksnes montaažijuhendi (B osa) kohaselt.
- Kasutage üksnes originaaltarvikuid ja -varuosi.
- Järgige vastava SATA värvipüstoli kasutusjuhendit.

### Ettenähtav väärkasutus

- Rõhu mõõteseade ei ole ette nähtud kasutamiseks laste poolt ja see ei tohi sattuda laste kätte.

- Ärge kasutage röhu mõõteseadet, kui teie reageerimisvõime on vähenenud, nt narkootikumide, alkoholi või ravimate mõju all.
- Röhu mõõteseadmel ei ole lubatud teha ümberheitusi ega muudatusi.
- Ärge töödelge hapet, leelist ega pensiini sisalda vaid pihustatavaid aineid.
- Ärge kasutage röhu mõõteseadet süüteallikate piirkonnas (nt lahtine leek, põlevad sigaretid).
- Ärge kasutage röhu mõõteseadet muude kui plahvatuskindlate elektriseadmete piirkonnas.
- Ärge viige röhu mõõteseadet Ex-tsooni 0 plahvatusohtlikusse keskkonda.
- Ärge kasutage halogeenitud süsivesinike põhisid lahusteid ega puhastusvahendeid.

## Üldised ohutusjuhised

- Kandke röhu mõõteseadme kasutamisel, puhastamisel ja hooldamisel sobivaid isikukaitsevahendeid:
- respiiraatorit ja kaitseprille,
  - kaitsekindaid,
  - kaitserijetust,
  - turvajalatseid,
  - kuulmiskaitsevahendeid.

- Järgige kohalikke ohutus-, tööohutus-, töökitse- ja keskkonnakaitseeskirju.

## Ohutusjuhised montaažiks ja käituseks

- Enne röhu mõõteseadme esmakordset monteerimist ühendage värvipüstol suruõhusüsteemist lahti.
- Kontrollige röhu mõõteseadet enne igakordset kasutamist kahjustuste ja terviklikkuse suhtes. Kahjustuste või puuduvate osade korral ärge võtke kasutusele.
- Kahjustuse korral kõrvaldage röhu mõõteseade kohe kasutuselt ja lahutage suruõhusüsteemist.

## Ohutusjuhised puhastamiseks ja hooldamiseks

- Enne värvipüstoli pesumasinas puhastamist demonteerige röhu mõõteseade. Ärge puhastage röhu mõõteseadet pesumasinas.
- Ärge kastke röhu mõõteseadet puhastusvahendisse.
- Ärge puhastage röhu mõõteseadme klaasi teravaotsaliste, teravate või karedate esemetega.

- ➔ Ärge kasutage happeid, leeliseid, aluseid, peitse, ebasobivaid regeneraate ega muid agressiivseid puhastusvahendeid.
- ➔ Enne kõiki hooldus- ja puhastustöid lahutage rõhu mõõteseade suruõhusüsteemist.
- ➔ Vahetage rõhu mõõteseadme patarei üksnes väljaspool käitust ja väljaspool plahvatusohlikku keskkonda.

- ➔ Kasutage üksnes tootja poolt ettenähtud originaalpataareid:
  - adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
  - adam X: Omnergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)
- ➔ Avage ekraan ainult patarei vahetuseks.
- ➔ Ärge mitte kunagi tehke hooldustöid plahvatusohlikus keskkonnas.

## Jääkriskid

### Tõsiste vigastuste oht plahvatuse tõttu

Rõhu mõõteseadme vale kasutuse tagajärjeks võib olla plahvatuskaitse kadumine. Selle tagajärjeks võivad olla tõsiste vigastuste kuni surmaga lõppevad plahvatused.

- ➔ Ärge viige rõhu mõõteseadet Ex-tsooni 0 plahvatusohlikusse keskkonda.

- ➔ Ärge kasutage halogeenitud süsivesinike põhiseid lahusteid ega puastusvahendeid. Seejuures esinevad keemilised reaktsioonid võivad tekkida plahvatuslikult.
- ➔ Plahvatusohlikus atmosfääris kasutamisel ja puastamisel tagage alati maandus.
- ➔ ATEX/IECEx märgistus:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

- ➔ Vahetage patarei üksnes väljaspool plahvatusohlikku keskkonda.

## Juhised elektroonilise manomeetri kohta

Elektroonilisele manomeetrile on tehtud tüübhindamine. See on välja töötatud, projekteeritud ja toodetud kooskõlas ELi direktiiviga 2014/34/EL. See on klassifitseeritud Ex ib IIC T4 Gb kohaselt. Seda tohib kasutada ja hoiustada Ex-tsoonides 1 ja 2 ümbristeval temperatuuril kuni 60 °C.

## TARNEKOMPLEKT JA VARUOSADE LOEND

- ➔ Kontrollige taret pärast lahti pakkimist kahjustuse ja terviklikkuse suhtes. Puudustest teatage viivitamata edasimüüjale.
- ➔ Vt kasutusjuhendit (B osa).

## TRANSPORT JA HOIUSTAMINE

Hoiustage röhu mõõteseadet kuivas, puhtas kohas ja külmumistemperatuurist kõrgemal temperatuuril.

## PUHASTAMINE

### HOIATUS



**Tõsiste vigastuste oht suruõhu tõttu.**

- ➔ Ärge viige röhu mõõteseadet Ex-tsooni 0 plahvatusohtlikusse keskkonda.
- ➔ Ühendage enne kõiki hooldustöid värvipüstol suruõhusüsteemist lahti ja demonteerige röhu mõõteseade värvipüstoliit.
- ➔ Demonteerige ja monteerige osi äärmiselt ettevaatlikult.

- ➔ Puhastage röhu mõõteseade puhastusvahendiga immutatud lapiga. Kasutage neutraalset puhastusvedelikku (pH-väärtus 6 kuni 8).

## TEHNOHOOLDUS

### HOIATUS



**Tõsiste vigastuste oht plahvatuse tõttu.**

- ➔ Vahetage patarei eranditult väljaspool plahvatusohtlikku keskkonda.

- ➔ Patarei vahetamiseks vt montaažijuhendit (B osa).

## JÄÄTMEKÄITLUS

Utiliseerige röhу mõõteseade ümbertöötlemiskõlbliku materjalina. Keskkonnakahjude vältimiseks utiliseerige patarei asjakohaselt röhу mõõteseadmest eraldi. Järgige kohalikke eeskirju.



## KLIENDIABI- JA TEENINDUSKESKUS

Tarvikuid, varuosasid ja tehnilist abi saate oma  
SATA müügiesindaja kaudu

## KÄITUS JA KASUTAMINE (B OSA)

→ Vt kasutusjuhend (B osa)



## TEHNILISED ANDMED

		<b>adam X</b>	<b>adam X pro</b>
Aku	Tüüp	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Nimipinge	3 V	3 V
	Nimimahutavus	350 mAh	950 mAh
Rakendumislävi		0,1 bar / 1.5 psi	0,1 bar / 1.5 psi
Näidu täpsus		±0,1 bar / 1.5 psi	±0,1 bar / 1.5 psi
Max näit		9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi
Max tööröhk		10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi
Töötemperatuur		10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F
Säilitamistemperatuur		0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F
Kaal		21 g / 0.74 oz	32 g (36 g transpordi- ja tühjenemiskaitsega) 1.13 oz (1.27 oz with transport and discharge protector)

## ATEX/IECEx

Kontrolli- ja sertifitseerimisasutus	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Germany Teavitatud asutus: 0158
Järelevalveasutus	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Teavitatud asutus: 0344
ATEX/IECEx märgistus	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX sertifikaat	BVS 24 ATEX E 023 X
IECEx sertifikaat	IECEx BVS 24.0019 X

## KASUTATUD SÜMBOLID

-  Hoiatus ohu eest, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi
-  ELi sümbol plahvatusohlikus atmosfääris kasutatavate elektriseadmete jaoks
-  Õige
-  Vale
-  Kontrollida
-  Puudutada kaks korda
-  Uus komponent
-  Utiliseerida materjal nõuetekohaselt



Puhastada ebemrevaba lapi ja sobiva puustusvahendiga



Torxi kravikeeraja



Vt A osa: Kasutusjuhend



Vt B osa: Kasutusjuhend

## EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Uusima kehtiva vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# TILAVUUS

<b>Johdanto .....</b>	<b>84</b>
Tietoa näistä käyttäjätiedoista .....	84
Muut pätevät asiakirjat .....	84
<b>Turvallisuus .....</b>	<b>84</b>
Määräystenmukainen käyttö .....	84
Ennakoitavissa oleva virheellinen käyttö .....	85
Yleiset turvallisuusohjeet .....	85
Asennuksen ja käytön turvaohjeet .....	85
Puhdistuksen ja huollon turvaohjeet .....	86
Jäännösriskit .....	86
Ohjeita käytettäessä elektronista painemittaria .....	87
<b>Toimituksen sisältö ja varaosat .....</b>	<b>87</b>
<b>Kuljetus ja varastointi .....</b>	<b>88</b>
<b>Puhdistus .....</b>	<b>88</b>
<b>Huolto .....</b>	<b>89</b>
<b>Hävittäminen .....</b>	<b>89</b>
<b>Asiakaspalvelu .....</b>	<b>90</b>

<b>Käyttö (osa B) .....</b>	<b>90</b>
<b>Tekniset tiedot .....</b>	<b>91</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>92</b>
<b>Käytetyt symbolit .....</b>	<b>93</b>
<b>EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus .....</b>	<b>93</b>

## JOHDANTO

### Tietoa näistä käyttäjätiedoista

Kaikki mukana toimitetut käyttäjätiedot kuuluvat tuotteeseen:

- ➔ Lue kaikki käyttäjätiedot huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa ja käyttöä.
- ➔ Luovuta kaikki käyttäjätiedot aina seuraavalle käyttäjälle.

Laitetta saavat käyttää vain jäljempänä esitettävät turvaohjeet lukeneet ja ymmärtäneet ammattihienkilöt, joilla on tarvittavat pätevyydet maalausken alalla.

Asennusta koskevat tiedot esitetään mukana toimitetuissa asennusohjeissa (osa B). Asennusohjeet ovat kielineutraalit.

### Muut pätevät asiakirjat

- Asennusohjeet (osa B)

## TURVALLISUUS

### Määräystenmukainen käyttö

Paineenmittausyksikkö on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi SATA-maaliruiskun kanssa. Kaikki muu käyttö on määräystenvastaista.

Paineenmittausyksikkö on tarkoitettu vain ammattihienkilöiden käyttöön. Puhdistus- ja huoltotöitä saavat suorittaa vain ammattihienkilöt.

Paineenmittausyksikön käyttö/säilytys on sallittua Ex-vyöhykkeiden 1 ja 2 räjähdyksvaarallisissa tiloissa.

- ➔ Paineenmittausyksikön saa asentaa ja ottaa käyttöön ainoastaan asennusohjeiden (osa B) mukaisesti.
- ➔ Käytä vain alkuperäisiä lisätarvikkeita ja varaosia.
- ➔ Noudata kulloisenkin SATA-maaliruiskun käytöohjeita.

## Ennakoitavissa oleva virheellinen käyttö.

- Maaliruiskua ei ole suunniteltu lasten käyttöön, eikä se saa joutua lasten käsiin.
- Älä käytä paineenmittausyksikköä, jos reaktio-kykysi on heikentynyt esimerkiksi huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutusten vuoksi.
- Paineenmittausyksikköön ei saa tehdä rakenne- muutoksia eikä muita muutoksia.
- Älä käytä ruiskussa hoppo-, emäs- tai bensiinipitoisia aineita.
- Älä käytä paineenmittausyksikköä syttymisläh-teiden (kuten avoimen tulen tai palavien savuk-keiden) läheisyydessä.
- Paineenmittausyksikköä ei saa käyttää räjäh-dykseltä suojaamattomien sähkölaitteiden läheisyydessä.
- Paineenmittausyksikköä ei saa viedä Ex-vyöhyk-keen 0 räjähdyssvaarallisille alueille.
- Älä käytä halogenoituihin hiilivetyihin pohjau-tuvia liuottimia tai puhdistusaineita.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- ➔ Käytä paineenmittausyksikön käytössä, puhdistuksessa ja huollossa soveltuivia henkilönsuojaaimia.
  - Hengitys- ja silmiensuojaimet
  - Suojakäsineet
  - Suojavaatteet
  - Turvakengät
  - Kuulonsuojaimet
- ➔ Paikallisia turvallisuus-, tapaturmantorjunta-, työsuojelu- ja ympäristönsuojelumääryksiä on noudatettava.

## Asennuksen ja käytön turvaohjeet

- ➔ Erota maaliruisku paineilmaverkosta ennen paineenmittausyksikön ensiasennusta.
- ➔ Tarkasta paineenmittausyksikön vauriotonmuus ja täydellisyys ennen jokaista käyttöä. Älä ota laitetta käyttöön, jos siinä on vaurioita tai siitä puuttuu osia.
- ➔ Jos paineenmittausyksikkö vaurioituu, poista se heti käytöstä ja erota se paineilmaverkosta.

## Puhdistuksen ja huollon turvaohjeet

- ➔ Irrota paineenmittausyksikkö ennen maali-ruiskun puhdistusta pesukoneessa. Älä puhdista paineenmittausyksikköä pesuko-nessa.
- ➔ Älä upota paineenmittausyksikköä puhdistusai-neeseen.
- ➔ Älä puhdista paineenmittausyksikön lasia terä-villä tai karkeilla esineillä!
- ➔ Hapoja, lipeitä, emäksiä, maalinpoistoaineita, sopimattomia uusioaineita tai muita syövyttäviä puhdistusaineita ei saa käyttää.
- ➔ Erota paineenmittausyksikkö paineilmaver-kosta aina ennen puhdistuksen tai huoltotöiden aloittamista.
- ➔ Vaihda paineenmittausyksikön paristo vain, kun se ei ole käytössä, ja ainoastaan muilla kuin räjähdysvaarallisilla alueilla.

➔ Käytä ainoastaan valmistajan ilmoittamaa alkuperäisparistoa:

- adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
- adam X: Omnergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)

➔ Avaa näyttö vain pariston vaihtamista varten.

➔ Älä koskaan suorita huoltotöitä räjähdysvaaralli-sessa ilmaseoksessa.

## Jäännösriskit

Räjähdyksen aiheuttama vakavien vammojen vaara.

Paineenmittausyksikön virheellinen käyttö voi johtaa räjähdyssuojauskseen menettämiseen. Tämä voi aiheuttaa vakaviin vammoihin ja jopa kuole-maan johtavia räjähdyksiä.

➔ Paineenmittausyksikkö ei saa viedä Ex-vyö-hykkeen 0 räjähdysvaarallisille alueille.

- ➔ Älä käytä halogenoituihin hiilivetyihin pohjautuvia liuottimia tai puhdistusaineita. Niissä esiintyvät kemialliset reaktiot voivat tapahtua räjähdysmäisesti.
- ➔ Varmista maadoitus aina Ex-ilmaseoksessa tapahtuvan käytön ja puhdistuksen yhteydessä.
- ➔ ATEX/IECEx-merkintä:  
 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
- ➔ Suorita paristonvaihto ainoastaan muilla kuin räjähdysvaarallisilla alueilla.

## Ohjeita käytettäessä elektronista painemittaria

Elektroniselle painemittarille on suoritettu tyyppitarkastus. Se on kehitetty, suunniteltu ja valmistettu EU-direktiivin 2014/34/EU mukaisesti. Sen luokitus on Ex ib IIC T4 Gb. Sitä saa käyttää ja säilyttää Ex-vyöhykkeillä 1 ja 2 enintään 60 °C:n ympäristön lämpötilassa.

## TOIMITUKSEN SISÄLTÖ JA VARAOASAT

- ➔ Tarkasta toimituksen vauriottomuus ja täydellisyys pakkauksen purkamisen jälkeen. Ilmoita puutteista välittömästi myyjälle.
- ➔ Katso käyttöohjeet (osa B).

## KULJETUS JA VARASTOINTI

Varastoi paineenmittausyksikkö kuivaan, puhtaan ja pakkasettomaan paikkaan.

## PUHDISTUS

### VAROITUS



Paineilman aiheuttama vakavien vammojen vaara.

- ➔ Paineenmittausyksikköä ei saa viedä Ex-vyöhykkeen 0 räjähdyssaarallisille alueille.
- ➔ Erota maaliruisku paineilmaverkosta ja paineenmittausyksikkö maaliruiskusta ennen kaikkia huoltotöitä.
- ➔ Irrota ja asenna osat erittäin varovasti.

- ➔ Puhdista paineenmittausyksikkö puhdistusaineella kostutetulla liinalla. Käytä neutraalia puhdistusnestettä (pH-arvo 6 - 8).

## HUOLTO

### VAROITUS



Räjähdyksen aiheuttama vakavien vammojen vaara.

- ➔ Pariston saa vaihtaa ainoastaan räjähdysvaarallisen alueen ulkopuolella.

- ➔ Katso ohjeet paristonvaihtoon asennusohjeesta (osa B).

## HÄVITTÄMINEN

Hävitä paineenmittausyksikkö hyötyjätteenä. Vältä ympäristövahingot hävittämällä paristo asianmukaisesti erillään paineenmittausyksiköstä. Noudata paikallisia määräyksiä.



## ASIAKASPALVELU

Lisätarvikkeet, varaosat ja tekninen tuki ovat saatavissa SATA-jälleenmyyjältäsi.

## KÄYTTÖ (OSA B)

→ Katso käyttöohjeet (osa B)



## TEKNISET TIEDOT

		adam X	adam X pro
Paristo	Tyyppi	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Nimellisjännite	3 V	3 V
	Nimelliskapasiteetti	350 mAh	950 mAh
Pääalle-/poiskytäkynnys	0,1 bar / 1.5 psi	0,1 bar / 1.5 psi	
Näyttötarkkuus	±0,1 bar / 1.5 psi	±0,1 bar / 1.5 psi	
Suurin näyttöarvo	9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi	
Suurin käyttöaine	10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi	
Käyttölämpötila	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	
Varastointilämpötila	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	
Paino	21 g / 0.74 oz	32 g (36 g kuljetus- ja purkusuojauskseen kanssa) 1.13 oz (1.27 oz with transport and discharge protector)	

## ATEX/IECEx

Testaus- ja sertifointipaikka	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Germany Ilmoitettu laitos nro: 0158
Valvova laitos	DEKRA-sertifointi B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Ilmoitettu laitos nro: 0344
ATEX/IECEx-merkintä	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX-sertifikaatti	BVS 24 ATEX E 023 X
IECEx-sertifikaatti	IECEx BVS 24.0019 X

## KÄYTETYT SYMBOLIT

 Varoitus! vaarasta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin.

 Räjähdyssvaarallisessa ilmaseoksessa käytettävien sähkölaitteiden EU-merkintää

 Oikein

 Väärin

 Tarkasta

 Paina kaksi kertaa

 Uusi komponentti

 Hävitä materiaali asianmukaisesti



Puhdistus nukkaamattomalla liinalla ja soveltuvalla puhdistusaineella



Torx-ruuvitalta



Katso osa A: Käyttöohje



Katso osa B: Käyttöohje

## EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tällä hetkellä voimassa oleva vaatimustenmukaisuusvakuu-tus löytyy osoitteesta:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# CONTENU

<b>Introduction .....</b>	<b>96</b>
À propos de ces informations utilisateur .....	96
Documents associés .....	96
<b>Sécurité .....</b>	<b>97</b>
Utilisation correcte .....	97
Mauvaise utilisation prévisible .....	97
Renseignements de sécurité généraux .....	98
Consignes de sécurité pour le montage et le fonctionnement .....	98
Consignes de sécurité pour le nettoyage et l'entretien .....	98
Risques résiduels .....	99
Remarques en cas de dispositif électronique de mesure de la pression .....	100
<b>Contenu de la livraison et</b>	
<b>Liste des pièces de rechange .....</b>	<b>100</b>
<b>Transport et stockage .....</b>	<b>101</b>
<b>Nettoyage .....</b>	<b>101</b>
<b>Entretien .....</b>	<b>102</b>
<b>Evacuation .....</b>	<b>102</b>

<b>Service après-vente .....</b>	<b>103</b>
<b>Fonctionnement et utilisation</b>	
<b>(Partie B) .....</b>	<b>103</b>
<b>Données techniques .....</b>	<b>104</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>106</b>
<b>Symboles utilisés .....</b>	<b>107</b>
<b>Déclaration de conformité CE .....</b>	<b>107</b>

## INTRODUCTION

### À propos de ces informations utilisateur

Toutes les informations utilisateur fournies font partie intégrante du produit :

- Lire attentivement toutes les informations utilisateur avant la mise en marche et l'utilisation du produit.
- Transmettre toutes les informations utilisateur à chaque futur opérateur à suivre.

L'appareil doit être utilisé uniquement par des professionnels qui sont dotés de qualifications appropriées dans le domaine de la peinture et qui ont lu et compris les consignes de sécurité ci-dessous.

Vous trouverez des informations sur le montage dans les instructions de montage fournies (Partie B). Les instructions de montage sont rédigées sous forme de pictogrammes.

### Documents associés

- Instructions de montage (Partie B)

# SÉCURITÉ

## Utilisation correcte

L'unité de mesure de la pression est exclusivement destinée à une utilisation avec un pistolet de peinture SATA. Toute autre utilisation est considérée comme non-conforme.

L'unité de mesure de la pression est uniquement destinée à une utilisation par des professionnels. Le nettoyage et l'entretien sont exclusivement réservés aux professionnels.

L'utilisation/stockage de l'unité de mesure de la pression sont autorisés dans des zones à risque d'explosion de type zone 1 et zone 2.

- ➔ Monter l'unité de mesure de la pression et la mettre en service uniquement dans le respect des instructions de montage (Partie B).
- ➔ Utiliser uniquement des accessoires et pièces de rechange originaux.
- ➔ Respecter le mode d'emploi du pistolet de peinture SATA correspondant.

## Mauvaise utilisation prévisible

- L'unité de mesure de la pression n'est pas conçue pour être utilisée par des enfants et ne doit pas être laissée à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser l'unité de mesure de la pression lorsque sa propre capacité de réaction est diminuée, par ex. sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- Il est interdit de transformer ou de modifier l'unité de mesure de la pression.
- Ne pas appliquer des produits contenant de l'acide, de la lessive ou de l'essence.
- Ne pas utiliser l'unité de mesure de la pression à proximité de sources d'inflammation (par ex. feu ouvert, cigarettes allumées).
- Ne pas utiliser l'appareil de mesure de la pression dans une zone contenant des équipements électriques non antidéflagrants.
- Ne pas amener l'unité de mesure de la pression dans des atmosphères explosives de la zone Ex 0.
- Ne pas utiliser de solvants ou de détergents à base d'hydrocarbures halogénés.

## Renseignements de sécurité généraux

- ➔ Lors de l'utilisation, du nettoyage et de l'entretien de l'unité de mesure de la pression, porter les équipements de protection individuelle appropriés :
  - Protection respiratoire et oculaire
  - Gants protecteurs
  - Vêtements de protection
  - Chaussures de sécurité
  - Protections auditives
- ➔ Respecter les consignes de sécurité, de prévention des accidents, d'hygiène et de protection du travail et de protection de l'environnement sur site.

## Consignes de sécurité pour le montage et le fonctionnement

- ➔ Avant le montage initial de l'unité de mesure de la pression, débrancher le pistolet de peinture du réseau d'air comprimé.
- ➔ Avant chaque utilisation, vérifier que l'unité de mesure de la pression n'est pas endommagée et qu'elle est complète. Ne pas faire fonctionner

en présence de traces de dommages ou si des pièces manquent.

- ➔ En cas de dommages, mettre l'unité de mesure de la pression hors service immédiatement et séparer du réseau d'air comprimé.

## Consignes de sécurité pour le nettoyage et l'entretien

- ➔ Démonter l'unité de mesure de la pression avant de procéder au nettoyage du pistolet de peinture dans une machine à laver. Ne pas nettoyer l'unité de mesure de la pression dans une machine à laver.
- ➔ Ne pas plonger l'unité de mesure de la pression dans un produit nettoyant.
- ➔ Ne pas nettoyer le cadran de l'unité de mesure de la pression avec des objets pointus, acérés ou râpeux.
- ➔ Renoncer à l'emploi des acides, soudes, bases, décapants, produits régénérés inappropriés ou autres détergents agressifs.

- ➔ Avant tous les travaux d'entretien et de nettoyage, débrancher l'unité de mesure de la pression du réseau d'air comprimé.
  - ➔ Procéder au remplacement des piles de l'unité de mesure de la pression uniquement à l'état hors service et en dehors des zones explosives.
- 
- ➔ Utiliser uniquement la pile originale prescrite par le fabricant :
    - adam X pro : Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
    - adam X : Omnyergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)
  - ➔ Ouvrir le display uniquement pour remplacer la pile.
  - ➔ Ne jamais effectuer les travaux d'entretien dans une atmosphère explosive.

## Risques résiduels

### Risque de graves blessures en raison d'une explosion

Une mauvaise utilisation de l'unité de mesure de la pression peut entraîner la perte de la protection antidéflagrante. Cela peut provoquer des explosions avec un risque de blessures graves pouvant entraîner la mort.

- ➔ Ne pas amener l'unité de mesure de la pression dans des atmosphères explosives de la zone Ex 0.

- Ne pas utiliser de solvants ou de détergents à base d'hydrocarbures halogénés. Les réactions chimiques qui se produisent alors peuvent être explosives.
- Toujours assurer la mise à la terre en cas d'utilisation et de nettoyage en atmosphère explosive.
- Identification ATEX/IECEx :



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

- Procéder au remplacement de piles uniquement en dehors de zones à risque d'explosion.

## Remarques en cas de dispositif électronique de mesure de la pression

Le dispositif électronique de mesure de la pression a été soumis à un test de conformité. Il est développé, conçu et fabriqué conformément à la Directive UE 2014/34/UE. Il a été classé dans la catégorie Ex ib IIC T4 Gb. Il peut être utilisé et conservé dans des zones EX 1 et 2 jusqu'à 60 °C de température ambiante.

## CONTENU DE LA LIVRAISON ET LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

- Après le déballage, vérifier que la livraison n'est pas endommagée et qu'elle est complète. Signaler immédiatement tout défaut au reveneur.
- Voir le Mode d'emploi (Partie B).

## TRANSPORT ET STOCKAGE

Stocker l'unité de mesure de la pression dans un endroit sec, propre, à l'abri du gel.

## NETTOYAGE

### AVERTISSEMENT



#### Risque de graves blessures en raison de l'air comprimé.

- ➔ Ne pas amener l'unité de mesure de la pression dans des atmosphères explosives de la zone Ex 0.
  - ➔ Avant tous les travaux d'entretien, débrancher le pistolet de peinture du réseau d'air comprimé et démonter l'unité de mesure de la pression du pistolet de peinture.
  - ➔ Démonter et monter les pièces en faisant preuve d'une extrême prudence.
- 
- ➔ Nettoyer l'unité de mesure de la pression avec un chiffon imbibé de produit de nettoyage. Utiliser un liquide de nettoyage neutre (valeur pH 6 à 8).

## ENTRETIEN

### AVERTISSEMENT



**Risque de graves blessures en raison d'une explosion.**

- Remplacer la pile uniquement en dehors de zones à risque d'explosion.

- Pour le remplacement des piles, voir les Instructions de montage (Partie B).

## EVACUATION

Éliminer l'unité de mesure de la pression comme une matière recyclable. Pour éviter tout dommage à l'environnement, éliminer la pile de manière appropriée en la séparant de l'unité de mesure de la pression. Respecter les prescriptions locales.



## SERVICE APRÈS-VENTE

Vous recevrez des accessoires, des pièces de rechange et une aide technique auprès de votre distributeur SATA.

## FONCTIONNEMENT ET UTILISATION (PARTIE B)

→ Voir le Mode d'emploi (Partie B)



## DONNÉES TECHNIQUES

		<b>adam X</b>	<b>adam X pro</b>
Pile	Type	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Tension nominale	3 V	3 V
	Capacité nominale	350 mAh	950 mAh
Seuil de mise en / hors marche		0.1 bar / 1.5 psi	0.1 bar / 1.5 psi
Précision d'indication		0.1 bar / 1.5 psi	0.1 bar / 1.5 psi
Valeur d'affichage maxi		9.9 bar / 99 psi	9.9 bar / 99 psi
Pression de service maxi		10.0 bar / 145 psi	10.0 bar / 145 psi
Température de fonctionnement		10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F
Température de stockage		0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F
Poids		21 g / 0.74 oz	32 g (36 g avec la protection de transport et de déchargement) 1.13 oz (1.27 oz avec la protection de transport et de déchargement)



## ATEX/IECEx

Organisme de contrôle et de certification	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Allemagne Notified Body N°: 0158
Organisme de surveillance	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Notified Body N°: 0344
Marquage ATEX/IECEx	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Certificat ATEX	BVS 24 ATEX E 023 X
Certificat IECEx	IECEx BVS 24.0019 X

## SYMBOLES UTILISÉS

 Mise en garde face à un danger pouvant entraîner la mort ou des blessures lourdes

 Marquage UE pour les équipements électriques destinés à une utilisation en atmosphère explosive

 Correct

 Incorrect

 Vérifier

 Appuyer deux fois

 Nouveaux composants

 Éliminer correctement le matériel



Nettoyage avec un chiffon non pelucheux et un produit de nettoyage approprié



Tournevis Torx



Voir Partie A : Mode d'emploi



Voir Partie B : Mode d'emploi

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

La déclaration de conformité la plus récente est disponible sur:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>Εισαγωγή .....</b>	<b>110</b>
Σχετικά με τις παρούσες πληροφορίες	
Χρήστη .....	110
Άλλα ισχύοντα έγγραφα .....	110
<b>Ασφάλεια .....</b>	<b>111</b>
Προβλεπόμενη χρήση .....	111
Προβλεπόμενη μη προσήκουσα χρήση.....	111
Γενικές οδηγίες ασφαλείας .....	112
Οδηγίες ασφαλείας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία .....	112
Οδηγίες ασφαλείας για τον καθαρισμό και τη συντήρηση .....	112
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι .....	113
Υποδείξεις για ηλεκτρονικό εξοπλισμό <sup>1</sup> μέτρησης πίεσης.....	114
<b>Παραδοτέος εξοπλισμός και λίστα</b>	
<b>ανταλλακτικών .....</b>	<b>114</b>
<b>Μεταφορά και αποθήκευση .....</b>	<b>115</b>
<b>Καθαρισμός .....</b>	<b>115</b>
<b>Συντήρηση .....</b>	<b>116</b>

<b>Απόρριψη.....</b>	<b>116</b>
<b>Εξυπηρέτηση πελατών .....</b>	<b>117</b>
<b>Λειτουργία και χειρισμός</b>	
( <b>Μέρος Β)</b> .....	117
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά .....</b>	<b>118</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>119</b>
<b>Χρησιμοποιούμενα σύμβολα.....</b>	<b>120</b>
<b>Δήλωση συμμόρφωσης της Ε.Κ.</b> .....	<b>120</b>

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

### Σχετικά με τις παρούσες πληροφορίες χρήστη

Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες χρήστη αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος:

- ➔ Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες χρήστη πριν από τη λειτουργία και τη χρήση του προϊόντος.
- ➔ Διαβιβάστε όλες τις πληροφορίες χρήστη σε κάθε επόμενο χειριστή.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ειδικούς που έχουν εξειδικευτεί στη βαφή και οι οποίοι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στις παρεχόμενες οδηγίες εγκατάστασης (Μέρος Β). Οι οδηγίες συναρμολόγησης διατυπώνονται με τρόπο ουδέτερο ως προς το φύλλο.

### Άλλα ισχύοντα έγγραφα

- Οδηγίες συναρμολόγησης (Μέρος Β)

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

### Προβλεπόμενη χρήση

Η μονάδα μέτρησης πίεσης προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με πιστόλι βαφής της SATA. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν ενδείκνυται.

Η μονάδα μέτρησης πίεσης προορίζεται μόνο για χρήση από εξειδικευμένο προσωπικό. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η μονάδα μέτρησης πίεσης είναι εγκεκριμένη για χρήση/φύλαξη σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης της ζώνης Ex 1 και 2.

- ➔ Εγκαταστήστε και θέστε σε λειτουργία τη μονάδα μέτρησης πίεσης μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης (Μέρος Β).
- ➔ Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά.
- ➔ Τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας του αντίστοιχου πιστολιού βαφής SATA.

### Προβλεπόμενη μη προσήκουσα χρήση

- Η μονάδα μέτρησης πίεσης δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από παιδιά και δεν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα μέτρησης πίεσης, εάν τα αντανακλαστικά σας είναι μειωμένα π. χ. εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
- Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις και αλλαγές στη μονάδα μέτρησης πίεσης.
- Μη χρησιμοποιείτε με το πιστόλι μέσα ψεκασμού που περιέχουν οξέα, αλκαλικά διαλύματα ή βενζίνη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα μέτρησης πίεσης στην περιοχή των πηγών ανάφλεξης (π.χ. ανοικτή φλόγα, αναμμένα τσιγάρα).
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μονάδα μέτρησης πίεσης σε περιοχή με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωρίς προστασία από εκρήξεις.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα μέτρησης πίεσης σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης της ζώνης Ex 0.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες και καθαριστικά με βάση αλογονωμένους υδρογονάνθρακες.

## Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- ➔ Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη χρήση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση της μονάδας μέτρησης πίεσης:
  - Προστασία αναπνευστικού συστήματος και οφθαλμών
  - Γάντια ασφαλείας
  - Προστατευτικά εξαρτήματα
  - Προστατευτικά υποδήματα
  - Προστατευτικά ακοής
- ➔ Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας, πρόληψης ατυχημάτων, προστασίας της εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

## Οδηγίες ασφαλείας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία

- ➔ Πριν από την αρχική συναρμολόγηση της μονάδας μέτρησης πίεσης, αποσυνδέστε το πιστόλι βαφής από το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα.
- ➔ Ελέγχετε τη μονάδα μέτρησης πίεσης για ζημιές και πληρότητα πριν από κάθε χρήση. Μη θέτετε ποτέ σε λειτουργία τη συσκευή, αν έχει υποστεί ζημιά ή λείπουν εξαρτήματα.

➔ Θέστε τη μονάδα μέτρησης πίεσης αμέσως εκτός λειτουργίας, αν έχει υποστεί βλάβη, και αποσυνδέστε την από το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα.

## Οδηγίες ασφαλείας για τον καθαρισμό και τη συντήρηση

- ➔ Αποσυναρμολογήστε τη μονάδα μέτρησης πίεσης προτού καθαρίσετε το πιστόλι βαφής σε πλυντήριο. Μην καθαρίζετε τη μονάδα μέτρησης πίεσης στο πλυντήριο.
- ➔ Μη βυθίζετε τη μονάδα μέτρησης πίεσης σε καθαριστικό.
- ➔ Μην καθαρίζετε τη μονάδα μέτρησης πίεση με αιχμηρά, κοφτερά ή τραχιά αντικείμενα.
- ➔ Μην χρησιμοποιείτε οξέα, αλκαλικά διαλύματα, βάσεις, αποχρωστικά, ακατάληλα αναγεννημένα λάδια ή άλλα επιθετικά καθαριστικά μέσα.
- ➔ Πριν από όλες τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού, αποσυνδέστε τη μονάδα μέτρησης πίεση από το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα.

➔ Αλλάζετε τη μπαταρία της μονάδας μέτρησης πίεσης μόνο όταν η μονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας και εκτός δυνητικά εκρηκτικών ατμοσφαιρών.

- ➔ Χρησιμοποιείτε μόνο την αρχική μπαταρία που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή:
- adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
  - adam X: Omnergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)
- ➔ Να ανοίγετε την οθόνη μόνο για την αλλαγή της μπαταρίας.
- ➔ Ποτέ μην πραγματοποιείτε εργασίες συντήρησης σε εκρηκτική ατμόσφαιρα.

## Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

### Σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού λόγω έκρηξης

Τυχόν εσφαλμένη χρήση της συσκευής μέτρησης πίεσης ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της προστασίας από έκρηξη. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει εκρήξεις με σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου.

- ➔ Μην τοποθετείτε τη μονάδα μέτρησης πίεσης σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης της ζώνης Ex 0.

- ➔ Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες και καθαριστικά με βάση αλογονωμένους υδρογονάνθρακες. Οι χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη.
- ➔ Διασφαλίζετε πάντα τη γείωση κατά τη χρήση και τον καθαρισμό εκτός ατμόσφαιρας.
- ➔ Σήμανση ATEX/IECEx:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

- ➔ Η αντικατάσταση της μπαταρίας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εκτός δυνητικά εκρηκτικών ατμοσφαιρών.

## Υποδείξεις για ηλεκτρονικό εξοπλισμό μέτρησης πίεσης

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός μέτρησης πίεσης έχει υποβληθεί σε δοκιμή τύπου. Σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με την Οδηγία 2014/34/ΕΕ της ΕΕ. Ταξινομήθηκε σύμφωνα με το Exib IIC T4 Gb. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αποθηκευτεί στις ζώνες Ex 1 και 2 σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.έως 60 °C.

## ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

- ➔ Ελέγχετε την παράδοση για ζημιές και πληρότητα μετά την αποσυσκευασία. Αναφέρετε αμέσως τα ελαττώματα στον έμπορο.
- ➔ Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας (Μέρος B).

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε τη μονάδα μέτρησης πίεσης σε στεγνή τοποθεσία απαλλαγμένη από ακαθαρσίες και παγετό.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



**Σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού λόγω πεπιεσμένου αέρα.**

- ➔ Μην τοποθετείτε τη μονάδα μέτρησης πίεσης σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης της ζώνης Ex 0.
- ➔ Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αποσυνδέστε το πιστόλι βαφής από το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα και αποσυναρμολογήστε τη μονάδα μέτρησης πίεσης από το πιστόλι βαφής.
- ➔ Αποσυναρμολογήστε και συναρμολογήστε τα εξαρτήματα πολύ προσεκτικά.
- ➔ Καθαρίστε τη μονάδα μέτρησης πίεσης με ένα πανί εμποτισμένο με καθαριστικό. Χρησιμοποιείτε ουδέτερο καθαριστικό (Τιμή pH 6 έως 8).

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



**Σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού λόγω έκρηξης.**

→ Η αντικατάσταση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά έξω από περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

→ Για την αντικατάσταση της μπαταρίας, ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολόγησης (Μέρος Β).

### ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Απορρίψτε τη μονάδα μέτρησης πίεσης ως ανακυκλώσιμο υλικό. Για να αποφύγετε τυχόν βλάβη στο περιβάλλον, απορρίπτετε την μπαταρία ξεχωριστά από τη μονάδα μέτρησης πίεσης. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς.



## ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Παρελκόμενο εξοπλισμό, ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη θα λάβετε από τον τοπικό σας έμπορο της SATA.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β)

➔ Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας (Μέρος Β)



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		adam X	adam X pro
Μπαταρία	Τύπος	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Ονομαστική τάση	3 V	3 V
	Ονομαστική ικανότητα	350 mAh	950 mAh
Όριο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	0,1 bar / 1,5 psi	0,1 bar / 1,5 psi	
Ακρίβεια ένδειξης	0,1 bar / 1,5 psi	0,1 bar / 1,5 psi	
Μέγ. τιμή ένδειξης	9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi	
Μέγ. πίεση λειτουργίας	10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi	
Θερμοκρασία λειτουργίας	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	
Βάρος	21 g / 0,74 oz	32 g (36 g με προστατευτικό μεταφοράς και εκκένωσης) 1,13 oz (1,27 oz με προστατευτικό μεταφοράς και εκκένωσης)	

## ATEX/IECEx

Φορέας δοκιμών και πιστοποίησης

DEKRA Testing and Certification GmbH  
Handwerkstraße 15  
0565 Stuttgart  
Γερμανία  
Notified Body No.: 0158

Υπηρεσία επόπτευσης

DEKRA Certification B.V.  
Meander 1051 / P.O. Box 5185  
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM  
Netherlands  
Notified Body No.: 0344

Σήμανση ATEX/IECEx

 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

Πιστοποιητικό ATEX

BVS 24 ATEX E 023 X

Πιστοποιητικό IECEx

IECEx BVS 24.0019 X

## ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ



Προειδοποίηση! Κίνδυνος, που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.



Σήμα ΕΕ για ηλεκτρικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες



Σωστό



Λάθος



Έλεγχος



Διπλό πάτημα



Νέο εξάρτημα



Σωστή απόρριψη υλικού



Καθαρισμός με πανί χωρίς χνούδι και κατάλληλο απορρυπαντικό



Κατσαβίδι Τορχ



Βλ. Μέρος Α: Οδηγίες λειτουργίας



Βλ. Μέρος Β: Οδηγίες λειτουργίας

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Κ.

Την ισχύουσα ενημερωμένη δήλωση συμμόρφωσης θα βρείτε εδώ:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)





# CONTENUTO

## **Introduzione..... 124**

A proposito di queste informazioni per l'utente.....	124
Documenti di riferimento.....	124

## **Sicurezza..... 125**

Impiego secondo le disposizioni .....	125
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile ..	125
Indicazioni di sicurezza generali.....	126
Istruzioni di sicurezza per il montaggio e il funzionamento .....	126
Istruzioni di sicurezza per la pulizia e la manutenzione .....	126
Rischi residui .....	127
Indicazioni con dispositivo manometrico elettronico .....	127

## **Volume di fornitura e elenco dei pezzi di ricambio .....** 128

## **Trasporto e stoccaggio .....** 128

## **Pulizia .....** 129

## **Manutenzione .....** 129

**Smaltimento..... 130**

**Servizio .....** 130

**Funzionamento e comando  
(parte B)..... 131**

**Dati tecnici .....** 131

**ATEX/IECEx .....** 133

**Simboli utilizzati..... 134**

**Dichiarazione di conformità CE..... 134**

## INTRODUZIONE

### A proposito di queste informazioni per l'utente

Tutte le informazioni per l'utente fornite sono parte integrante del prodotto:

- Leggere attentamente tutte le informazioni per l'utente prima di mettere in funzione e utilizzare il prodotto.
- Trasmettere tutte le informazioni sull'utente a ogni operatore successivo.

L'apparecchio può essere utilizzato solo da personale specializzato e qualificato nel settore della verniciatura, che abbia letto e compreso le seguenti istruzioni di sicurezza.

Le informazioni per il montaggio sono contenute nelle istruzioni di montaggio fornite (parte B). Le istruzioni di montaggio sono neutre dal punto di vista linguistico.

### Documenti di riferimento

- Istruzioni di montaggio (parte B)

## SICUREZZA

### Impiego secondo le disposizioni

Il manometro è destinato esclusivamente all'uso con una pistola a spruzzo SATA. Qualsiasi altro uso è considerato improprio.

Il manometro è destinato all'uso esclusivo da parte di personale specializzato. La pulizia e la manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato.

Il manometro è omologato per l'uso/la conservazione negli ambienti a rischio di esplosione appartenenti alle zone Ex 1 e 2.

- ➔ Montare e mettere in funzione il manometro solo in conformità alle istruzioni di montaggio (parte B).
- ➔ Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali.
- ➔ Attenersi all'istruzione d'uso della relativa pistola a spruzzo SATA.

### Uso scorretto ragionevolmente prevedibile

- Il manometro non è stato progettato per essere utilizzato dai bambini e deve essere tenuto fuori dalla loro portata.
- Non utilizzare il manometro se la propria capacità di reazione è compromessa, ad es. sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.
- Non sono consentite conversioni e modifiche del manometro.
- Non applicare sostanze da spruzzo che contengono acido, soluzione alcalina o benzina.
- Non utilizzare il manometro in prossimità di fonti di accensione (ad es. fiamme libere, sigarette accese).
- Non utilizzare il manometro nelle vicinanze di dispositivi elettrici non protetti contro le esplosioni.
- Non portare il manometro in ambienti a rischio di esplosione appartenenti alla zona Ex 0.
- Non utilizzare solventi e detergenti a base di idrocarburi alogenati.

## Indicazioni di sicurezza generali

- Durante l'uso, la pulizia e la manutenzione del manometro, indossare dispositivi di protezione personale adeguati:
  - Protezione delle vie respiratorie e degli occhi
  - Guanti di protezione
  - Abbigliamento di protezione
  - Calzature di sicurezza
  - Protezione dell'udito
- Rispettare le norme di sicurezza, antinfortunistiche, di tutela del lavoro e ambientale, in vigore nel luogo di utilizzo.

## Istruzioni di sicurezza per il montaggio e il funzionamento

- Prima della prima installazione del manometro, scollegare la pistola a spruzzo dall'alimentazione di aria compressa.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che il manometro non sia danneggiato e che sia integro. Non procedere con la messa in funzione se si osservano segni di danneggiamento o parti mancanti.

- In caso di danneggiamento, mettere subito il manometro fuori servizio e scollarlo dalla rete di distribuzione di aria compressa.

## Istruzioni di sicurezza per la pulizia e la manutenzione

- Prima di pulire la pistola a spruzzo nella lavapistole, smontare il manometro. Non pulire il manometro nella lavapistole.
- Non immergere il manometro nel detergente.
- Non utilizzare oggetti appuntiti, affilati o scabri per la pulizia della lastra del manometro.
- Non utilizzare acidi, soluzioni alcaline, basi, sverniciatori, prodotti rigenerati inadeguati o altri detergenti aggressivi.
- Scollegare il manometro dall'alimentazione di aria compressa prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia.
- Sostituire la batteria del manometro solo quando l'apparecchio è spento e al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive.

- ➔ Utilizzare esclusivamente la batteria originale prevista dal produttore:
  - adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
  - adam X: Omnergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)
- ➔ Aprire il display esclusivamente per cambiare la batteria.
- ➔ Non eseguire mai interventi di manutenzione in atmosfera esplosiva.

## Rischi residui

### Rischio di lesioni gravi da esplosione

Un uso improprio del manometro può pregiudicare la protezione contro l'esplosione. Ciò può provocare esplosioni con rischio di lesioni gravi o addirittura di morte.

- ➔ Non portare il manometro in ambienti a rischio di esplosione appartenenti alla zona Ex 0.

- ➔ Non utilizzare solventi e detergenti a base di idrocarburi alogenati. Le reazioni chimiche che ne derivano possono essere esplosive.
- ➔ Garantire sempre la messa a terra durante l'uso e la pulizia in un'atmosfera potenzialmente esplosiva.
- ➔ Marchio ATEX/IECEx:  
 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
- ➔ Cambiare la batteria esclusivamente al di fuori di zone a rischio d'esplosione.

### Indicazioni con dispositivo manometrico elettronico

Il manometro elettronico è stato sottoposto a un esame del tipo. È stato sviluppato, progettato e fabbricato in conformità alla Direttiva 2014/34/UE. È stato classificato in conformità a Ex ib IIC T4 Gb. Può essere utilizzato e conservato nelle zone Ex 1 e 2 con una temperatura ambiente massima di 60 °C.

## VOLUME DI FORNITURA E ELENCO DEI PEZZI DI RICAMBIO

- Dopo il disimballo, controllare che la fornitura non sia danneggiata e che sia completa. Eventuali difetti devono essere segnalati immediatamente al rivenditore.
- Fare riferimento all'istruzione d'uso (parte B).

## TRASPORTO E STOCCAGGIO

Conservare il manometro in un luogo asciutto, pulito e al riparo dal gelo.

## PULIZIA

### AVVERTENZA



Rischio di lesioni gravi da aria compressa.

- ➔ Non portare il manometro in ambienti a rischio di esplosione appartenenti alla zona Ex 0.
  - ➔ Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, scolare la pistola a spruzzo dall'alimentazione di aria compressa e rimuovere il manometro dalla pistola.
  - ➔ Smontare e assemblare le parti con estrema cura.
- ➔ Pulire il manometro con un panno imbevuto di detergente. Utilizzare detersivo di valore neutro (ph 6,0 - 8,0).

## MANUTENZIONE

### AVVERTENZA



Rischio di lesioni gravi da esplosione.

- ➔ Cambiare la batteria esclusivamente al di fuori di zone a rischio d'esplosione.
- ➔ Per la sostituzione della batteria fare riferimento alle istruzioni di montaggio (parte B).

## SMALTIMENTO

Smaltire il manometro come materiale potenzialmente riciclabile. Per evitare danni all'ambiente, smaltire la batteria separatamente dal manometro. Attenersi alle disposizioni locali.



## SERVIZIO

Potete ricevere accessori, ricambi e servizio tecnico dal Vostro distributore SATA.

## FUNZIONAMENTO E COMANDO (PARTE B)

## DATI TECNICI

→ Fare riferimento all'istruzione d'uso (parte B)



	<b>adam X</b>	<b>adam X pro</b>
Batteria	Tipo Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
Tensione nominale	3 V	3 V
Capacità nominale	350 mAh	950 mAh
Soglia di avviare/fermare	0,1 bar / 1,5 psi	0,1 bar / 1,5 psi
Precisione d'indicazione	±0,1 bar / 1,5 psi	±0,1 bar / 1,5 psi
Valore indicato massimo	9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi
Pressione di esercizio massima	10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi
Temperatura di funzionamento	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F

Temperatura di immagazzinamento	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F
Peso	21 g / 0,74 oz	32 g (36 g con protezione per il trasporto e contro la scarica) 1,13 oz (1,27 oz with transport and discharge protector)

## ATEX/IECEx

Istituto di collaudo e certificazione	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerksstraße 15 0565 Stuttgart Germania Notified Body No.: 0158
Organismo di monitoraggio	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Notified Body No.: 0344
Marchio ATEX/IECEx	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Certificato ATEX	BVS 24 ATEX E 023 X
Certificato IECEx	IECEx BVS 24.0019 X

## SIMBOLI UTILIZZATI



Avviso! di pericolo che possa portare alla morte o gravi ferite.



Marchio UE per apparecchiature elettriche destinate all'uso in atmosfere esplosive



Corretto



Sbagliato



Verificare



Toccare due volte



Nuovo componente



Smaltire il materiale correttamente



Pulire con un panno privo di lanugine e un detergente adatto



Cacciavite torx



Fare riferimento alla parte A: Istruzione d'uso



Fare riferimento alla parte B: Istruzione d'uso

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Per la dichiarazione di conformità aggiornata:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)





# SATURS

<b>Ievads .....</b>	<b>138</b>
Par šo informāciju lietotājam .....	138
Citi spēkā esošie dokumenti.....	138
<b>Drošība.....</b>	<b>138</b>
Paredzētais pielietojums .....	138
Paredzamie neatbilstošas izmantošanas veidi.....	139
Vispārīgie drošības norādījumi.....	139
Drošības norādījumi attiecībā uz montāžu un ekspluatāciju .....	139
Drošības norādījumi attiecībā uz tīrīšanu un apkopi .....	140
Atlikušie riski.....	140
Norādījumi darbam ar elektronisko manometru.....	141
<b>Piegādes komplektācija un rezerves daļu saraksts.....</b>	<b>141</b>
<b>Transportēšana un glabāšana.....</b>	<b>142</b>
<b>Tīrīšana .....</b>	<b>142</b>

<b>Tehniskā apkope .....</b>	<b>143</b>
<b>Utilizācija .....</b>	<b>143</b>
<b>Klientu apkalpošanas centrs .....</b>	<b>144</b>
<b>Ekspluatācija un lietošana (B daļa) .....</b>	<b>144</b>
<b>Tehniskie parametri .....</b>	<b>145</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>146</b>
<b>Izmantotie simboli.....</b>	<b>147</b>
<b>EK atbilstības deklarācija .....</b>	<b>147</b>

## IEVADS

### Par šo informāciju lietotājam

Visa komplektācijā ietvertā informācija lietotājam ir izstrādājuma sastāvdaļa:

- Pirms izstrādājuma lietošanas uzsākšanas un ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visu informāciju lietotājam.
- Visu informāciju lietotājam nododiet tālāk nākamajam lietotājam.

Mērīci drīkst izmantot tikai speciālisti, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija krāsošanas jomā un kuri ir izlasījuši un izpratuši šos drošības norādījumus.

Informāciju par montāžu skatiet pievienotajā montāžas instrukcijā (B daļa). Montāžas instrukcija ir valodas ziņā neitrāla.

### Citi spēkā esošie dokumenti

- Montāžas instrukcija (B daļa)

## DROŠĪBA

### Paredzētais pielietojums

Spiediena mērīrīce paredzēta izmantošanai tikai kopā ar SATA krāsu pulverizatoru. Jebkāda cita veida izmantošana ir neatbilstoša izmantošana. Spiediena mērīrīci drīkst izmantot tikai speciālisti. Tīrīšanu un apkopi drīkst veikt tikai speciālisti. Spiediena mērīrīce ir sertificēta izmantošanai/uzglabāšanai 1. un 2. sprādzienbīstamās zonas sprādzienbīstamā vidē.

- Spiediena mērīrīces uzstādīšanu un ekspluatāciju drīkst veikt tikai saskaņā ar montāžas instrukcijas (B daļa) norādījumiem.
- Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus un rezerves daļas.
- Ievērojiet attiecīgā SATA krāsu pulverizatora lietošanas instrukciju.

## Paredzamie neatbilstošas izmantošanas veidi

- Spiediena mērītāce nav paredzēta tam, lai ar to strādātu bērni, un tā nedrīkst atrasties vietā, kur tai var piekļūt bērni.
- Neizmantojet spiediena mērītāci, ja jums ir ierobežots reakcijas ātrums, piem., ja atrodaties apreibinošu vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē.
- Aizliegts veikt spiediena mērītāces pārbūvi un modifikācijas.
- Neizmantojet skābi, sārmu vai benzīnu saturošus smidzināmos šķidrumus.
- Neizmantojet spiediena mērītāci aizdegšanās avotu (piem., atklātas liesmas, kvēlojošu cigarešu) tuvumā.
- Spiediena mērītāci neizmantojet vietās, kur atrodas sprādzienbīstamas elektriskas ierīces.
- Neenesiet spiediena mērītāci 0. sprādzienbīstamās zonas sprādzienbīstamā vidē.
- Neizmantojet šķidinātājus un tīrišanas līdzekļus uz halogenizētu oglūdeņražu bāzes.

## Vispārīgie drošības norādījumi

- ➔ Izmantojot spiediena mērītāci un veicot tās tīrišanu un apkopi, izmantojet piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus:
  - elpošanas un acu aizsarglīdzekļus
  - aizsargcimdus
  - aizsargapģērbu
  - drošības apavus
  - dzirdes aizsarglīdzekļus
- ➔ Ievērot vietējos drošības, nelaimes gadījumu novēršanas, darba aizsardzības un vides aizsardzības noteikumus.

## Drošības norādījumi attiecībā uz montāžu un ekspluatāciju

- ➔ Pirms spiediena mērītāces sākotnējās uzstādišanas atvienojiet krāsu pulverizatoru no saspieštā gaisa padeves tīkla.
- ➔ Pirms katras izmantošanas reizes pārbaudiet, vai spiediena mērītāci nav bojājumu un vai tā ir pilnā komplektācijā. Ja ierīcei ir bojājumi vai nav kādas detaļas, to nedrīkst izmantot.

- Konstatējot spiediena mērītāces bojājumus, nekavējoties pārtrauciet tās ekspluatāciju un atvienojiet to no saspieštā gaisa paderves tīkla.

## Drošības norādījumi attiecībā uz tīrīšanu un apkopi

- Pirms krāsu pulverizatora tīrīšanas mazgāšanas iekārtā noņemiet spiediena mērītāci. Netīriet spiediena mērītāci mazgāšanas iekārtā.
- Neiegremdējiet spiediena mērītāci mazgāšanas līdzeklī.
- Spiediena mērītāces stikla tīrīšanai neizmantojiet smailus, asus vai raupjus priekšmetus.
- Neizmantot tīrīšanai skābes, sārmus, bāzes, kodinātājus, nepiemērotus reģenerātus vai citus agresīvas iedarbības tīrīšanas līdzekļus.
- Pirms visu apkopes un tīrīšanas darbu sākšanas atvienojiet spiediena mērītāci no saspieštā gaisa paderves tīkla.
- Spiediena mērītāces akumulatora nomaiņu veiciet tikai ārpus sprādzienbīstamām zonām un tikai tad, kad ierīce netiek izmantota.

- Izmantojiet tikai ražotāja norādīto oriģinālo akumulatoru:
  - adam X pro: Renata, CR2477N (3 V/950 mAh)
  - adam X: Omnergy, CR2050HT (3 V/350 mAh)
- Displeju atvērt tikai baterijas nomaiņas nolūkā.
- Apkopes darbus nedrīkst veikt sprādzienbīstamā atmosfērā.

## Atlikušie riski

### Smagu savainojumu risks eksplozijas gadījumā

Noteikumiem neatbilstoša spiediena mērītāces lietošana var padarīt sprādzienainās zonas neefektīvu. Tas var būt par iemeslu eksplozijai ar smagu vai pat letālu savainojumu risku.

- Neienesiet spiediena mērītāci 0. sprādzienbīstamās zonas sprādzienbīstamā vidē.

- ➔ Neizmantojiet šķīdinātājus un tīrīšanas līdzekļus uz halogenizētu oglūdeņražu bāzes. Šajā procesā notiek kīmiskas reakcijas, kas var notikt eksplozijas veidā.
  - ➔ Ja ierīce tiek izmantota vai tīrīta sprādzienbīstamā atmosfērā, vienmēr nodrošiniet zemējumu.
  - ➔ ATEX/IECEx markējums:
-  II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
- ➔ Akumulatora nomaiņu drīkst veikt tikai ārpus sprādzienbīstamām zonām.

## Norādījumi darbam ar elektronisko manometru

Elektroniskajam manometram tika veikta tipa pārbaude. Tas ir izstrādāts, konstruēts un izgatavots saskaņā ar ES Direktīvu 2014/34/ES. Tas ir grupēts saskaņā ar Ex ib IIC T4 Gb. To drīkst izmantot un uzglabāt 1. un 2. sprādzienbīstamā zonā apkārtējā temperatūrā līdz 60 °C.

## PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA UN REZERVES DAĻU SARAKSTS

- ➔ Pēc ierīces izpakošanas pārbaudiet, vai tai nav bojājumu un vai ir pilna komplektācija. Par konstatētajiem trūkumiem nekavējoties ziņojiet ražotājam.
- ➔ Skatiet lietošanas instrukciju (B daļu).

## TRANSPORTĒŠANA UN GLABĀŠANA

Glabājiet spiediena mērītā sausā, tīrā vietā, kas pasargāta no sala.

## TĪRĪŠANA

### BRĪDINĀJUMS



**Saspieštā gaisa izraisīts smagu savainojumu risks.**

- Neenesiet spiediena mērītā 0. sprādzienbīstamās zonas sprādzienbīstamā vidē.
  - Pirms visiem tehniskās apkopes darbiem atvienojiet krāsu pulverizatoru no saspieštā gaisa padeves tīkla un noņemiet spiediena mērītā no krāsu pulverizatora.
  - Daļu noņemšanas un uzstādīšanas laikā rīkojieties īpaši piesardzīgi.
- 
- Spiediena mērītāces tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas līdzeklī samitrinātu drānu. Izmantot neitrālu tīrīšanas šķidrumu (pH vērtība no 6 līdz 8).

## TEHNISKĀ APKOPE

### BRĪDINĀJUMS



**Smagu savainojumu risks eksplorijas gadījumā.**

- Baterijas mainīšanu veikt tikai ārpus sprādzienbīstamības zonām.

- Informāciju par akumulatora nomaiņu skatiet montāžas instrukcijā (B daļa).

## UTILIZĀCIJA

Utilizējet spiediena mērierīci kā vērtīgu materiālu. Lai novērstu kaitējumu videi, utilizējet akumulatoru pareizā veidā, atsevišķi no spiediena mērierīces. Ievērojiet vietējos noteikumus.



## KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Piederumus, rezerves detaļas un tehnisko atbalstu  
Jūs varat saņemt no sava SATA pārdevēja.

## EKSPLUATĀCIJA UN LIETOŠANA (B DAĻA)

→ Skatiet lietošanas instrukciju (B daļu)



## TEHNISKIE PARAMETRI

		<b>adam X</b>	<b>adam X pro</b>
Baterija	Tipš	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Nominālais spriegums	3 V	3 V
	Nominālā kapacitāte	350 mAh	950 mAh
leslēgšanās / izslēgšanās robeža		0,1 bar/1,5 psi	0,1 bar/1,5 psi
Indikācijas precizitāte		±0,1 bar/1,5 psi	±0,1 bar/1,5 psi
Maks. rādījumu vērtība		9,9 bar/99 psi	9,9 bar/99 psi
Maks. darba spiediens		10,0 bar/145 psi	10,0 bar/145 psi
Ekspluatācijas temperatūra		10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F
Uzglabāšanas temperatūra		0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F
Svars		21 g/0,74 unces	32 g (36 g ar transportēšanas un izlādes aizsardzību) 1,13 unces (1,27 unces with transport and discharge protector)

## ATEX/IECEx

Pārbaudes un sertifikācijas iestāde	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Vācija Pilnvarotā iestāde Nr.: 0158
Kontroles iestāde	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Pilnvarotā iestāde Nr.: 0344
ATEX/IECEx markējums	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX sertifikāts	BVS 24 ATEX E 023 X
IECEx sertifikāts	IECEx BVS 24.0019 X

## IZMANTOTIE SIMBOLI

 Brīdinājums! par briesmām, kas var izraisīt nāvi vai nodarīt smagus miesas bojājumus.

 ES marķējums elektriskajiem ekspluatācijas līdzekļiem izmantošanai sprādzienbīstamā atmosfērā

 Pareizi

 Nepareizi

 Pārbaudiet

 Pieskarieties divreiz

 Jauns komponents

 Utilizējiet materiālu pareizi



Tīrīšana ar bezplūksnu drānu un piemērotu tīrīšanas līdzekli



Torx skrūvgriezis



Skatiet A daļu: Lietošanas instrukcija



Skatiet B daļu: Lietošanas instrukcija

## EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Pašreiz spēkā esošā atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# TURINYS

<b>Ivadas .....</b>	<b>150</b>
Apie šią naudotojui skirtą informaciją .....	150
Papildomi dokumentai .....	150
<b>Sauga.....</b>	<b>150</b>
Naudojimo paskirtis .....	150
Numatomas netinkamas naudojimas .....	151
Bendrieji saugos nurodymai .....	151
Montavimo ir eksplloatavimo saugos instrukcijos .....	151
Valymo ir techninės priežiūros saugos instrukcijos.....	152
Kitos rizikos.....	152
Nurodymai dėl elektroninės slėgio matavimo sistemos .....	153
<b>Tiekiamas komplektas ir atsarginių dalių sąrašas .....</b>	<b>153</b>
<b>Transportavimas ir sandėliavimas .....</b>	<b>154</b>
<b>Valymas .....</b>	<b>154</b>
<b>Techninė priežiūra .....</b>	<b>155</b>
<b>Utilizavimas .....</b>	<b>155</b>

<b>Klientų aptarnavimo tarnyba .....</b>	<b>156</b>
<b>Eksplloatavimas ir valdymas</b>	
<b>(B dalis) .....</b>	<b>156</b>
<b>Techniniai duomenys.....</b>	<b>157</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>158</b>
<b>Naudojami simboliai .....</b>	<b>159</b>
<b>ES atitikties deklaracija.....</b>	<b>159</b>

## ĮVADAS

### Apie šią naudotojui skirtą informaciją

Visi pridėti informaciniai dokumentai yra sudėtinė gaminio dalis:

- prieš pradēdami eksploatuoti ir naudoti gaminį atidžiai perskaitykite visą naudotojui skirtą informaciją;
- visą naudotojui skirtą informaciją perduokite kitam gaminio naudotojui.

Prietaisą gali naudoti tik atitinkamą kvalifikaciją dažymo srityje turintys ir toliau pateiktas saugos instrukcijas perskaitę bei supratę specialistai.

Informacija apie montavimą yra pridėtoje montavimo instrukcijoje (B dalis). Montavimo instrukcija kalbos atžvilgiu yra neutrali.

### Papildomi dokumentai

- Montavimo instrukcija (B dalis)

## SAUGA

### Naudojimo paskirtis

Slėgio matavimo blokas yra skirtas naudoti tik su SATA dažymo pistoletu. Kitoks naudojimas laikomas netinkamu.

Slėgio matavimo bloką gali naudoti tik specialistai. Valymo ir techninės priežiūros darbus turi atlikti tik specialistai.

Slėgio matavimo bloką leidžiama naudoti / laikyti potencialiai sprogios atmosferos EX 1 ir 2 zonose.

- Slėgio matavimo blokas turi būti montuojamas ir eksploatuojamas tik vadovaujantis montavimo instrukcija (B dalis).
- Naudokite tik originalius priedus ir atsargines dalis.
- Vadovaukitės atitinkamo SATA dažymo pistoletu naudojimo instrukcija.

## Numatomas netinkamas naudojimas

- Slėgio matavimo blokas nėra skirtas vaikams, todėl turi būti laikomas vaikams neprieinamoje vietoje.
- Slėgio matavimo bloko nenaudokite, jeigu jūsų pajėgumas reaguoti sumažėjo, pvz., dėl narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų poveikio.
- Slėgio matavimo bloko negalima modifikuoti ir keisti.
- Neapdorokite purškiamų terpių, kurių sudėtyje yra rūgščių, šarmų arba benzino.
- Slėgio matavimo bloko nenaudokite uždegimo šaltinių srityje (pavyzdžiui, šalia atviros ugnies, degančių cigarečių).
- Slėgio matavimo bloko nenaudokite elektros įrenginių, kurie nėra apsaugoti nuo sprogimo, srityje.
- Saugokite, kad slėgio matavimo blokas nepatektų į potencialiai sprogios atmosferos EX 0 zoną.
- Nenaudokite tirpiklių ir valiklių halogenizuotų anglavandenilių pagrindu.

## Bendrieji saugos nurodymai

- ➔ Slėgio matavimo bloką naudojant, valant ir atliekant jo techninę priežiūrą reikia naudoti / dėvėti tinkamas apsaugos priemones:
  - kvėpavimo takų ir akių apsaugos priemones
  - apsauginės pirštines
  - apsauginius drabužius
  - darbo avalynę
  - klausos apsaugos priemones
- ➔ Laikykite vietos galiojančių saugos, nelaimingų atsitikimų prevencijos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos potvarkių.

## Montavimo ir eksplotatavimo saugos instrukcijos

- ➔ Prieš pirmajį slėgio matavimo bloko montavimą, dažymo pistoletą atjunkite nuo suslėgtoto oro tinklo.
- ➔ Kaskart prieš naudodami slėgio matavimo bloką patikrinkite galimus pažeidimus ir ar yra visos dalys. Neeksplotatuokite, jei yra pažeidimų ar trūksta daliių.

- Pastebėjė slėgio matavimo bloko pažeidimų, jį tuoju pat išjunkite ir atjunkite nuo suslėgtojo oro tinklo.

## Valymo ir techninės priežiūros saugos instrukcijos

- Prieš plaudami dažymo pistoletą plovimo mašinoje, numontuokite slėgio matavimo bloką. Slėgio matavimo bloko neplaukite plovimo mašinoje.
- Slėgio matavimo bloko nepanardinkite valiklyje.
- Slėgio matavimo bloko disko nevalykite smailiais, aštriais arba neapdorotais daiktais.
- Nenaudokite rūgščių, pamuilių, šarmų, tirpiklių, netinkamų regeneravimo priemonių arba kitų agresyvių valiklių.
- Prieš atlikdami bet kuriuos techninės priežiūros ir valymo darbus, slėgio matavimo bloką atjunkite nuo suslėgtojo oro tinklo.
- Slėgio matavimo bloko akumuliatorius keiskite tik ne eksplotavimo metu ir už potencialiai sprogiai atmosferų zonų ribų.

- Naudokite tik gamintojo nurodytą originalų akumuliatorių:
  - adam X pro: „Renata“, CR2477N (3 V / 950 mAh)
  - adam X: „Omnergy“, CR2050HT (3 V / 350 mAh)
- Ekraną atidarykite tik norėdami pakeisti akumuliatorių.
- Techninės priežiūros darbų niekada neatlikite sprogioje aplinkoje.

## Kitos rizikos

### Sunkių sužalojimų pavojus sprogimo atveju

Netinkamai naudojant slėgio matavimo bloką gali būti prarasta apsauga nuo sprogimo. Tokiu atveju yra galimi sprogimai su sunkių ar mirtinų traumų pavojumi.

- Saugokite, kad slėgio matavimo blokas nepatektų į potencialiai sprogios atmosferos EX 0 zoną.

- Nenaudokite tirpiklių ir valiklių halogenizuotų angliavandenilių pagrindu. Dėl jų vykstanti cheminė reakcija gali būti sprogi.
- Naudodami ir valydamai EX atmosferose nuolat užtikrinkite įžeminimą.
- ATEX/IECEx ženklinimas:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

- Akumulatorius keiskite tik už potencialiai sprogių atmosferų zonų ribų.

## Nurodymai dėl elektroninės slėgio matavimo sistemos

Buvo atlikta elektroninės slėgio matavimo sistemos tipo patikra. Ji buvo kurta, konstruojama ir gaminta vadovaujantis ES direktyva 2014/34/ES. Ji yra priskirta kategorijai pagal Ex ib IIC T4 Gb. Ji turi būti naudojama ir laikoma EX 1 ir 2 zonose ne aukštesnėje nei 60 °C aplinkos temperatūroje.

## TIEKIAMAS KOMPLEKTAS IR ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS

- Išpakavę pristatytą gaminį patikrinkite, ar nėra pažeidimų ir ar yra visos dalys. Dėl trūkstamų dalių nedelsdami praneškite pardavėjui.
- Žr. naudojimo instrukciją (B dalis).

## TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Slėgio matavimo blokų laikykite sausoje, švarioje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

## VALYMAS

### ISPĖJIMAS



Sunkių sužalojimų pavojus dėl suslėgtojo oro.

- Saugokite, kad slėgio matavimo blokas nepatektų į potencialiai sprogios atmosferos EX 0 zoną.
- Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, dažymo pistoletą atjunkite nuo suslėgtojo oro tinklo, o slėgio matavimo bloką numontuokite nuo dažymo pistoleto.
- Dalis išmontuokite ir sumontuokite ypatingai atidžiai.

- Slėgio matavimo blokų valykite valikliu sudrėkinta šluoste. Naudokite neutralųjį valymo skystį (pH vertė nuo 6 iki 8).

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

### ĮSPĖJIMAS



**Sunkių sužalojimų pavojus sprogimo atveju.**

- Akumuliatoriu keiskite tik už potencialiai sprogiu atmosferu ribu.

- Keisdami akumulatorius žr. montavimo instrukciją (B dalis).

## UTILIZAVIMAS

Slėgio matavimo bloką šalinkite kaip naudingas medžiagas. Siekdami nepadaryti žalos aplinkai, akumuliatorių šalinkite atskirai nuo slėgio matavimo bloko laikydamiesi reikalavimų. Atkreipkite dėmesį į vietos reikalavimus.



## Klientų aptarnavimo tarnyba

Priedus, atsargines dalis ir techninę pagalbą Jums suteiks Jūsų SATA prekybos atstovas.

## Eksplotavimas ir valdymas (B dalis)

→ Žr. naudojimo instrukciją (B dalis)



## TECHNINIAI DUOMENYS

		<b>adam X</b>	<b>adam X pro</b>
Akumulia-torius	Tipas	„Omnergy“, CR2050HT	„Renata“, CR2477N
	Vardinė įtampa	3 V	3 V
	Vardinė galia	350 mAh	950 mAh
Ijungimo / išjungimo velenas	0,1 bar / 1,5 psi	0,1 bar / 1,5 psi	0,1 bar / 1,5 psi
Rodymo tikslumas	±0,1 bar / 1,5 psi	±0,1 bar / 1,5 psi	±0,1 bar / 1,5 psi
Maks. rodoma vertė	9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi
Maks. darbinis slėgis	10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi
Darbinė temperatūra	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F
Sandėliavimo temperatūra	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F
Svoris	21 g / 0,74 oz	32 g (36 g su transportavimo ir iškrovimo saugos priemonėmis) 1,13 oz (1,27 oz with transport and discharge protector)	32 g (36 g su transportavimo ir iškrovimo saugos priemonėmis) 1,13 oz (1,27 oz with transport and discharge protector)

## ATEX/IECEx

Patikros ir sertifikavimo tarnyba	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Germany Paskelbtoji įstaiga Nr.: 0158
Tikrinimo įstaiga	„DEKRA Certification B. V.“ Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Paskelbtoji įstaiga Nr.: 0344
ATEX/IECEx ženklinimas	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX sertifikatas	BVS 24 ATEX E 023 X
IECEx sertifikatas	IECEx BVS 24.0019 X

## NAUDOJAMI SIMBOLIAI

 Ispėjimas apie pavojų, dėl kurio galima patirti mirtinias arba sunkias traumas

 Elektros įrangos, skirtos naudoti sprogioje aplinkoje, ES ženklas

 Tinkama

 Netinkama

 Tikrinti

 Dukart spustelėti

 Nauji komponentai

 Tinkamas medžiagų šalinimas



Valymas bepūke šluoste ir tinkamu valikliu



Torx atsuktuvas



Žr. A dalij: Naudojimo instrukcija



Žr. B dalij: Naudojimo instrukcija

## ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Galiojančią atitikties deklaraciją rasite:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



## INHOUD

<b>Inleiding .....</b>	<b>162</b>
Over deze gebruikersinformatie .....	162
Toepasselijke documenten .....	162
<b>Veiligheid .....</b>	<b>162</b>
Gebruik waarvoor het apparaat bestemd is ..	162
Voorzienbaar misbruik .....	163
Algemene veiligheidsinstructies .....	163
Veiligheidsinstructies voor installatie en gebruik .....	163
Veiligheidsinstructies voor reiniging en onderhoud .....	164
Restrisico's.....	164
Opmerkingen voor elektronisch drukmeetapparaat.....	165
<b>Leveringsomvang en onderdelenlijst ..</b>	<b>165</b>
<b>Transport en opslag.....</b>	<b>166</b>
<b>Reiniging .....</b>	<b>166</b>
<b>Onderhoud .....</b>	<b>167</b>
<b>Afvalverwerking .....</b>	<b>167</b>
<b>Klantenservice .....</b>	<b>168</b>

<b>Bediening en gebruik (dee B) .....</b>	<b>168</b>
<b>Technische gegevens .....</b>	<b>169</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>170</b>
<b>Gebruikte symbolen .....</b>	<b>171</b>
<b>EG Conformiteitsverklaring .....</b>	<b>171</b>

## INLEIDING

### Over deze gebruikersinformatie

Alle meegeleverde gebruikersinformatie maakt deel uit van het product:

- Lees alle gebruikersinformatie zorgvuldig door voordat u het product in gebruik stelt en gebruikt.
- Geef alle gebruikersinformatie door aan elke volgende bediener.

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door gespecialiseerd personeel met relevante kwalificaties op het gebied van schilderwerk en die de volgende veiligheidsinstructies hebben gelezen en begrepen.

Informatie over de installatie vindt u in de meegeleverde installatiehandleiding. (Deel B). De installatiehandleiding is taalneutraal.

### Toepasselijke documenten

- Installatiehandleiding (Deel B)

## VEILIGHEID

### Gebruik waarvoor het apparaat bestemd is

De drukmeeteenheid is uitsluitend bedoeld voor gebruik met een SATA-lakpistool. Elk ander gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde doel.

De drukmeeteenheid is alleen bedoeld voor gebruik door gekwalificeerd personeel. Reiniging en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel.

De drukmeeteenheid is goedgekeurd voor gebruik/opslag in explosiegevaarlijke omgevingen in de Ex-zones 1 en 2.

- Installeer en neem de drukmeeteenheid alleen in bedrijf volgens de installatie-instructies (deel B).
- Gebruik alleen originele accessoires en reserveonderdelen.
- Neem de gebruiksaanwijzing van het overeenkomstige SATA-lakpistool in acht.

## Voorzienbaar misbruik

- De drukmeeteenheid is niet ontworpen voor gebruik door kinderen en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Gebruik de drukmeeteenheid niet, als uw eigen reactievermogen is aangetast, bijvoorbeeld onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
- Ombouwen en wijzigen van de drukmeeteenheid is niet toegestaan.
- Gebruik geen spuitmiddelen die zuren, logen of benzine bevatten.
- Gebruik de drukmeeteenheid niet in de buurt van ontstekingsbronnen (bijv. open vuur, brandende sigaretten).
- Gebruik de drukmeeteenheid niet in de buurt van niet-explosieveleige elektrische apparatuur.
- Breng de drukmeeteenheid niet in een explosiegevaarlijke omgeving in Ex-zone 0.
- Gebruik geen oplosmiddelen en reinigingsmiddelen op basis van gehalogeneerde koolwaterstoffen.

## Algemene veiligheidsinstructies

- ➔ Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens gebruik, reiniging en onderhoud van de drukmeeteenheid:
  - Ademhalings- en oogbescherming
  - Veiligheidshandschoenen
  - Veiligheidskleding
  - Veiligheidsschoenen
  - Gehoorbescherming
- ➔ Houdt u zich aan de plaatselijke veiligheids-, ongevalpreventie-, arbeidsveiligheid- en milieubeschermingsvoorschriften.

## Veiligheidsinstructies voor installatie en gebruik

- ➔ Koppel het lakpistool voor de eerste installatie, van het persluchtnetwerk los.
- ➔ Controleer de drukmeeteenheid voor elk gebruik op schade en volledigheid. Niet gebruiken als onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.
- ➔ Neem de drukmeeteenheid bij beschadiging meteen buiten gebruik en koppel deze van het persluchtnetwerk los.

## Veiligheidsinstructies voor reiniging en onderhoud

- ➔ Demonteer de drukmeeteenheid voordat u het lakpistool in een wasmachine reinigt. Reinig de drukmeeteenheid niet in de wasmachine.
- ➔ Dompel de drukmeeteenheid niet onder in schoonmaakmiddel.
- ➔ Reinig de schijf van de drukmeeteenheid niet met puntige, scherpe of ruwe voorwerpen.
- ➔ Gebruik geen zuren, logen, basen, afbijtmiddelen, ongeschikte geregenereerde oliën of andere agressieve reinigingsmiddelen.
- ➔ Voor alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden de drukmeeteenheid van het persluchtnetwerk loskoppelen.
- ➔ Vervang de batterij van de drukmeeteenheid alleen buiten bedrijf en buiten een omgeving met explosiegevaar.

- ➔ Gebruik alleen de originele batterij zoals gespecificeerd door de fabrikant:
  - adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
  - adam X: Omnyergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)
- ➔ Display uitsluitend voor het vervangen van de batterij openen.
- ➔ Voer nooit onderhoudswerkzaamheden uit in een explosieve omgeving.

## Restrisico's

### Ernstig risico op letsel door explosie

Verkeerd gebruik van de drukmeeteenheid kan leiden tot verlies van explosiebeveiliging. Dit kan leiden tot explosies met een ernstig risico op letsel of zelfs de dood.

- ➔ Breng de drukmeeteenheid niet in een explosiegevaarlijke omgeving in Ex-zone 0.

- ➔ Gebruik geen oplosmiddelen en reinigingsmiddelen op basis van gehalogeneerde koolwaterstoffen. De resulterende chemische reacties kunnen explosief zijn.
- ➔ Zorg altijd voor aarding bij gebruik en reiniging in een omgeving met explosiegevaar.
- ➔ ATEX/IECEx-markering:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

- ➔ Vervang de batterij alleen buiten een omgeving met explosiegevaar.

## Opmerkingen voor elektronisch drukmeetapparaat

Het elektronische drukmeetapparaat is onderworpen aan een typeonderzoek. Het is ontwikkeld, ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met EU-richtlijn 2014/34/EU. Het is geklassificeerd volgens Ex ib IIC T4 Gb. Het mag worden gebruikt en opgeslagen in Ex-zones 1 en 2 tot 60 °C omgevingstemperatuur.

## LEVERINGSOMVANG EN ONDERDELENLIJST

- ➔ Controleer de levering na het uitpakken op schade en volledigheid. Meld defecten onmiddellijk aan de verkoper.
- ➔ Zie de bedieningshandleiding (deel B)

## TRANSPORT EN OPSLAG

Bewaar de drukmeeteenheid op een droge, schone en vorstvrije plaats.

## REINIGING

### WAARSCHUWING



**Ernstig risico op letsel door pers-lucht.**

- ➔ Breng de drukmeeteenheid niet in een explosiegevaarlijke omgeving in Ex-zone 0.
- ➔ Voor alle onderhoudswerkzaamheden, het lakpistool van het pers-luchtnetwerk loskoppelen en de drukmeeteenheid van het lakpistool verwijderen.
- ➔ Wees uiterst voorzichtig bij het demonteren en installeren van de onderdelen.

- ➔ Reinig de drukmeeteenheid met een in reinigingsmiddel gedrenkte doek. Neutrale reinigingsvloeistof (pH-waarde 6 tot 8) gebruiken.

## ONDERHOUD

### WAARSCHUWING



**Ernstig risico op letsel door explosie.**

→ Accu uitsluitend buiten explosie-gevaarlijke gebieden vervangen.

→ Zie voor de vervanging van de batterij, de installatiehandleiding (deel B).

## AFVALVERWERKING

Verwijder de drukmeeteenheid als recyclebaar materiaal. Verwijder de batterij apart van de drukmeeteenheid om schade aan het milieu te voorkomen. Neem de lokale voorschriften in acht.



## KLANTENSERVICE

Accessoires, reserveonderdelen en technische ondersteuning ontvangt u bij uw SATA-handelaar.

## BEDIENING EN GEBRUIK (DEEL B)

→ Zie de bedieningshandleiding (deel B)



## TECHNISCHE GEGEVENS

		<b>adam X</b>	<b>adam X pro</b>
Accu	Type	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Nominale spanning	3 V	3 V
	Nominaal vermogen	350 mAh	950 mAh
In-/uitschakeldrempel	0,1 bar / 1.5 psi	0,1 bar / 1.5 psi	
Weergavenauwkeurigheid	±0,1 bar / 1.5 psi	±0,1 bar / 1.5 psi	
Max. waardeaanduiding	9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi	
Max. bedrijfsdruk	10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi	
Bedrijfstemperatuur	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	
Opslagtemperatuur	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	
Gewicht	21 g / 0.74 oz	32 g (36 g met transport- en onlaadbescherming) 1.13 oz (1.27 oz with transport and discharge protector)	

## ATEX/IECEx

Test- en certificeringsinstantie	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Duitsland Notified Body No.: 0158
Bewakingsautoriteit	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Notified Body No.: 0344
ATEX/IECEx-markering	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX-certificaat	BVS 24 ATEX E 023 X
IECEx-certificaat	IECEx BVS 24.0019 X

## GEBRUIKTE SYMBOLEN

 Waarschuwing! voor gevaar dat kan leiden tot de dood of tot ernstige verwondingen

 EU-merkteken voor elektrische apparatuur voor gebruik in explosieve atmosferen

 Correct

 Fout

 Controleren

 Tweemaal tippen

 Nieuwe componenten

 Materiaal op de juiste manier afvoeren



Reinigen met een pluisvrije doek en geschikt reinigingsmiddel



Torx-schroevendraaier



Zie deel A: Gebruikershandleiding



Zie deel B: Gebruikershandleiding

## EG CONFORMITEITSVERKLARING

Zie voor de geldige conformiteitsverklaring:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# INNHOLD

<b>Innledning .....</b>	<b>174</b>
Om denne brukerinformasjonen .....	174
Gjeldende dokumenter .....	174
<b>Sikkerhet .....</b>	<b>174</b>
Rett bruk .....	174
Forutsigbar feilbruk .....	174
Generelle sikkerhetsanvisninger .....	175
Sikkerhetsinstruksjoner for montering og drift	175
Sikkerhetsinstruksjoner for rengjøring og vedlikehold .....	175
Restrisikoer .....	176
Anvisninger for elektronisk trykkmåler .....	177
<b>Leveringsomfang og liste over reservedeler.....</b>	<b>177</b>
<b>Transport og oppbevaring .....</b>	<b>178</b>
<b>Rengjøring .....</b>	<b>178</b>
<b>Vedlikehold .....</b>	<b>179</b>
<b>Deponering .....</b>	<b>179</b>
<b>Kundeservice.....</b>	<b>180</b>

<b>Drift og betjening (del B) .....</b>	<b>180</b>
<b>Tekniske data .....</b>	<b>181</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>182</b>
<b>Anvendte symboler.....</b>	<b>183</b>
<b>CE samsvarserklæring .....</b>	<b>183</b>

## INNLEDNING

### Om denne brukerinformasjonen

All oppgitt brukerinformasjon er en del av produktet:

- Les all brukerinformasjon nøye før idriftsettelse og bruk av produktet.
- Send all brukerinformasjon til hver påfølgende operatør.

Apparatet må kun brukes av spesialister som har relevante kvalifikasjoner innenfor maling, og som har lest og forstått følgende sikkerhetsanvisninger.

For informasjon om montering, se monteringsanvisningen som følger med (del B). Monteringsanvisningen er språknøytral.

### Gjeldende dokumenter

- Monteringsanvisning (del B)

## SIKKERHET

### Rett bruk

Trykkmåleenheten er utelukkende ment for bruk med en SATA lakkeringspistol. Enhver annen bruk er ikke tiltenkt.

Trykkmåleenheten er kun ment til bruk av spesialister. Rengjøring og vedlikehold må kun utføres av fagpersoner.

Trykkmåleenheten er godkjent for bruk / oppbevaring i eksplosjonsfarlige områder i Ex-sone 1 og 2.

- Monter og sett i gang trykkmåleenheten kun i henhold til monteringsanvisningen (del B).
- Bruk kun originale tilbehør- og reservedeler.
- Følg bruksanvisningen for den tilsvarende SATA lakkeringspistol.

### Forutsigbar feilbruk

- Trykkmåleenheten er ikke konstruert for bruk av barn og må oppbevares utilgjengelig for barn.

- Trykkmåleenhet må ikke brukes hvis din egen reaksjonsevne er redusert, hvis du f. eks. er påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner.
- Ombygginger og endringer av trykkmåleenheten er ikke tillatt.
- Ikke bruk dette utstyret til å arbeide med sure, alkaliske eller bensinholdige medier.
- Ikke bruk trykkmåleenheten i nærheten av antennelseeskilder (for eksempel åpen ild, brennende sigarett).
- Bruk ikke trykkmåleenheten i områder med ikke eksplosjonsbeskyttede elektriske innretninger.
- Ikke ta med trykkmåleenheten inn i eksplosjonsfarlige områder i Ex-sone 0.
- Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler basert på halogenerte hydrokarboner.

## Generelle sikkerhetsanvisninger

- ➔ Bruk egnet personlig verneutstyr ved bruk, rengjøring og vedlikehold av trykkmåleenheten:
  - Åndedretts- og øyevern
  - Vernehansker
  - Verneklær
  - Vernesko
  - Hørselvern

- ➔ Lokale sikkerhetsforskrifter, forskrifter for forebyggelse av ulykker og miljøvernforskrifter må overholdes.

## Sikkerhetsinstruksjoner for montering og drift

- ➔ Før du installerer trykkmåleenheten for første gang, må du koble lakkeringspistolen fra trykkluftnettverket.
- ➔ Kontroller trykkmåleenheten for skade og fullstendighet før hver bruk. Ikke bruk hvis det er skader eller mangler deler.
- ➔ Hvis trykkmåleenheten er skadet, skal den tas umiddelbart ut av drift og kobles fra trykkluftnettverket.

## Sikkerhetsinstruksjoner for rengjøring og vedlikehold

- ➔ Demonter trykkmåleenheten i en vaskemaskin før du rengjør lakkeringspistolen. Ikke rengjør trykkmåleenheten i vaskemaskin.
- ➔ Ikke dypp trykkmåleenheten i rengjøringsmidler.

- ➔ Skiven på trykkmåleenheten må ikke rengjøres med spisse, skarpe eller ru gjenstander.
- ➔ Ikke bruk syrer, lut, baser, lakkfjernere, uegnede regenerater eller andre aggressive rengøringsmidler.
- ➔ Før alt vedlikeholds- og rengjøringsarbeid skal trykkmåleenheten kobles fra trykkluftnettet.
- ➔ Skift bare batteriet til trykkmåleenheten utenfor drift og utenfor potensielt ekspløsjonsfarlige områder.

- ➔ Bruk kun det originale batteriet som er spesifisert av produsenten:
  - adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
  - adam X: Omnyergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)
- ➔ Displayet må kun åpnes for å skifte batteri.
- ➔ Utfør aldri vedlikeholdsarbeid i en ekspløsjonsfærre atmosfære.

## Restrisikoer

### Fare for alvorlig skade på grunn av ekspløsjon

Feil bruk av trykkmåleenheten kan føre til at ekspløsjonsbeskyttelsen går tapt. Dette kan føre til ekspløsjoner med fare for alvorlige skader eller død.

- ➔ Ikke ta med trykkmåleenheten inn i ekspløsjonsfarlige områder i Ex-sone 0.

→ Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler basert på halogenerte hydrokarboner. De kjemiske reaksjonene som oppstår kan være eksplosive.

→ Sørg alltid for jording ved bruk og rengjøring i en eksplasiv atmosfære.

→ ATEX/IECEx-merking:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

→ Batteriet skal bare byttes utenfor potensielt eksplasjonsfarlige områder.

## LEVERINGSOMFANG OG LISTE OVER RESERVEDELER

- Kontroller leveringen for skader og fullstendighet etter utpakking. Meld eventuelle mangler til forhandleren umiddelbart.
- Se bruksanvisning (del B).

### Anvisninger for elektronisk trykkmåler

Den elektroniske trykkmåleren ble underkastet en typetest. Den er utviklet, designet og produsert i samsvar med EU-direktivet 2014/34/EU. Den ble gruppert i henhold til Ex ib IIC T4 Gb. Den kan brukes og lagres i Ex-sone 1 og 2 opp til 60 °C omgivelsestemperatur.

## TRANSPORT OG OPPBEVARING

Oppbevar trykkmåleenheten tørt, rent og fri for frost.

## RENGJØRING

### ADVARSEL



Fare for alvorlig skade på grunn av trykkluft.

- Ikke ta med trykkmåleenheten inn i eksplosjonsfarlige områder i Ex-sone 0.
- Før du utfører vedlikeholdsarbeid, må du koble lakkeringspistolen fra trykkluftnettet og fjerne trykkmåleenheten fra malingspistolen.
- Demonter og monter deler svært nøye.

- Rengjør trykkmåleenheten med en klut fuktet i rengjøringsmiddel. Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel (pH-verdi 6 - 8).

## VEDLIKEHOLD

### ADVARSEL



Fare for alvorlig skade på grunn av eksplosjon.

- Batteriet skal alltid byttes utenfor eksplosjonsfarlig område.

- For utskifting av batteri, se monteringsanvisningen (del B).

## DEPONERING

Kast trykkmåleenheten som et resirkulerbart materiale. For å unngå skade på miljøet skal batteriet kastes på riktig måte atskilt fra trykkmåleenheten. Følg lokale forskrifter.



## KUNDESERVICE

Tilbehør, reservedeler og teknisk hjelp får du hos din SATA-forhandler.

## DRIFF OG BETJENING (DEL B)

→ Se bruksanvisning (del B)



## TEKNISKE DATA

	<b>adam X</b>	<b>adam X pro</b>
Batteri	Type Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Nominell spenning 3 V	3 V
	Nominell kapasitet 350 mAh	950 mAh
Inn-/utkoblingsnivå	0,1 bar / 1.5 psi	0,1 bar / 1.5 psi
Visningsnøyaktighet	±0,1 bar / 1.5 psi	±0,1 bar / 1.5 psi
Max. Anzeigewert	9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi
Maks. driftstrykk	10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi
Driftstemperatur	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F
Lagringstemperatur	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F
Vekt	21 g / 0.74 oz	32 g (36 g med transport- og utslippsbeskytter) 1,13 oz (1,27 oz with transport and discharge protector)

## ATEX/IECEx

Test- og sertifiseringsorgan	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Germany Teknisk kontrollorgan No.: 0158
Overvåkingsstasjon	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Teknisk kontrollorgan No.: 0344
ATEX/IECEx-merking	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX-sertifikat	BVS 24 ATEX E 023 X
IECEx-sertifikat	IECEx BVS 24.0019 X

## ANVENDTE SYMBOLER

 Advarsel! mot farer som kan innebære alvorlige eller livsfarlige skader

 EU-symbol for elektrisk utstyr for bruk i eksplasive atmosfærer

 Riktig

 Feil

 Kontrollere

 Trykk to ganger  
2x

 Nye komponenter

 Kast materialet på riktig måte



Rengjør med en løfri klut og passende rengjøringsmiddel



Torx skrutrekker



Se del A: Bruksveiledning



Se del B: Bruksveiledning

## CE SAMSVARSERKLÆRING

Konformitetsertklæringen som for tiden er gyldig, finner du under:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# ZAWARTOŚĆ

<b>Wstęp.....</b>	<b>186</b>
O niniejszych informacjach dla użytkownika	186
Powiązane dokumenty .....	186
<b>Bezpieczeństwo .....</b>	<b>186</b>
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ....	186
Możliwe do przewidzenia nieprawidłowe zastosowanie .....	187
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .....	187
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu i użytkowania.....	187
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podczas czyszczenia i konserwacji .....	188
Ryzyko resztkowe.....	189
Informacje dotyczące elektronicznego urządzenia do pomiaru ciśnienia.....	189
<b>Zakres dostawy i lista części zamiennych.....</b>	<b>190</b>
<b>Transport i przechowywanie .....</b>	<b>190</b>
<b>Mycie .....</b>	<b>191</b>

<b>Konserwacja .....</b>	<b>191</b>
<b>Utylizacja.....</b>	<b>192</b>
<b>Serwis.....</b>	<b>192</b>
<b>Eksplotacja i obsługa (część B).....</b>	<b>193</b>
<b>Dane techniczne.....</b>	<b>193</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>195</b>
<b>Zastosowane symbole.....</b>	<b>196</b>
<b>Deklaracja zgodności WE .....</b>	<b>196</b>

## WSTĘP

### O niniejszych informacjach dla użytkownika

Wszystkie dołączone informacje dla użytkownika są integralną częścią produktu:

- Przed uruchomieniem i użyciem produktu przeczytać dokładnie wszystkie informacje dla użytkownika.
- Wszystkie informacje dla użytkownika przekazać każdemu następnemu operatorowi.

Urządzenia mogą używać tylko specjalisi o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie lakiernictwa, którzy przeczytali i zrozumieli zamieszczone poniżej zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące w montażu zawiera dołączona instrukcja montażu (część B). Instrukcja montażu jest neutralna językowo.

### Powiązane dokumenty

- Instrukcja montażu (część B)

## BEZPIECZEŃSTWO

### Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Jednostka pomiaru ciśnienia jest przeznaczona wyłącznie do stosowania z pistoletem lakierniczym SATA. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem.

Jednostki pomiaru ciśnienia mogą używać tylko wykwalifikowane osoby. Czyszczenie i konserwację mogą wykonywać tylko wykwalifikowane osoby.

Jednostka pomiaru ciśnienia została dopuszczona do użytkowania / przechowywania w obszarach zagrożonych wybuchem strefy Ex 1 i 2.

- Jednostkę pomiaru ciśnienia montować i uruchamiać tylko zgodnie instrukcją montażu (część B).
- Używać tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych.
- Przestrzegać instrukcji obsługi odpowiedniego pistoletu lakierniczego SATA.

## Możliwe do przewidzenia nieprawidłowe zastosowanie

- Jednostka pomiaru ciśnienia nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci i nie może dostać się w ich ręce.
- Nie używać jednostki pomiaru ciśnienia w przypadku obniżenia własnej szybkości reakcji np. pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.
- Przebudowy i modyfikacje jednostki pomiaru ciśnienia są niedozwolone.
- Nigdy nie stosować do natryskiwania materiałów zawierających kwasy, ługi czy benzynę.
- Nie używać jednostki pomiaru ciśnienia w pobliżu źródeł zapłonu (np. otwarty ogień, zapalone papierosy).
- Nie używać jednostki pomiaru ciśnienia w pobliżu wyposażenia elektrycznego niezabezpieczonego przed wybuchem.
- Nie włożyć jednostki pomiaru ciśnienia do obszaru zagrożonego wybuchem strefy Ex 0.
- Nie stosować żadnych rozpuszczalników ani środków czyszczących na bazie węglowodorów halogenowanych.

## Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- ➔ Podczas używania, czyszczenia i konserwacji jednostki pomiaru ciśnienia nosić odpowiednie środki ochrony osobistej:
  - środki ochrony dróg oddechowych i oczu
  - rękawice ochronne
  - odzież ochronna
  - obuwie ochronne
  - ochronniki słuchu
- ➔ Przestrzegać lokalnych przepisów bhp oraz przepisów dotyczących ochrony pracy i środowiska.

## Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu i użytkowania

- ➔ Przed pierwszym montażem jednostki pomiaru ciśnienia odłączyć pistolet lakierniczy od instalacji sprężonego powietrza.
- ➔ Przed każdym użyciem sprawdzić, czy jednostka pomiaru ciśnienia jest kompletna i nieuszkodzona. Nie używać jej w przypadku uszkodzenia lub braku elementów.

- W razie uszkodzenia jednostki pomiaru ciśnienia w miastach zaprzestać jej użytkowania i odłączyć ją od instalacji sprężonego powietrza.

## Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podczas czyszczenia i konserwacji

- Zdemontować jednostkę pomiaru ciśnienia przed przystąpieniem do mycia pistoletu lakierniczego w urządzeniu do mycia. Nie myć jednostki pomiaru ciśnienia w urządzeniu do mycia.
- Nie zanurzać jednostki pomiaru ciśnienia w środku do mycia.
- Nie czyścić szybki jednostki pomiaru ciśnienia za pomocą spiczastych, ostrych lub szorstkich przedmiotów.
- Nie stosować kwasów, ługów, zasad, zmywaczy, nieodpowiednich regeneratorów ani innych agresywnych środków czyszczących.
- Przed rozpoczęciem wszelkich prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją odłączyć jednostkę pomiaru ciśnienia od instalacji sprężonego powietrza.

- Baterie wymieniać tylko w niepracującej jednostce pomiaru ciśnienia, poza obszarami zagrożenia wybuchem.

- ➔ Stosować tylko oryginalne baterie zalecane przez producenta:
  - adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
  - adam X: Omnergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)
- ➔ Wyświetlacz otwierać wyłącznie w celu wymiany baterii.
- ➔ Niemalże nigdy nie wykonywać prac konserwacyjnych w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

## Rzyko resztkowe

### Niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała na skutek wybuchu

Nieprawidłowe korzystanie z jednostki pomiaru ciśnienia może prowadzić do utraty ochrony przeciwwybuchowej. Może to spowodować wybuch grożący ciężkimi obrażeniami ciała a nawet śmiercią.

- ➔ Nie wnosić jednostki pomiaru ciśnienia do obszaru zagrożonego wybuchem strefy Ex 0.

- ➔ Nie stosować żadnych rozpuszczalników ani środków czyszczących na bazie węglowodorów halogenowanych. Występujące przy tym reakcje chemiczne mogą mieć przebieg wybuchowy.
- ➔ Podczas użytkowania i czyszczenia w atmosferze zagrożonej wybuchem zawsze zapewnić uziemienie.
- ➔ Oznaczenie ATEX/IECEx:



- ➔ II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
- ➔ Baterie wymieniać tylko poza obszarem zagrożonym wybuchem.

### Informacje dotyczące elektronicznego urządzenia do pomiaru ciśnienia

Elektroniczne urządzenie do pomiaru ciśnienia poddano procedurze badania typu. Jest ono zaprojektowane, skonstruowane i wykonane zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE. Zostało zaklasyfikowane do grupy Ex ib IIC T4 Gb. Można go używać i przechowywać w strefach zagrożenia wybuchem 1 i 2 do temperatury otoczenia 60 °C.

## ZAKRES DOSTAWY I LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

- Po rozpakowaniu sprawdzić, czy dostarczony towar jest kompletny i nieuszkodzony. Braki niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.
- Zobacz instrukcja obsługi (część B).

## TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Jednostkę pomiaru ciśnienia przechowywać w suchym, czystym miejscu, w dodatniej temperaturze.

## MYCIE

### OSTRZEŻENIE



Niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała spowodowanych przez sprężone powietrze.

- ➔ Nie wnosić jednostki pomiaru ciśnienia do obszaru zagrożonego wybuchem strefy Ex 0.
- ➔ Przed każdymi pracami konserwacyjnymi odłączyć pistolet lakierniczy od instalacji sprężonego powietrza i zdementować jednostkę pomiaru ciśnienia z pistoletu.
- ➔ Demontować i montować części z najwyższą ostrożnością.

- ➔ Jednostkę pomiaru ciśnienia czyścić za pomocą ścierki nasączonej środkiem do czyszczenia. Stosować neutralny płyn czyszczący (wartość pH- 6 do 8).

## KONSERWACJA

### OSTRZEŻENIE



Niebezpieczeństwko ciężkich obrażeń ciała na skutek wybuchu.

- ➔ Akumulator wolno wymieniać tylko poza obszarem zagrożonym wybuchem.
- ➔ Wymiana baterii – zobacz instrukcja montażu (część B).

## UTYLIZACJA

Zutylizować jednostkę pomiaru ciśnienia jako surowiec wtórny. Aby zapobiec skażeniu środowiska, prawidłowo zutylizować baterię osobno od jednostki pomiaru ciśnienia. Przestrzegać lokalnych przepisów.



## SERWIS

Akcesoria, części zamienne i wsparcie techniczne znajdą Państwo u lokalnego przedstawiciela SATA.

## EKSPOŁATACJA I OBSŁUGA (CZĘŚĆ B)

## DANE TECHNICZNE

→ Zobacz instrukcję obsługi (część B)



	adam X	adam X pro
Akumu-lator	Typ	Omnergy, CR2050HT
	Napięcie znamionowe	3 V
	Pojemność znamionowa	350 mAh
Próg włączenia/ wyłączenia	0,1 bara / 1,5 psi	0,1 bara / 1,5 psi
Dokładność wyświetlania	±0,1 bara / 1,5 psi	±0,1 bara / 1,5 psi
Maks. wskazywana wartość	9,9 bara / 99 psi	9,9 bara / 99 psi
Maks. ciśnienie robocze	10,0 barów / 145 psi	10,0 barów / 145 psi
Temperatura robocza	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F
Temperatura przechowy-wania	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F

Ciążar	21 g / 0,74 oz	32 g (36 g z zabezpieczeniem transportowym i przeciw rozładowaniu) 1.13 oz (1.27 oz with transport and discharge protector)
--------	----------------	--

## ATEX/IECEx

Jednostka badań i certyfikacji	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Niemcy Jednostka notyfikowana nr: 0158
Organ nadzorczy	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Jednostka notyfikowana nr: 0344
Oznaczenie ATEX/IECEx	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Certyfikat ATEX	BVS 24 ATEX E 023 X
Certyfikat IECEx	IECEx BVS 24.0019 X

## ZASTOSOWANE SYMBOLE



Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, które może doprowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń



Oznaczenie UE dla urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stosowania w atmosferze wybuchowej



Prawidłowo



Źle



Sprawdzić



Dotknąć dwukrotnie



Nowy element



Prawidłowo zutylizować materiał



Czyszczenie bezkłaczkową ścierką i odpowiednim środkiem do czyszczenia



Wkrętak torx



Zobacz część A: Instrukcja obsługi



Zobacz część B: Instrukcja obsługi

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Aktualnie obowiązująca deklaracja zgodności jest dostępna na stronie:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)





# CAPACIDADE

<b>Introdução.....</b>	<b>200</b>
Sobre estas informações ao utilizador .....	200
Documentos fornecidos.....	200
<b>Segurança.....</b>	<b>200</b>
Uso correto .....	200
Má utilização previsível.....	201
Notas de segurança geral .....	201
Indicações de segurança para montagem e funcionamento .....	201
Indicações de segurança para limpeza e manutenção .....	202
Riscos residuais.....	202
Indicações no caso de dispositivo de medição de pressão eletrónico .....	203
<b>Âmbito de entrega e lista de peças sobressalentes .....</b>	<b>203</b>
<b>Transporte e armazenamento.....</b>	<b>204</b>
<b>Limpeza .....</b>	<b>204</b>
<b>Manutenção .....</b>	<b>205</b>
<b>Tratamento .....</b>	<b>205</b>

<b>Serviço para clientes .....</b>	<b>206</b>
<b>Operação e funcionamento (Parte B) .....</b>	<b>206</b>
<b>Dados técnicos.....</b>	<b>207</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>208</b>
<b>Símbolos utilizados .....</b>	<b>209</b>
<b>Declaração de conformidade CE.....</b>	<b>209</b>

## INTRODUÇÃO

### Sobre estas informações ao utilizador

Todas as informações do utilizador fornecidas são parte integrante do produto:

- Leia cuidadosamente todas as informações do utilizador antes da colocação em funcionamento e utilização do produto.
- Todas as informações ao utilizador devem ser fornecidas ao operador seguinte.

O aparelho apenas deve ser utilizado por técnicos que disponham das qualificações necessárias na área da pintura e que leram e compreenderam as indicações de segurança abaixo.

As informações de montagem encontram-se no manual de instruções fornecido (Parte B). As instruções de montagem têm uma linguagem neutra.

### Documentos fornecidos

- Instruções de montagem (Parte B)

## SEGURANÇA

### Uso correto

O medidor de pressão é adequado exclusivamente para utilização com a pistola de pintura SATA. Qualquer outra utilização não é adequada.

O medidor de pressão deve ser apenas utilizado por técnicos especializados. A limpeza e manutenção apenas devem ser efetuadas por técnicos especializados.

O medidor de pressão está aprovado para ser utilizado/armazenado em áreas potencialmente explosivas das Zonas 1 e 2.

- Montar e colocar em funcionamento o medidor de pressão apenas de acordo com as instruções de montagem (Parte B).
- Utilizar apenas acessórios e peças sobresselentes originais.
- Observar o manual de instruções da pistola de pintura SATA respetiva.

## Má utilização previsível

- O medidor de pressão não foi previsto para ser utilizado por crianças e não deve ficar nas mãos de crianças.
- Não utilizar o medidor de pressão, quando a capacidade de reação está diminuída, por ex. sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.
- Não é permitido efetuar modificações ou alterações no medidor de pressão.
- Não utilizar materiais de pulverização que contenham ácidos, álcalis ou gasolina.
- Não utilizar o medidor de pressão na área de fontes de ignição (por ex. chama desprotegida, cigarros acesos).
- Não utilizar o medidor de pressão na área de equipamentos elétricos sem proteção contra explosão.
- Não levar o medidor de pressão para áreas potencialmente explosivas da Zona 0.
- Não utilizar solventes ou produtos de limpeza à base de hidrocarbonetos halogenados.

## Notas de segurança geral

- ➔ Na utilização, limpeza e manutenção do medidor de pressão usar equipamento de proteção pessoal:
  - Proteção respiratória e ocular
  - Luvas de proteção
  - Vestuário de proteção
  - Calçado de proteção
  - Proteção para os ouvidos
- ➔ Observar as disposições de segurança, prevenção de acidentes, segurança no trabalho e proteção ambiental locais.

## Indicações de segurança para montagem e funcionamento

- ➔ Antes da primeira montagem do medidor de pressão, desconectar a pistola de pintura da rede de ar comprimido.
- ➔ Verificar o medidor de pressão, antes da utilização, quanto a danos e a completude. Não usar se apresentar danos ou peças em falta.
- ➔ Em caso de danos, colocar imediatamente o medidor de pressão fora de serviço e desconectar da rede de ar comprimido.

## Indicações de segurança para limpeza e manutenção

- ➔ Desmontar o medidor de pressão antes da limpeza da pistola de pintura numa máquina de lavar. Não lavar o medidor de pressão numa máquina de lavar.
- ➔ Não mergulhar o medidor de pressão em produto de limpeza.
- ➔ Não limpar o disco do medidor de pressão com objetos pontiagudos, afiados ou ásperos.
- ➔ Não utilizar ácidos, álcalis, bases, corrosivos, regeneradores inadequados ou outros produtos de limpeza agressivos.
- ➔ Antes de todos os trabalhos de manutenção e limpeza, desconectar o medidor de pressão do fornecimento de ar comprimido.
- ➔ Substituir a bateria do medidor de pressão apenas quando não está a funcionar e fora de áreas com risco de explosão.

➔ Utilizar apenas a bateria original indicada pelo fabricante:

- adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
  - adam X: Omnyergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)
- ➔ Abrir o visor somente para a substituição da bateria.
- ➔ Nunca realizar trabalhos de manutenção numa atmosfera com perigo de explosão.

## Riscos residuais

### Perigo de lesão grave devido a explosão

O uso incorreto do medidor de pressão pode levar à perda da proteção contra explosão. Isto pode dar origem a explosões com perigo de lesão grave incluindo morte.

- ➔ Não levar o medidor de pressão para áreas potencialmente explosivas da Zona 0.

- Não utilizar solventes ou produtos de limpeza à base de hidrocarbonetos halogenados. As reações químicas daí decorrentes podem ser explosivas.
- No caso de utilização e limpeza em atmosferas explosivas efetuar sempre ligação à terra.
- Marca ATEX/IECEx:  
 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
- Efetuar a substituição da bateria apenas fora de áreas com perigo de explosão.

## Indicações no caso de dispositivo de medição de pressão eletrónico

O medidor de pressão eletrónico foi submetido a um exame de tipo. Foi desenvolvido, construída e fabricado em conformidade com a diretiva da UE 2014/34/EU. Foi classificado como Ex ib IIC T4 Gb. Deve ser utilizado e armazenado nas zonas Ex 1 e 2 até 60 °C de temperatura ambiente.

## ÂMBITO DE ENTREGA E LISTA DE PEÇAS SOBRESALENTES

- Depois de desembalar, verificar se os produtos entregues não apresentam danos e se estão completos. Comunicar quaisquer falhas imediatamente ao revendedor.
- Ver o manual de instruções (Parte B).

## TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O medidor de pressão deve ser armazenado num local seco, limpo e sem congelação.

## LIMPEZA

### ADVERTÊNCIA



**Perigo de lesão grave devido a ar comprimido.**

- Não levar o medidor de pressão para áreas potencialmente explosivas da Zona 0.
- Antes de qualquer trabalho de manutenção, desconectar a pistola de pintura da rede de ar comprimido e desmontar o medidor de pressão da pistola de pintura.
- Desmontar e montar as peças com o máximo cuidado.

- Limpar o medidor de pressão com um pano humedecido em produto de limpeza. Utilizar produto de limpeza neutro (valor de pH de 6 a 8)

## MANUTENÇÃO

### ADVERTÊNCIA



**Perigo de lesão grave devido a explosão.**

→ Substituir a bateria somente fora da área com risco de explosão.

→ Para a substituição da bateria, ver as instruções de montagem (Parte B).

## TRATAMENTO

Eliminar o medidor de pressão para reciclagem. Para evitar danos ao meio-ambiente eliminar a bateria de forma separada e adequada do medidor de pressão. Observar as disposições locais.



## SERVIÇO PARA CLIENTES

Os acessórios, as peças sobressalentes e o suporte técnico são fornecidos pelo seu representante SATA.

## OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO (PARTE B)

→ Ver manual de instruções (Parte B)



## DADOS TÉCNICOS

		<b>adam X</b>	<b>adam X pro</b>
Bateria	Tipo	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Tensão nominal	3 V	3 V
	Capacidade nominal	350 mAh	950 mAh
Limite para ligar e desligar	0,1 bar / 1,5 psi	0,1 bar / 1,5 psi	
Precisão da indicação	±0,1 bar / 1,5 psi	±0,1 bar / 1,5 psi	
Valor de indicação máx.	9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi	
Pressão de funcionamento máx.	10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi	
Temperatura de serviço	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	
Temperatura de armazenamento	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	
Peso	21 g / 0,74 oz	32 g (36 g com proteção de transporte e descarga) 1.13 oz (1.27 oz with transport and discharge protector)	

## ATEX/IECEx

Organismo de teste e de certificação	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Alemanha Notified Body No.: 0158
Autoridade de controlo	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Notified Body No.: 0344
Marca ATEX/IECEx	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Certificação ATEX	BVS 24 ATEX E 023 X
Certificação IECEx	IECEx BVS 24.0019 X

## SÍMBOLOS UTILIZADOS

 Advertência! Contra perigos que podem levar à morte ou a lesões graves.

 Símbolos UE para equipamentos elétricos a usar em atmosferas explosivas

 Certo

 Errado

 Verificar

 Tocar duas vezes

 Novos componentes

 Eliminar o material de forma adequada



Limpeza com um pano sem pelos e um produto de limpeza adequado



Chave de parafusos Torx



Ver parte A: Instruções de funcionamento



Ver parte B: Instruções de funcionamento

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Poderá encontrar a declaração de conformidade atualmente em vigor em:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



## CAPACITATE

<b>Introducere .....</b>	<b>212</b>
Despre acest informații pentru utilizator.....	212
Documente valabile .....	212
<b>Siguranță.....</b>	<b>213</b>
Utilizarea conform destinației prevăzute .....	213
Utilizare eronată predictibilă .....	213
Indicații generale privind siguranța.....	214
Indicații de siguranță pentru montaj și funcționare.....	214
Indicații de siguranță pentru curățare și întreținere.....	214
Riscuri remanente.....	215
Indicații pentru dispozitivul electronic de măsurare a presiunii .....	216
<b>Pachetul de livrare și lista pieselor de schimb.....</b>	<b>216</b>
<b>Transport și depozitare .....</b>	<b>217</b>
<b>Curățarea .....</b>	<b>217</b>
<b>Întreținerea.....</b>	<b>218</b>
<b>Dezafectarea.....</b>	<b>218</b>

<b>Serviciul asistență clienți.....</b>	<b>219</b>
<b>Funcționare și operare (Partea B) .....</b>	<b>219</b>
<b>Date tehnice.....</b>	<b>220</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>221</b>
<b>Simboluri utilizate .....</b>	<b>222</b>
<b>Declarație de conformitate CE .....</b>	<b>222</b>

## INTRODUCERE

### Despre acest informații pentru utilizator

Toate informațiile pentru utilizator livrate împreună cu produsul sunt parte integrantă a produsului:

- Înainte de punerea în funcțiune și utilizarea produsului, citiți cu atenție toate informațiile pentru utilizator.
- Transmiteți mai departe fiecărui operator ulterior toate informațiile pentru utilizator.

Este permisă utilizarea aparatului doar de către persoane calificate, care dispun de calificările relevante în domeniul vopsirii și care au citit și înțeles indicațiile de siguranță care urmează.

Pentru informații despre montaj, consultați manualul de montaj livrat împreună cu produsul (Partea B). Manualul de montaj este neutru din punct de vedere lingvistic.

### Documente valabile

- Manual de montaj (Partea B)

# SIGURANȚĂ

## Utilizarea conform destinației prevăzute

Unitatea de măsurare a presiunii este destinată exclusiv utilizării cu un pistol de vopsire SATA. Orice altă utilizare este neconformă destinației. Unitatea de măsurare a presiunii este destinată doar utilizării de către persoane calificate. Doar persoanele calificate pot efectua curățarea și întreținerea.

Unitatea de măsurare a presiunii este avizată pentru utilizarea/păstrarea în medii cu potențial exploziv, zonele Ex 1 și 2.

- ➔ Montați și puneți în funcțiune unitatea de măsurare a presiunii doar conform manualului de montaj (Partea B).
- ➔ Utilizați doar accesorii și piese de schimb originale.
- ➔ Țineți cont de manualul de utilizare a pistolului de vopsire SATA corespunzător.

## Utilizare eronată predictibilă

- Unitatea de măsurare a presiunii nu este concepută pentru a fi utilizată de către copii și nu trebuie ținută la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați unitatea de măsurare a presiunii dacă propria capacitate de reacție este redusă, de ex. sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
- Nu sunt permise transformări și modificări la unitatea de măsurare a presiunii.
- Nu prelucrați lichide de pulverizat cu conținut de acizi, leșii sau benzină.
- Nu utilizați unitatea de măsurare a presiunii în zona surselor de aprindere (de ex., foc deschis, țigarete aprinse).
- Nu utilizați unitatea de măsurare a presiunii în zona dispozitivelor electrice fără protecție la explozie.
- Nu aduceți unitatea de măsurare a presiunii în zone cu pericol de explozie din categoria Ex 0.
- Nu utilizați solventi și agenți de curățare bazați pe hidrocarburi halogenate.

## Indicații generale privind siguranță

- La utilizarea, curățarea și întreținerea unității de măsurare a presiunii, utilizați echipament individual de protecție adecvat:
  - Protecție respiratorie și pentru ochi
  - Mănuși de protecție
  - Îmbrăcăminte de protecție
  - Încălțăminte de siguranță
  - Protecție auditivă
- Respectați prescripțiile de securitate, de prevenire a accidentelor, de protecție a muncii și de protecție a mediului.

## Indicații de siguranță pentru montaj și funcționare

- Înainte de primul montaj al unității de măsurare a presiunii, decuplați pistolul de vopsit de la rețeaua de aer comprimat.
- Verificați unitatea de măsurare a presiunii cu privire la deteriorări și integralitate, înainte de fiecare utilizare. Nu o puneti în funcțione dacă este deteriorată sau dacă are piese lipsă.

→ În caz de deteriorare, scoateți imediat din funcțiune unitatea de măsurare a presiunii și detașați de la rețeaua de aer comprimat.

## Indicații de siguranță pentru curățare și întreținere

- Înainte de curățarea pistolului de vopsit într-o mașină de spălat, demontați unitatea de măsurare a presiunii. Nu curătați unitatea de măsurare a presiunii în mașina de spălat.
- Nu imersați unitatea de măsurare a presiunii în agenți de curățare.
- Nu curătați discul unității de măsurare a presiunii cu obiecte ascuțite sau dure.
- Nu utilizați acizi, leșii, agenți bazici, agenți de decapare, agenți neadecvați de regenerare sau alți agenți agresivi de curățare.
- Înaintea oricărei lucrări de întreținere și curățare, decuplați unitatea de măsurare a presiunii de la rețeaua de aer comprimat.
- Efectuați înlocuirea bateriilor unității de măsurare a presiunii doar în afara orelor de func-

ționare și în exteriorul zonelor cu pericol de explozie.

- ➔ Utilizați doar bateria originală specificată de producător:
  - adam X pro: Renata, CR2477N (3 V / 950 mAh)
  - adam X: Omnergy, CR2050HT (3 V / 350 mAh)
- ➔ Desfaceți display-ul exclusiv pentru schimbarea bateriei.
- ➔ Nu efectuați niciodată lucrări de întreținere într-o atmosferă explozivă.

## Riscuri remanente

### Pericol de vătămare gravă din cauza exploziei

Utilizarea greșită a unității de măsurare a presiunii poate duce la pierderea protecției la explozie. Acest lucru poate duce la explozii cu pericol de vătămare gravă până la moarte.

- ➔ Nu aduceți unitatea de măsurare a presiunii în zone cu pericol de explozie din categoria Ex 0.

- Nu utilizați solventi și agenți de curățare bazați pe hidrocarburi halogenate. Reacțiile chimice care apar pot avea loc în mod exploziv.
- La utilizarea și curățarea în atmosferă Ex, asigurați în permanență împământarea.
- Marcaj ATEX/IECEx:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

- Efectuați înlocuirea bateriilor doar în exteriorul zonelor cu pericol de explozie.

## Indicații pentru dispozitivul electronic de măsurare a presiunii

Dispozitivul electronic de măsurare a presiunii a făcut obiectul unei examinări de tip. Acesta este dezvoltat, construit și fabricat în conformitate cu Directiva UE 2014/34/UE. A fost clasificat conform Ex ib IIC T4 Gb. Poate fi utilizat și depozitat în zone Ex 1 și 2 până la 60 °C.

## PACHETUL DE LIVRARE ȘI LISTA PIESELOR DE SCHIMB

- După dezambalare, verificați livrarea cu privire la daune și integralitate. Raportați imediat comerciantului eventualele deficite.
- A se vedea manualul de utilizare (partea B).

## TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Depozitați unitatea de măsurare a presiunii la loc uscat, curat și fără îngheț.

## CURĂȚAREA

### AVERTISMENT



**Pericol de vătămare gravă din cauza aerului comprimat.**

- Nu aduceți unitatea de măsurare a presiunii în zone cu pericol de explozie din categoria Ex 0.
  - Înaintea oricărei lucrări de întreținere, decuplați pistolul de vopsit de la rețeaua de aer comprimat și demontați unitatea de măsurare a presiunii de la pistolul de vopsit.
  - Demontați și montați piesele cu prudență deosebită.
- 
- Curătați unitatea de măsurare a presiunii cu o cârpă umezită cu agent de curățare. Utilizați lichid neutru de curățare (valoare pH 6 - 8).

## ÎNTREȚINEREA

### AVERTISMENT



**Pericol de vătămare gravă din cauza exploziei.**

- Schimbați bateria exclusiv în afara mediilor cu potențial exploziv.

- Pentru înlocuirea bateriilor, a se vedea manualul de montaj (Partea B).

### DEZAFECTAREA

Eliminați unitatea de măsurare a presiunii ca deșeu reciclabil. Pentru a evita daunele pentru mediu, eliminați bateria în mod corespunzător, separat de unitatea de măsurare a presiunii. Țineți cont de prevederile locale.



## SERVICIUL ASISTENȚĂ CLIENTI

Accesorii, piese de schimb și suport tehnic se pot primi de la comerciantul dumneavoastră SATA.

## FUNCȚIONARE ȘI OPERARE (PARTEA B)

→ A se vedea manualul de utilizare (partea B)



## DATE TEHNICE

		<b>adam X</b>	<b>adam X pro</b>
<b>Baterie</b>	Tip	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Tensiune nominală	3 V	3 V
	Capacitate nominală	350 mAh	950 mAh
Prag de pornire/oprire	0,1 bar / 1,5 psi	0,1 bar / 1,5 psi	
Exactitate de afişare	±0,1 bar / 1,5 psi	±0,1 bar / 1,5 psi	
Valoare de afişare max.	9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi	
Presiune de funcționare max.	10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi	
Temperatură de lucru	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	
Temperatură de depozitare	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	
Greutate	21 g / 0.74 oz	32 g (36 g cu protecție de transport și descarcare) 1.13 oz (1.27 oz with transport and discharge protector)	

## ATEX/IECEx

Organism de verificare și certificare	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Germania Notified Body No.: 0158
Organism de supraveghere	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Notified Body No.: 0344
Marcaj ATEX/IECEx	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Certificat ATEX	BVS 24 ATEX E 023 X
Certificat IECEx	IECEx BVS 24.0019 X

## SIMBOLURI UTILIZATE

-  Avertizare! Împotriva pericolului, care poate cauza moarte sau răniri grave.
-  Marcă UE pentru mijloace de operare electrice cu utilizare în atmosferă explozivă
-  Corect
-  Greșit
-  Verificare
-  Atingere de două ori
-  Componentă nouă
-  Eliminați materialul în mod corespunzător



Curățare cu cărpă care nu lasă scame și agent de curățare adekvat



Șurubelnită Torx



A se vedea Partea A: Manual de utilizare



A se vedea partea B: Manual de utilizare

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Declarația de conformitate valabilă actual o găsiți la:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)





# ОБЪЕМ

<b>Введение.....</b>	<b>226</b>
Об информации для пользователя.....	226
Применимые документы.....	226
<b>Безопасность.....</b>	<b>226</b>
Использование по назначению.....	226
Предсказуемое неправильное использование .....	227
Общие указания по технике безопасности.....	227
Указания по технике безопасности при монтаже и эксплуатации.....	228
Указания по технике безопасности при очистке и техническом обслуживании .....	228
Остаточные риски .....	229
Указания по использованию электронного измерителя давления.....	229
<b>Объем поставки и перечень запчастей .....</b>	<b>230</b>
<b>Перевозка и хранение .....</b>	<b>230</b>
<b>Очистка.....</b>	<b>231</b>

<b>Техническое обслуживание .....</b>	<b>231</b>
<b>Утилизация .....</b>	<b>232</b>
<b>Сервисная служба .....</b>	<b>232</b>
<b>Эксплуатация и обслуживание (часть В) .....</b>	<b>233</b>
<b>Технические характеристики.....</b>	<b>233</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>235</b>
<b>Используемые условные обозначения</b>	
<b>236</b>	
<b>Декларация соответствия стандартам ЕС.....</b>	<b>236</b>

## ВВЕДЕНИЕ

### Об информации для пользователя

Вся представленная информация для пользователя частью продукта:

- Внимательно ознакомьтесь со всей информацией для пользователя перед вводом в эксплуатацию и использованием продукта.
- Каждый новый пользователь обязан ознакомиться с информацией для пользователя.

К использованию устройства допускаются только специалисты, имеющие квалификацию в сфере производства лакокрасочных работ и ознакомившиеся с приведенной ниже инструкцией по безопасности.

Порядок монтажа описан в прилагаемой инструкции по монтажу (часть Б). Инструкция по монтажу составлена без надписей.

### Применимые документы

- Инструкция по монтажу (часть Б)

## БЕЗОПАСНОСТЬ

### Использование по назначению

Измеритель давления предназначен исключительно для использования на покрасочном пистолете SATA. Другие виды использования не предусмотрены.

К работе с измерителем давления допускается только обученный персонал. Все работы по очистке и техническому обслуживанию выполняются только специалистами.

Измеритель давления разрешается использовать / хранить во взрывоопасных зонах класса 1 и 2.

- Монтировать и эксплуатировать измеритель давления только в соответствии с инструкцией по монтажу (часть Б).
- Использовать только оригинальные принадлежности и запчасти.
- Следовать руководству по эксплуатации покрасочного пистолета SATA соответствующего типа.

## Предсказуемое неправильное использование

- Измеритель давления не предназначен для детей и должен храниться в недоступном для детей месте.
- Запрещается использовать измеритель давления при снижении остроты реакции, например в результате употребления наркотических веществ, алкоголя или лекарственных средств.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию измерителя давления.
- Запрещается использовать распыляемые вещества, содержащие кислоту, щелочь или бензин.
- Запрещается использовать измеритель давления вблизи источников воспламенения (например открытого огня, зажженных сигарет).
- Запрещается использовать измеритель давления вблизи электрических устройств, не имеющих взрывозащиты.
- Запрещается перемещать измеритель давления во взрывоопасные зоны класса 0.

- Не использовать растворители и чистящие средства на основе галогенированных углеводородов.

## Общие указания по технике безопасности

- ➔ При работе, очистке и обслуживании устройства для измерения давления использовать подходящие средства индивидуальной защиты:
  - респиратор и защитные очки
  - защитные перчатки
  - защитный костюм
  - защитную обувь
  - беруши или защитные наушники
- ➔ Необходимо соблюдать местные предписания по технике безопасности, предупреждению несчастных случаев, охране труда и окружающей среды.

## Указания по технике безопасности при монтаже и эксплуатации

- Перед первым монтажом устройства для измерения давления отсоединить покрасочный пистолет от сети сжатого воздуха.
- Перед каждым использованием проверять устройство для измерения давления на отсутствие повреждений и комплектность. Не эксплуатировать в случае повреждения или некомплектности.
- При повреждении немедленно прекратить эксплуатацию устройства для измерения давления и отсоединить его от сети сжатого воздуха.

## Указания по технике безопасности при очистке и техническом обслуживании

- Перед очисткой покрасочного пистолета в моечной машине отсоединить устройство для измерения давления. Не очищать измерительное устройство в моечной машине.
- Не погружать устройство для измерения давления в чистящие средства.

- Не производить очистку устройства для измерения давления с помощью остроконечных, заточенных или шероховатых предметов.
- Не используйте кислоты, щелочи, основания, травильные растворы, неподходящие регенераты или другие агрессивные моющие средства.
- Перед производством любых ремонтных или очистных работ отсоединять устройство для измерения давления от сети сжатого воздуха.
- Производить замену батареи измерительного устройства только в выключенном состоянии и за пределами взрывоопасных зон.

- ➔ Использовать только оригинальную батарею, указанную производителем:
  - adam X pro: Renata, CR2477N (3В / 950 мАч)
  - adam X: Omnergy, CR2050HT (3 В / 350 мАч)
- ➔ Открывать дисплей только при смене батареи.
- ➔ Запрещается производить техническое обслуживание во взрывоопасной атмосфере.

## Остаточные риски

### Опасность тяжелого травмирования от взрыва

При ненадлежащем использовании устройства для измерения давления может быть нарушена взрывозащита. Это может повлечь за собой риск тяжелого травмирования вплоть до смертельного исхода.

- ➔ Запрещается перемещать измеритель давления во взрывоопасные зоны класса 0.

- ➔ Не использовать растворители и чистящие средства на основе галогенированных углеводородов. При этом могут возникать взрывообразные химические реакции.
- ➔ При эксплуатации и очистке во взрывозащищенной атмосфере всегда делать заземление.
- ➔ Маркировка ATEX/IECEx:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

- ➔ Заменять батарею только за пределами взрывоопасных зон.

**Указания по использованию электронного измерителя давления**  
 Электронный измеритель давления прошел испытание типового образца. Он разработан, сконструирован и изготовлен в соответствии с Директивой ЕС 2014/34/EU. Отнесен к классу взрывозащиты Ex ib IIC T4 Gb. Электронный измеритель давления разрешается эксплуатировать и хранить во взрывоопасных зонах 1 и 2 при температуре окружающей среды до 60 °С.

## ОБЪЕМ ПОСТАВКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ

- После распаковки проверить устройство на комплектность поставки и возможные повреждения. Немедленно уведомить продавца о выявленных недостатках.
- См. руководство по эксплуатации (часть Б).

## ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить устройство для измерения давления в сухом, чистом и обогреваемом помещении.

## ОЧИСТКА

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасность тяжелого травмирования от сжатого воздуха.

- ➔ Запрещается перемещать измеритель давления во взрывоопасные зоны класса 0.
- ➔ Перед производством любых работ по техническому обслуживанию отсоединять покрасочный пистолет от сети сжатого воздуха и снимать измеритель давления с пистолета.
- ➔ Производить демонтаж и монтаж оборудования и деталей с высокой степенью осторожности.

- ➔ Очищать измеритель давления салфеткой, смоченной чистящим средством. Использовать нейтральные моющие средства (уровень pH от 6 до 8).

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасность тяжелого травмирования от взрыва.

- ➔ Заменять батарею исключительно за пределами взрывоопасных областей.

- ➔ Порядок замены батареи описан в инструкции по монтажу (часть Б).

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизировать измеритель давления как вторсырье. Во избежание загрязнения окружающей среды утилизировать батарею надлежащим образом отдельно от измерителя давления. Соблюдать местные нормативные документы.



## СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Принадлежности, запчасти и техническую помощь вы получите у вашего поставщика продукции фирмы SATA.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЧАСТЬ В)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

→ См. руководство по эксплуатации (часть Б)



	adam X	adam X pro
Батарея	Тип	Omnergy, CR2050HT
	Номинальное напряжение	3 V
	Номинальная емкость	350 мАч
Порог включения / выключения	0,1 бар / 1.5 фунта/кв.дюйм	0,1 бар / 1.5 фунта/кв.дюйм
Точность индикации	±0,1 бар / 1.5 фунта/кв.дюйм	±0,1 бар / 1.5 фунта/кв.дюйм
Макс. показание	9,9 бар / 99 фунтов/кв.дюйм	9,9 бар / 99 фунтов/кв.дюйм

Макс. рабочее давление	10,0 бар / 145 фунтов/кв.дюйм	10,0 бар / 145 фунтов/кв.дюйм
Рабочая температура	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F
Температура хранения	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F
Вес	21 г / 0.74 унции	32 г (36 г, включая страховочное приспособление для транспортировки и разгрузки) 1.13 унции (1.27 унции, включая страховочное приспособление для транспортировки и разгрузки)

## ATEX/IECEx

Центр испытаний и сертификации

DEKRA Testing and Certification GmbH  
Handwerkstraße 15  
0565 Stuttgart  
Германия  
Notified Body No.: 0158

Контролирующий орган

DEKRA Certification B.V.  
Meander 1051 / P.O. Box 5185  
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM  
Netherlands  
Notified Body No.: 0344

Маркировка ATEX/IECEx



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

Сертификат ATEX

BVS 24 ATEX E 023 X

Сертификат IECEx

IECEx BVS 24.0019 X

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Предупреждение об опасности, которая может привести к летальному исходу или получению тяжелых травм



Маркировка ЕС для электрического оборудования, используемого во взрывоопасной атмосфере



Правильно



Неправильно



Проверить



Нажать два раза



Новый компонент



Утилизировать по правилам



Очищать салфеткой без ворса, смоченной подходящим чистящим средством



Отвертка-звездочка



См. часть А: Руководство по эксплуатации



См. часть Б: Руководство по эксплуатации

## ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ ЕС

Действительную на данный момент версию декларации соответствия можно найти по ссылке:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)





## INNEHÅLL

<b>Introduktion .....</b>	<b>240</b>
Om den här användarinformationen.....	240
Medföljande dokumentation .....	240
<b>Säkerhet .....</b>	<b>240</b>
Avsedd användning .....	240
Förutsebar felanvändning .....	241
Allmänna säkerhetsanvisningar.....	241
Säkerhetsanvisningar för montering och drift	241
Säkerhetsanvisningar för rengöring och underhåll .....	242
Kvarstående risker .....	242
Anvisningar vid elektronisk tryckmätning .....	243
<b>Leverans och reservdelslista .....</b>	<b>243</b>
<b>Transport och förvaring .....</b>	<b>244</b>
<b>Rengöring .....</b>	<b>244</b>
<b>Underhåll.....</b>	<b>245</b>
<b>Avfallshantering .....</b>	<b>245</b>
<b>Kundtjänst.....</b>	<b>246</b>

<b>Drift och användning (del B) .....</b>	<b>246</b>
<b>Tekniska data.....</b>	<b>247</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>248</b>
<b>Symboler som används.....</b>	<b>249</b>
<b>EG konformitetsförklaring .....</b>	<b>249</b>

## INTRODUKTION

### Om den här användarinformationen

All medföljande användarinformation som är en del av produkten:

- Läs all användarinformation noggrant innan produkten tas i drift och används.
- Se till att kommande användare får den här användarinformationen.

Utrustningen får användas endast av specialister med elevanta kvalifikationer inom lackering och som har läst och förstått följande säkerhetsanvisningar.

Information om montering finns i den medföljande monteringsanvisningen (del B). Monteringsanvisningen är språkneutral.

### Medföljande dokumentation

- Monteringsanvisning (del B)

## SÄKERHET

### Avsedd användning

Tryckmätningsutrustningen är avsedd endast för användning med en SATA-lackeringspistol. Den är inre avsedd för någon annan användning.

Tryckmätningsutrustningen är endast avsedd att användas av specialister. Rengöring och underhåll får utföras endast av fackfolk.

Tryckmätningsutrustningen är godkänd för användning / förvaring i explosiva områden i ex-zon 1 och 2.

- Montera och driftsätt tryckmätningsutrustningen endast enligt instruktionerna montéringsanvisningen (del B).
- Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar.
- Följ bruksanvisningen för SATA-lackeringspistolen.

## Förutsebar felanvändning

- Tryckmätningsutrustningen är inte avsedd att användas av barn och får inte placeras i händerna på barn.
- Använd inte tryckmätningsutrustningen om din egen reaktionsförmåga är nedsatt, t.ex. på grund av droger, alkohol eller mediciner.
- Tryckmätningsutrustningen får inte byggas om eller ändras.
- Sprutmedier som innehåller syra, lut eller bensin får inte användas.
- Använd inte nära antändningskällor (som öppen eld och brinnande cigaretter).
- Använd aldrig tryckmätningsutrustningen i områden med anordningar som inte är elektriskt explosionsskyddade.
- Placera inte tryckmätningsutrustningen i områden med explosionsrisk, ex-zon 0.
- Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel baserade på halogeniserade kolväten.

## Allmänna säkerhetsanvisningar

- ➔ Bär lämplig personlig skyddsutrustning vid användning, rengöring och underhåll av tryckmätningsutrustningen:
  - Andnings- och ögonskydd
  - Skyddshandskar
  - Skyddskläder
  - Säkerhetsskor
  - Hörselskydd
- ➔ Följ de lokala säkerhets-, arbetsskydds- och miljöföreskrifterna samt de olycksfallsförebyggande föreskrifterna.

## Säkerhetsanvisningar för montering och drift

- ➔ Innan du installerar tryckmätningsutrustningen för första gången, kopplar du bort lackeringsstolen från tryckluftsnätet.
- ➔ Kontrollera tryckmätningsutrustningen för skador och att den är komplett innan den används. Använd den inte om det finns skador eller om delar saknas.

- ➔ Ta genast tryckmätningsutrustningen ur drift och koppla bort den från tryckluftsnätet vid skada.

## Säkerhetsanvisningar för rengöring och underhåll

- ➔ Demontera tryckmätningsutrustningen innan du rengör lackeringspistolen i tvättmaskin. Rengör inte tryckmätningsutrustningen i tvättmaskin.
- ➔ Sänk inte ned tryckmätningsutrustningen i rengöringsmedel.
- ➔ Rengör inte tryckmätningsutrustningens skiva med spetsiga, vassa eller grova föremål.
- ➔ Använd varken syror, lutar, alkalier, luttvätt-medel, olämpliga regenerat eller andra aggressiva rengöringsmedel.
- ➔ Koppla bort tryckmätningsutrustningen från tryckluftsnätet före rengörings- och underhållsarbete.
- ➔ Byt ut tryckmätningsutrustningens batteri endast när det inte är i drift och utanför potentiellt explosiva områden.

- ➔ Använd endast det originalbatteri som tillverkaren anger:

- adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
- adam X: Omnenergy, CR2050HT  
(3 V/350 mAh)

- ➔ Displayen får endast öppnas för byte av batteri.
- ➔ Utför inte underhållsarbete i en explosiv miljö.

## Kvarstående risker

### Risk för allvarliga skador på grund av explosion

Felaktig användning av tryckmätningsutrustningen kan leda till att explosionsskyddet inte fungerar. Det kan leda till explosioner med risk för allvarliga skador – till och med dödsfall.

- ➔ Placera inte tryckmätningsutrustningen i områden med explosionsrisk, ex-zon 0.

- Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel baserade på halogeniserade kolväten. De kemiska reaktioner som då uppstår kan vara explosiva.
- Kontrollera alltid jordningen vid användning och rengöring i en explosiv miljö.
- ATEX/IECEx-märkning:  
 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
- Byt ut batteriet endast utanför potentiellt explosiva områden.

## LEVERANS OCH RESERVDESLISTA

- Efter uppackning, kontrollerar du leveransen för skador och att allt är med. Rapportera omedelbart eventuella defekter till återförsäljaren.
- Se bruksanvisningen (del B).

## Anvisningar vid elektronisk tryckmätning

Den elektroniska tryckmätningsanordningen har genomgått typprovning. Den är utvecklad, designad och tillverkad i enlighet med EU-direktiv 2014/34/EU. Den grupperades enligt Ex ib IIC T4 Gb. Den kan användas och förvaras i ex-zonerna 1 och 2 i upp till 60 °C omgivningstemperatur.

## TRANSPORT OCH FÖRVARING

Förvara tryckmätningsutrustningen torrt, rent och i en temperatur över noll.

## RENGÖRING

### WARNING



Risk för allvarliga skador på grund av tryckluft.

- Placera inte tryckmätningsutrustningen i områden med explosionsrisk, ex-zon 0.
- Innan underhållsarbetet utförs, kopplar du bort lackeringspistolen från tryckluftsnätet och tar bort tryckmätningsutrustningen från lackeringspistolen.
- Demontera och montera delarna mycket försiktigt.

- Rengör tryckmätningsutrustningen med en trasa indränkt i rengöringsmedel. Använd en neutral rengöringsvätska (pH-värde 6 till 8).

## UNDERHÅLL

### VARNING



Risk för allvarliga skador på grund av explosion.

- Batteriet får endast bytas utanför explosiva områden.

- För batteribyte, se monteringsanvisningen (del B).

## AVFALLSHANTERING

Kassera tryckmätningsutrustningen som återvinningsbart material. För att undvika skador på miljön, kasserar du batteriet på rekommenderat sätt och separat från tryckmätningsutrustningen. Följ lokala föreskrifter.



## KUNDTJÄNST

Tillbehör, reservdelar och teknisk support kan du få av din SATA-återförsäljare.

## DRIFT OCH ANVÄNDNING (DEL B)

→ Se bruksanvisningen (del B)



## TEKNISKA DATA

		<b>adam X</b>	<b>adam X pro</b>
Batteri	Typ	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Nominell spänning	3 V	3 V
	Nominell kapacitet	350 mAh	950 mAh
Tröskel för start/avstängning		0,1 bar/1,5 psi	0,1 bar/1,5 psi
Visningsnoggrannhet		±0,1 bar/1,5 psi	±0,1 bar/1,5 psi
Max. visningsvärde		9,9 bar/99 psi	9,9 bar/99 psi
Max. arbetstryck		10,0 bar/145 psi	10,0 bar/145 psi
Driftstemperatur		10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F
Lagringstemperatur		0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F
Vikt		21 g/0.74 oz	32 g (36 g med transport- och urladdnings-skydd) 1.13 oz (1.27 oz with transport and discharge protector)

## ATEX/IECEx

Kontroll- och certieringsorgan	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Tyskland Notified Body: 0158
Övervakningsorgan	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Notified Body: 0344
ATEX/IECEx-märkning	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX-certifikat	BVS 24 ATEX E 023 X
IECEx-certifikat	IECEx BVS 24.0019 X

## SYMBOLER SOM ANVÄNDS

 Varning för risker som kan leda till dödsfall eller till svåra personskador

 EU-symbol för elektrisk utrustning för användning i explosiva miljöer

 Rätt

 Fel

 Kontrollera

 Klicka två gånger

 Nya komponenter

 Kassera materialet på rätt sätt



Rengör med luddfri trasa och lämpligt rengöringsmedel



Torxskruvmejsel



Se del A: Bruksanvisning



Se del B: Bruksanvisning

## EG KONFORMITETSFÖRKLA- RING

Den gällande konformitetsförsäkran hittar du på:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# OBSAH

<b>Úvod.....</b>	<b>252</b>
O týchto informáciách pre používateľa .....	252
Súvisiace dokumenty.....	252
<b>Bezpečnosť .....</b>	<b>252</b>
Používanie podľa určenia .....	252
Predvídateľné nesprávne používanie .....	253
Všeobecné bezpečnostné pokyny .....	253
Bezpečnostné pokyny pre montáž a prevádzku .....	253
Bezpečnostné pokyny týkajúce sa čistenia a údržby .....	254
Zvyškové riziká .....	254
Upozornenia, oznámenia a pokyny v prípade elektronického zariadenia na meranie tlaku .....	255
<b>Rozsah dodávky a zoznam náhradných dielov .....</b>	<b>255</b>
<b>Preprava a skladovanie .....</b>	<b>256</b>
<b>Čistenie .....</b>	<b>256</b>

<b>Údržba .....</b>	<b>257</b>
<b>Likvidácia.....</b>	<b>257</b>
<b>Zákaznícky servis .....</b>	<b>258</b>
<b>Prevádzka, obsluha a ovládanie (časť B).....</b>	<b>258</b>
<b>Technické údaje .....</b>	<b>259</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>260</b>
<b>Použité symboly.....</b>	<b>261</b>
<b>ES izjava skladnosti.....</b>	<b>261</b>

## ÚVOD

### O týchto informáciách pre používateľa

Všetky dodané informácie pre používateľa sú súčasťou produktu:

- ➔ Pred uvedením do prevádzky a použitím produktu si dôsledne prečítajte všetky informácie pre používateľa.
- ➔ Odovzdajte všetky informácie pre používateľa každému nasledujúcemu operátorovi.

Zariadenie smú používať iba odborné pracovné sily, ktoré majú príslušné kvalifikácie v oblasti lakovania a prečítali si následne uvedené bezpečnostné pokyny a porozumeli ich obsahu.

Informácie týkajúce sa montáže sú uvedené v dodanom návode na montáž (časť B). Návod na montáž je jazykovo neutrálny.

### Súvisiace dokumenty

- Návod na montáž (časť B)

## BEZPEČNOSŤ

### Používanie podľa určenia

Jednotka na meranie tlaku je výlučne určená na použitie s pištoľou na striekanie laku SATA. Každé iné použitie je v rozpore s určením.

Jednotka na meranie tlaku je určená výlučne na použitie odbornými pracovnými silami. Čistenie a údržbu smú vykonávať iba odborné pracovné sily.

Jednotka na meranie tlaku je schválená na použitie/uchovanie v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu zóny Ex 1 a 2.

- ➔ Montujte a uvádzajte jednotku na meranie tlaku do prevádzky iba podľa návodu na montáž (časť B).
- ➔ Používajte iba originálne príslušenstvo a náhradné diely.
- ➔ Venujte pozornosť návodu na použitie zodpovedajúcej pištoli na striekanie laku SATA.

## Predvídateľné nesprávne používanie

- Jednotka na meranie tlaku nie je navrhnutá pre použitie deťmi a nesmie sa dostať do rúk deťom.
- Nepoužívajte jednotku na meranie tlaku, ak je obmedzená vaša vlastná schopnosť reakcie, napr. pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
- Prestavby a zmeny na jednotke na meranie tlaku nie sú prípustné.
- Nespracúvajte striekané médiá obsahujúce kyselinu, lúhy alebo benzín.
- Nepoužívajte jednotku na meranie tlaku v oblasti zdrojov zapálenia (napr. otvorený oheň, horiacie cigarety).
- Nepoužívajte jednotku na meranie tlaku v oblasti elektrických zariadení, ktoré nie sú chránené proti výbuchu.
- Neumiestňujte jednotku na meranie tlaku do oblasti s nebezpečenstvom výbuchu zóny Ex 0.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá a čistiace prostriedky na báze halogénovaných uhľovo-díkov.

## Všeobecné bezpečnostné pokyny

- ➔ Noste pri používaní, čistení a údržbe jednotky na meranie tlaku osobné ochranné pracovné prostriedky:
  - Ochrana dýchacích ciest a očí
  - Ochranné rukavice
  - Ochranný odev
  - Bezpečnostná obuv
  - Ochrana sluchu
- ➔ Dodržiavajte miestne bezpečnostné predpisy, predpisy prevencie pred úrazmi, pracovno bezpečnostné predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia.

## Bezpečnostné pokyny pre montáž a prevádzku

- ➔ Odpojte pred prvou montážou jednotky na meranie tlaku pištoľ na striekanie laku od siete stlačeného vzduchu.
- ➔ Skontrolujte pred každým použitím jednotku na meranie tlaku, či nie je poškodená a či je úplná. V prípade poškodenia alebo chýbajúcich časťí, či dielov ju neuvádzajte do prevádzky.

- ➔ Vyradte v prípade poškodenia jednotku na meranie tlaku okamžite z prevádzky a odpojte ju od siete stlačeného vzduchu.

## Bezpečnostné pokyny týkajúce sa čistenia a údržby

- ➔ Pred čistením pištole na striekanie laku demonštujte jednotku na meranie tlaku v práčke. Nečistite jednotku na meranie tlaku v práčke.
- ➔ Neponárajte jednotku na meranie tlaku do čistiacich prostriedkov.
- ➔ Nečistite kotúč jednotky na meranie tlaku ostrými alebo drsnými predmetmi.
- ➔ Nepoužívajte kyseliny, láhy, zásady, moridlá, nevhodné regeneráty a iné agresívne čistiace prostriedky.
- ➔ Odpojte jednotku na meranie tlaku pred akýmkoľvek prácami údržby a pred čistením od siete stlačeného vzduchu.
- ➔ Vykonávajte výmenu batérie jednotky na meranie tlaku iba mimo prevádzky a mimo oblastí s nebezpečenstvom výbuchu.

- ➔ Používajte iba výrobcom určený originálnu batériu:
  - adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V/950 mAh)
  - adam X: Omnergy, CR2050HT  
(3 V/350 mAh)
- ➔ Displej otvárajte výlučne iba za účelom výmeny batérie.
- ➔ Nikdy nevykonávajte práce údržby vo výbušnej atmosfére.

## Zvyškové riziká

### Závažné nebezpečenstvo poranenia spôsobené výbuchom

Nesprávne použitie jednotky na meranie tlaku môže spôsobiť stratu ochrany proti výbuchu. Môže to spôsobiť výbuchy so závažným nebezpečenstvom poranenia alebo až smrť.

- ➔ Neumiestňujte jednotku na meranie tlaku do oblastí s nebezpečenstvom výbuchu zóny Ex 0.

- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá a čistiace prostriedky na báze halogénovaných uhľovodíkov. Vznikajúce chemické reakcie pritom môžu prebehnúť výbušným spôsobom.
- Pri použití a čistení vo výbušnej atmosfére vždy zaistite a zabezpečte uzemnenie.
- Označenie ATEX/IECEx:  
 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
- Vykonávajte výmenu batérie iba mimo oblastí s nebezpečenstvom výbuchu.

## Upozornenia, oznámenia a pokyny v prípade elektronického zariadenia na meranie tlaku

Elektronické zariadenie na meranie tlaku bola podrobenná skúške typu. Je vyvinuté, skonštruované a vyrobené v súlade so smernicou EÚ 2014/34/EÚ. Bolo zaradené podľa Ex ib IIC T4 Gb. Smiete ho používať a uchovávať v zónach Ex 1 a 2 do teploty okolia 60 °C.

## ROZSAH DODÁVKY A ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV

- Po vybalení skontrolujte dodávku, čie nie je poškodená a či je úplná. Nedostatky okamžite nahláste predajcovi.
- Pozri návod na použitie (časť B).

## PREPRAVA A SKLADOVANIE

Skladujte jednotku na meranie tlaku v suchu, čistote a bez vzniku mrazu.

## ČISTENIE

### VAROVANIE



Závažné nebezpečenstvo poranenia spôsobené stlačeným vzduchom.

- Neumiestňujte jednotku na meranie tlaku do oblastí s nebezpečenstvom výbuchu zóny Ex 0.
- Odpojte pred akýmkoľvek prácami údržby pištoľ na striekanie laku od siete stlačeného vzduchu a odmontujte jednotku na meranie tlaku od pištole na striekanie laku.
- Demontujte a montujte diely a súčasti maximálne opatrne.

- Vyčistite jednotku na meranie tlaku utierkou, ktorá je napustená čistiacim prostriedkom. Používajte neutrálnu čistiacu kvapalinu (hodnota pH 6 až 8).

## ÚDRŽBA

### VAROVANIE



Závažné nebezpečenstvo poranenia spôsobené výbuchom.

- Batériu vymieňajte výlučne mimo prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

- Výmena batérie, pozri návod na montáž (časť B).

## LIKVIDÁCIA

Zlikvidujte jednotku na meranie tlaku ako druhotnú surovinu. Aby ste zabránili škodám na životnom prostredí, zlikvidujte batériu odborne správne a oddelene od jednotky na meranie tlaku. Dbajte na miestne predpisy.



## ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Príslušenstvo, náhradné diely a technickú podporu získate u svojho predajcu SATA.

## PREVÁDZKA, OBSLUHA A OVLÁDANIE (ČASŤ B)

→ Pozri návod na použitie (časť B)



## TECHNICKÉ ÚDAJE

		<b>adam X</b>	<b>adam X pro</b>
Batéria	Typ	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Sieťové napätie	3 V	3 V
	Menovitá kapacita	350 mAh	950 mAh
Prah zapnutia/vypnutia	0,1 baru/1.5 psi	0,1 baru/1.5 psi	
Presnosť indikácie	±0,1 baru/1.5 psi	±0,1 baru/1.5 psi	
Max. zobrazovaná hodnota	9,9 baru/99 psi	9,9 baru/99 psi	
Max. prevádzkový tlak	10,0 baru/145 psi	10,0 baru/145 psi	
Prevádzková teplota	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	
Teplota skladovania	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	
Hmotnosť	21 g/0,74 oz	32 g (36 g s ochranou prepravy a ochranou pred vybitím) 1.13 oz (1.27 oz with transport and discharge protector)	

## ATEX/IECEx

Skúšobné a certifikačné miesto	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Germany Notified Body No.: 0158
Skúšobné miesto	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Notified Body No.: 0344
Označenie ATEX/IECEx	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Certifikát ATEX	BVS 24 ATEX E 023 X
Certifikát IECEx	IECEx BVS 24.0019 X

## POUŽITÉ SYMBOLY

-  Varovanie pred nebezpečenstvom, ktoré môže spôsobiť smrť alebo ťažké poranenia
-  Značka EÚ pre elektrické prevádzkové prostriedky na použitie vo výbušnej atmosfére
-  Správne
-  Nesprávne
-  Skontrolovať
-  Dvakrát ľuknúť
-  Nový komponent
-  Zlikvidovať materiál odborne správne



Čistenie utierkou, ktorá nepúšta vlákna a vhodným čistiacim prostriedkom



Skrutkovač Torx



Pozri časť A: Návod na použitie



Pozri časť B: Návod na použitie

## ES IZJAVA SKLADNOSTI

Aktuálne platné vyhlásenie o zhode nájdete na:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



## VSEBINA

<b>Uvod.....</b>	<b>264</b>
O teh informacijah za uporabnika.....	264
Dodatni veljavni dokumenti.....	264
<b>Varnost.....</b>	<b>264</b>
Uporaba v skladu z namembnostjo .....	264
Predvidljiva napačna uporaba .....	265
Splošni varnostni napotki.....	265
Varnostna navodila za montažo in upravljanje	265
Varnostna navodila za čiščenje in vzdrževanje.....	266
Preostala tveganja .....	266
Napotki pri elektronski napravi za merjenje tlaka .....	267
<b>Obseg dobave in seznam rezervnih delov .....</b>	<b>267</b>
<b>Prevoz in skladiščenje.....</b>	<b>268</b>
<b>Čiščenje.....</b>	<b>268</b>
<b>Vzdrževanje .....</b>	<b>269</b>
<b>Odlaganje.....</b>	<b>269</b>

<b>Servisna služba.....</b>	<b>270</b>
<b>Delovanje in upravljanje (del B) .....</b>	<b>270</b>
<b>Tehnični podatki .....</b>	<b>271</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>272</b>
<b>Uporabljeni simboli.....</b>	<b>273</b>
<b>ES vyhlásenie o zhode .....</b>	<b>273</b>

## UVOD

### O teh informacijah za uporabnika

Vse posredovane informacije za uporabnika so sestavni del izdelka:

- Pred zagonom in uporabo izdelka natančno preberite vse informacije za uporabnika.
- Posredujte vse podatke za uporabnika vsakemu naslednjemu upravljevcu.

Napravo lahko uporabljajo samo strokovnjaki, ki imajo ustrezne kvalifikacije na področju barvanja in so prebrali in razumeli naslednja varnostna navodila.

Informacije o montaži najdete v priloženih navodilih za montažo (del B). Navodila za montažo so jezikovno nevtralna.

### Dodatni veljavni dokumenti

- Navodila za montažo (del B)

## VARNOST

### Uporaba v skladu z namembnostjo

Enota za merjenje tlaka je namenjena izključno uporabi s pištolo za lakiranje SATA. Drugačna uporaba ni predvidena.

Enota za merjenje tlaka je namenjena samo strokovnjakom. Čiščenje in vzdrževanje lahko izvajajo samo strokovnjaki.

Enota za merjenje tlaka je odobrena za uporabo / shranjevanje v eksplozisko ogroženih območjih con Ex 1 ter Ex 2.

- Montirajte in zaženite enoto za merjenje tlaka samo v skladu z navodili za montažo (del B).
- Uporabljajte samo originalen pribor in rezervne dele.
- Upoštevajte navodila za uporabo zadevne pištote za lakiranje SATA.

## Predvidljiva napačna uporaba

- Enote za merjenje tlaka ni zasnovana za uporabo s strani otrok in je otrokom ne smejo dobiti v roke.
- Enote za merjenje tlaka ne uporabljajte, če je vaša lastna sposobnost reagiranja zmanjšana, na primer pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.
- Predelave in spremembe enote za merjenje tlaka niso dovoljene.
- Ne obdelujte brizgalnih medijev, ki vsebujejo kislino, luge ali bencin.
- Enote za merjenje tlaka ne uporabljajte v bližini virov vžiga (npr. odprtega ognja, prižganih cigaret).
- Enote za merjenje tlaka ne uporabljajte v območju električnih naprav, ki niso zaščitene pred eksplozijo.
- Enote za merjenje tlaka ne vnašajte v eksplozijsko ogrožena območja cone Ex 0.
- Ne uporabljajte topil ali čistil na osnovi halogeniranih ogljikovodikov.

## Spošni varnostni napotki

- ➔ Pri uporabi, čiščenju in vzdrževanju enote za merjenje tlaka nosite ustrezno osebno zaščitno opremo:
  - zaščita dihal in oči
  - zaščitne rokavice
  - zaščitna oblačila
  - varnostni čevlji
  - zaščita za sluh
- ➔ Upoštevajte lokalne predpise glede varnosti, preprečevanja nezgod, zaščite pri delu in predpise za varovanje okolja.

## Varnostna navodila za montažo in upravljanje

- ➔ Pred prvo montažo enote za merjenje tlaka odklopite pištolo za lakiranje z omrežja stisnjenega zraka.
- ➔ Pred vsako uporabo preverite enoto za merjenje tlaka glede poškodb in popolnosti. Ne uporabljajte izdelka s poškodovanimi ali manjkajočimi sestavnimi deli.

- ➔ Če opazite poškodbe, takoj prenehajte z uporabo in ločite enoto za merjenje tlaka od omrežja za stisnjen zrak.

## Varnostna navodila za čiščenje in vzdrževanje

- ➔ Pred čiščenjem pištole za lakiranje razstavite enoto za merjenje tlaka v pralnem stroju. Enote za merjenje tlaka ne čistite v pralnem stroju.
- ➔ Enote za merjenje tlaka ne potapljajte v čistilna sredstva.
- ➔ Šipe enote za merjenje tlaka ne čistite s koničastimi, ostrimi ali grobimi predmeti.
- ➔ Ne uporabljajte kislin, lugov, baz, sredstev za jedkanje, neprimernih sredstev za regeneracijo in drugih agresivnih čistil.
- ➔ Pred vsemi vzdrževalnimi in čistilnimi deli odklopite enoto za merjenje tlaka iz omrežja stisnjenega zraka.
- ➔ Baterijo enote za merjenje tlaka menjajte samo ko enota ne deluje in zunaj potencialno eksplozivnih območij.

- ➔ Uporabljajte samo originalno baterijo, ki jo je določil proizvajalec:

- adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V/950 mAh)
- adam X: Omnergy, CR2050HT  
(3 V/350 mAh)

- ➔ Zaslon odpirajte samo, ko menjavate baterijo.

- ➔ Nikoli ne izvajajte vzdrževalnih del v eksplozivni atmosferi.

## Preostala tveganja

### Nevarnost hudih telesnih poškodb zaradi eksplozije

Nepravilna uporaba enote za merjenje tlaka lahko povzroči izgubo protieksplozijske zaščite. To lahko privede do eksplozij s tveganjem resnih telesnih poškodb ali celo smrti.

- ➔ Enote za merjenje tlaka ne vnašajte v eksplozivsko ogrožena območja cone Ex 0.

- Ne uporabljajte topil ali čistil na osnovi halogeniranih ogljikovodikov. Kemične reakcije, do katerih pride, so lahko eksplozivne.
- Pri uporabi in čiščenju v eksplozivnem ozračju vedno zagotovite ozemljitev.
- Oznaka ATEX/IECEx:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

- Baterije menjajte samo zunaj potencialno eksplozivnih območij.

## Napotki pri elektronski napravi za merjenje tlaka

Elektronska naprava za merjenje tlaka je bila podvržena tipskemu pregledu. Razvita, oblikovan in izdelan je v skladu z Direktivo 2014/34/EU. Razvrščena je bila po Ex ib IIC T4 Gb. Lahko se uporablja in skladišči v eksplozivnih območjih 1 in 2 do temperature okolja 60 °C.

## OBSEG DOBAVE IN SEZNAM REZERVNIH DELOV

- Po razpakiranju preverite pošiljko glede poškodb in popolnosti. Morebitne okvare takoj sporočite prodajalcu.
- Glejte navodila za uporabo (del B).

## PREVOZ IN SKLADIŠČENJE

Enoto za merjenje tlaka hranite na suhem, čistem in zaščiteno pred zmrzaljo.

## ČIŠČENJE

### OPOZORILO



**Nevarnost resnih telesnih poškodb zaradi stisnjenega zraka.**

- ➔ Enote za merjenje tlaka ne vnašajte v eksplozijsko ogrožena območja cone Ex 0.
- ➔ Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli odklopite pištolo za lakiranje z omrežja stisnjenega zraka in s pištole odstranite enoto za merjenje tlaka.
- ➔ Dele razstavite in sestavite zelo previdno.

- ➔ Enoto za merjenje tlaka očistite s krpo, namočeno v čistilno sredstvo. Uporabljajte nevtralno čistilno tekočino (pH vrednost 6 do 8).

## VZDRŽEVANJE

### OPOZORILO



**Nevarnost hudih telesnih poškodb zaradi eksplozije.**

→ Baterijo menjajte izključno izven eksplozijsko ogroženih območij.

→ Za zamenjavo baterije glejte navodila za sestavljanje (del B).

## ODLAGANJE

Enoto za merjenje tlaka zavrzite kot material, ki ga je mogoče reciklirati. Da preprečite škodo za okolje, baterijo ustrezno zavrzite ločeno od enote za merjenje tlaka. Upoštevajte lokalne predpise.



## SERVISNA SLUŽBA

Pribor, nadomestne dele in tehnično pomoč prejmete pri vašem SATA trgovcu.

## DELOVANJE IN UPRAVLJANJE (DEL B)

→ Glejte navodila za uporabo (del B)



## TEHNIČNI PODATKI

		<b>adam X</b>	<b>adam X pro</b>
Baterija	Tip	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Nazivna napetost	3 V	3 V
	Nazivna zmogljivost	350 mAh	950 mAh
Prag vklopa / izklopa	0,1 bar/1,5 psi	0,1 bar/1,5 psi	
Natančnost prikaza	±0,1 bar/1,5 psi	±0,1 bar/1,5 psi	
Največja prikazana vrednost	9,9 bar/99 psi	9,9 bar/99 psi	
Največji delovni tlak	10,0 bar/145 psi	10,0 bar/145 psi	
Delovna temperatura	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	
Temperatura skladiščenja	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	
Teža	21 g/0,74 oz	32 g (36 g z zaščito za prevoz in pred izpraznjenjem) 1,13 oz (1,27 oz z zaščito za prevoz in pred izpraznjenjem)	

## ATEX/IECEx

Testni in certifikacijski organ	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Nemčija Priglašeni organ št.: 0158
Nadzorni organ	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Priglašeni organ št.: 0344
Oznaka ATEX/IECEx	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Certifikat ATEX	BVS 24 ATEX E 023 X
Certifikat IECEx	IECEx BVS 24.0019 X

## UPORABLJENI SIMBOLI

 Opozorilo na nevarnost, ki bi lahko povzročila smrt ali hude telesne poškodbe

 Simbol EU za električno opremo za uporabo v eksplozivnih atmosferah

 Pravilno

 Nepravilno

 Preveriti

 Dvakrat tapnite

 Nova komponenta

 Pravilna odstranitev materiala



Očistite s krpo, ki ne pušča vlaken, in ustreznim čistilnim sredstvom



Izvijač za Torx



Glejte del A: Navodilo za obratovanje



Glejte del B: Navodilo za obratovanje

## ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Trenutno veljavno izjavo o skladnosti najdete na naslovu:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



## CONTENIDO

<b>Introducción .....</b>	<b>276</b>
Acerca de esta información para el usuario.	276
Documentos aplicables .....	276
<b>Seguridad.....</b>	<b>277</b>
Utilización adecuada .....	277
Uso indebido previsible.....	277
Instrucciones de seguridad generales .....	278
Instrucciones de seguridad para el montaje y el funcionamiento.....	278
Instrucciones de seguridad para la limpieza y el mantenimiento .....	278
Riesgos residuales .....	279
Indicaciones en caso del sistema de medición de presión electrónica.....	280
<b>Volumen de suministro y lista de piezas de recambio.....</b>	<b>280</b>
<b>Transporte y almacenamiento .....</b>	<b>281</b>
<b>Limpieza.....</b>	<b>281</b>
<b>Mantenimiento.....</b>	<b>282</b>

<b>Eliminación .....</b>	<b>282</b>
<b>Servicio al cliente.....</b>	<b>283</b>
<b>Funcionamiento y manejo (Parte B) .....</b>	<b>283</b>
<b>Datos técnicos.....</b>	<b>284</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>286</b>
<b>Símbolos utilizados .....</b>	<b>287</b>
<b>Declaración de conformidad CE .....</b>	<b>287</b>

## INTRODUCCIÓN

### Acerca de esta información para el usuario

Toda la información para el usuario que se facilita forma parte del producto:

- Leer detenidamente toda la información para el usuario antes de poner en marcha y utilizar el producto.
- Transmitir toda la información para el usuario a los posteriores operadores.

El aparato sólo debe ser utilizado por personal cualificado en el campo de la pintura y que haya leído y comprendido las siguientes instrucciones de seguridad.

Encontrará información sobre el montaje en las instrucciones de montaje suministradas (Parte B). Las instrucciones de montaje no han sido redactadas en un idioma específico.

### Documentos aplicables

- Instrucciones de montaje (Parte B)

## SEGURIDAD

### Utilización adecuada

La unidad de medición de presión está prevista para ser utilizada con una pistola de pintura SATA. Cualquier otro uso no se considerará conforme a la finalidad prevista.

La unidad de medición de presión está destinada a ser utilizada únicamente por personal cualificado. La limpieza y el mantenimiento sólo pueden ser realizados por personal cualificado.

La unidad de medición de presión está homologada para su uso/almacenamiento en áreas con riesgo de explosión de las zonas 1 y 2.

- ➔ Instalar y poner en marcha la unidad de medición de presión únicamente de acuerdo con las instrucciones de montaje (Parte B).
- ➔ Utilizar únicamente accesorios y recambios originales.
- ➔ Tener en cuenta las instrucciones de servicio de la correspondiente pistola de pintura SATA.

### Uso indebido previsible

- La unidad de medición de presión no está diseñada para ser utilizada por niños y debe mantenerse fuera de su alcance.
- No utilizar la unidad de medición de presión si su propia capacidad de reacción se ve limitada, por ejemplo, por el consumo de drogas, alcohol o medicamentos.
- No se permiten realizar modificaciones o cambios en la unidad de medición de presión.
- No trabajar con medios fluidos que contengan ácido, lejía o gasolina.
- No utilizar la unidad de medición de presión cerca de fuentes de ignición (por ejemplo, llamas abiertas, cigarrillos encendidos).
- Jamás utilizar la unidad de medición de presión en zonas de equipos eléctricos sin protección contra explosiones.
- No llevar la unidad de medición de presión a áreas con riesgo de explosión de la zona 0.
- No utilizar soluciones ni productos de limpieza halogenados cuya composición se base en hidrocarburos.

## Instrucciones de seguridad generales

- Llevar un equipo de protección personal adecuado cuando utilice, limpie y realice el mantenimiento de la unidad de medición de presión:
  - Protección respiratoria y ocular
  - Guantes de protección
  - Ropa de protección
  - Zapatos de protección
  - Protección auditiva
- Observar las normas locales sobre seguridad, prevención de accidentes, protección laboral y protección del medioambiente.

## Instrucciones de seguridad para el montaje y el funcionamiento

- Antes de montar la unidad de medición de presión por primera vez, desconecte la pistola de pintura del suministro de aire comprimido.
- Antes de cada uso, comprobar si la unidad de medición de presión está dañada o completa. Jamás poner en funcionamiento el aparato en caso de daños o piezas faltantes.

- En caso de daños en la unidad de medición de presión, poner de inmediato el aparato fuera de servicio y desconectar de la red de aire comprimido.

## Instrucciones de seguridad para la limpieza y el mantenimiento

- Desmontar la unidad de medición de presión antes de limpiar la pistola de pintura en un dispositivo de limpieza. No limpiar la unidad de medición de presión en el dispositivo de limpieza.
- No sumergir la unidad de medición de presión en productos de limpieza.
- No limpiar el vidrio de la unidad de medición de presión con objetos puntaagudos, afilados o ásperos.
- No utilizar ácidos, lejías, bases, decapantes, regeneradores no adecuados ni otros productos de limpieza agresivos.
- Desconectar la unidad de medición de presión del suministro de aire comprimido antes de

- realizar cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza.
- Cambiar la batería de la unidad de medición de presión únicamente cuando esté fuera de servicio y alejada de atmósferas potencialmente explosivas.

- Utilizar únicamente la batería original especificada por el fabricante:
  - adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
  - adam X: Omnergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)
- Sólo abrir el display para el cambio de la pila.
- Nunca realice trabajos de mantenimiento en una atmósfera explosiva.

## Riesgos residuales

### Riesgo grave de lesiones por explosión

El uso incorrecto de la unidad de medición de presión puede conllevar la pérdida de la protección contra explosiones. o cual puede provocar explosiones con grave riesgo de lesiones o incluso la muerte.

- No llevar la unidad de medición de presión a áreas con riesgo de explosión de la zona 0.

- No utilizar soluciones ni productos de limpieza halogenados cuya composición se base en hidrocarburos. Las reacciones químicas resultantes pueden ser explosivas.
- Asegúrese siempre de que está conectado a tierra cuando utilice y limpie el aparato en una atmósfera potencialmente explosiva.
- Identificación ATEX/IECEx:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

- Cambiar la batería solamente fuera de las zonas bajo peligro de explosión.

## Indicaciones en caso del sistema de medición de presión electrónica

El aparato electrónico de medición de presión fue sometido a una prueba de homologación. Dicha prueba ha sido desarrollada, diseñada y fabricada de acuerdo con la Directiva 2014/34/UE de la UE. Ha sido clasificada según Ex ib IIC T4 Gb. Puede utilizarse y almacenarse en las zonas Ex 1 y 2 hasta 60 °C de temperatura ambiente.

## VOLUMEN DE SUMINISTRO Y LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

- Después de haber desembalado el aparato, comprobar que la entrega no presente daños y que esté completa. Informe de manera inmediata cualquier defecto al distribuidor.
- Ver instrucciones de servicio (Parte B).

## TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Guardar la unidad de medición de presión en un lugar seco, limpio y libre de heladas.

## LIMPIEZA

### AVISO



**Riesgo grave de lesiones por aire comprimido.**

- No llevar la unidad de medición de presión a áreas con riesgo de explosión de la zona 0.
  - Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte la pistola de pintura del suministro de aire comprimido y retire la unidad de medición de presión de la pistola de pintura.
  - Desmontar y montar las piezas con sumo cuidado.
- 
- Limpiar la unidad de medición de presión con un paño empapado en producto de limpieza. Utilizar líquido de limpieza neutral (valor PH 6 hasta 8).

## MANTENIMIENTO

### AVISO



**Riesgo grave de lesiones por explosión.**

- Cambiar la pila sólamente fuera de las zonas bajo peligro de explosión.

- Para cambiar la pila, consultar las instrucciones de montaje (Parte B).

### ELIMINACIÓN

Desechar la unidad de medición de presión como material recicitable. Para evitar daños al medio ambiente, desechar la batería de forma separada de la unidad de medición de presión. Tener en cuenta las regulaciones locales.



## SERVICIO AL CLIENTE

Accesorios, recambios y apoyo técnico los encuentra en su distribuidor SATA.

## FUNCIONAMIENTO Y MANEJO (PARTE B)

→ Ver instrucciones de servicio (Parte B)



## DATOS TÉCNICOS

		adam X	adam X pro
Pila	Tipo	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Tensión nominal	3 V	3 V
	Capacidad nominal	350 mAh	950 mAh
Nivel de puesta en marcha/puesta fuera de servicio		0,1 bar / 1.5 psi	0,1 bar / 1.5 psi
Precisión		±0,1 bar / 1.5 psi	±0,1 bar / 1.5 psi
Valor de visualización máx.		9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi
Presión de funcionamiento máx.		10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi
Temperatura de servicio		10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F
Temperatura de almacenamiento		0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F

Peso	21 g / 0.74 oz	32 g (36 g con protector de transporte y descarga) 1.13 oz (1.27 oz with transport and discharge protector)
------	----------------	--

## ATEX/IECEx

Organismo de pruebas y certificación	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Germany Notified Body No.: 0158
Organismo de supervisión	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Notified Body No.: 0344
Marcado ATEX/IECEx	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Certificado ATEX	BVS 24 ATEX E 023 X
Certificado IECEx	IECEx BVS 24.0019 X

## SÍMBOLOS UTILIZADOS

 Aviso sobre el peligro que puede llevar hasta la muerte o a lesiones graves

 Marca UE para material eléctrico destinado a utilizarse en atmósferas explosivas

 Correcto

 Incorrecto

 Comprobar

 Tocar dos veces

 Nuevos componentes

 Eliminar el material de acuerdo a las regulaciones



Limpiar con un paño sin pelusas y un producto de limpieza adecuado



Destornillador torx



Ver Parte A: Instrucciones de servicio



Ver Parte B: Instrucciones de servicio

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

La versión actual de la Declaración de Conformidad se encuentra a:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



## OBSAH

<b>Úvod.....</b>	<b>290</b>
O těchto informacích pro uživatele .....	290
Příslušné dokumenty .....	290
<b>Bezpečnost.....</b>	<b>290</b>
Používání podle určení .....	290
Předvídatelné nesprávné použití .....	291
Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	291
Bezpečnostní pokyny pro montáž a provoz ..	291
Bezpečnostní pokyny pro čištění a údržbu .....	292
Zbytková rizika .....	292
Upozornění k elektronické jednotce pro měření tlaku .....	293
<b>Rozsah dodávky a seznam náhradních dílů .....</b>	<b>293</b>
<b>Přeprava a skladování .....</b>	<b>294</b>
<b>Čištění .....</b>	<b>294</b>
<b>Údržba .....</b>	<b>295</b>
<b>Likvidace .....</b>	<b>295</b>

<b>Zákaznický servis .....</b>	<b>296</b>
<b>Provoz a manipulace</b>	
<b>(část B) .....</b>	<b>296</b>
<b>Technické údaje .....</b>	<b>297</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>298</b>
<b>Použité symboly .....</b>	<b>299</b>
<b>Prohlášení o shodě .....</b>	<b>299</b>

## ÚVOD

### O těchto informacích pro uživatele

Všechny poskytnuté informace pro uživatele jsou nedílnou součástí dodávky produktu:

- ➔ Všechny informace pro uživatele si před uvedením do provozu a používáním výrobku pečlivě přečtěte.
- ➔ Všechny informace pro uživatele předejte každé obsluhující osobě.

Přístroj smí používat pouze kvalifikovaná osoba, která má příslušnou kvalifikaci v oboru lakování a která si přečetla následující bezpečnostní pokyny a porozuměla jim.

Informace k montáži naleznete v dodaném návodu k montáži (část B). Návod k montáži je jazykově neutrální.

### Příslušné dokumenty

- Návod k montáži (část B)

## BEZPEČNOST

### Používání podle určení

Jednotka pro měření tlaku je určena výhradně pro použití s lakovací pistolí SATA. Jakékoli jiné použití není v souladu s určeným účelem.

Jednotka pro měření tlaku je určena pouze pro kvalifikovaný personál. Čištění a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Jednotka pro měření tlaku je schválena pro použití / skladování v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 1 a 2.

- ➔ Jednotku pro měření tlaku instalujte a uvádějte do provozu pouze v souladu s návodem k montáži (část B).
- ➔ Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly.
- ➔ Dopržujte návod k obsluze pro příslušné stříkací pistole SATA.

## Předvídatelné nesprávné použití

- Jednotka pro měření tlaku není určena pro použití dětmi a musí být uchovávána mimo dosah dětí.
- Jednotku pro měření tlaku nepoužívejte, pokud je vaše schopnost reagovat snížena, např. pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
- Změny a úpravy jednotky pro měření tlaku nejsou povoleny.
- Nezpracovávejte stříkaná média s obsahem kyselin, louthů nebo benzínu.
- Jednotku pro měření tlaku nepoužívejte v blízkosti zdrojů vznícení (např. otevřený oheň, zapálené cigarety).
- Jednotku pro měření tlaku nikdy nepoužívejte v oblasti elektrických zařízení, která nejsou chráněná před výbuchem.
- Jednotku pro měření tlaku nedávejte do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 0.
- Nepoužívejte rozpouštědla a čisticí prostředky na bázi halogenových uhlovodíků.

## Všeobecné bezpečnostní pokyny

- ➔ Při používání, čištění a údržbě jednotky pro měření tlaku používejte vhodné osobní ochranné prostředky:
  - Ochrana dýchacích cest a očí
  - Ochranné rukavice
  - Ochranný oděv
  - Bezpečnostní obuv
  - Ochrana sluchu
- ➔ Dodržujte místní bezpečnostní předpisy, předpisy pro prevenci úrazů, předpisy bezpečnosti práce a předpisy o ochraně životního prostředí.

## Bezpečnostní pokyny pro montáž a provoz

- ➔ Před první instalací jednotky pro měření tlaku odpojte lakovací pistoli od přívodu stlačeného vzduchu.
- ➔ Před každým použitím zkонтrolujte, zda není jednotka pro měření tlaku poškozená a zda je kompletní. Zařízení neuvádějte do provozu, pokud je poškozené nebo pokud mu chybí některé části.

- ➔ V případě poškození jednotku pro měření tlaku okamžitě vypněte a odpojte ze sítě stlačeného vzduchu.

## Bezpečnostní pokyny pro čištění a údržbu

- ➔ Před čištěním lakovací pistole v pračce demonstujte jednotku pro měření tlaku. Jednotku pro měření tlaku nečistěte v pračce.
- ➔ Jednotku pro měření tlaku neponořujte do čisticího prostředku.
- ➔ Jednotku pro měření tlaku nečistěte špičatými, ostrými nebo drsnými předměty.
- ➔ Nepoužívejte kyseliny, louhy, zásady, mořidla, nevhodné regeneráty nebo jiné agresivní čisticí prostředky.
- ➔ Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění odpojte jednotku pro měření tlaku od přívodu stlačeného vzduchu.
- ➔ Baterii jednotky pro měření tlaku lze vyměňovat pouze mimo provozní režim a mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

- ➔ Používejte pouze originální baterii určenou výrobcem:

- adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
- adam X: Omnergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)

- ➔ Displej otvírejte výlučně pouze za účelem výměny baterie.

- ➔ Nikdy neprovádějte údržbu ve výbušném prostředí.

## Zbytková rizika

### Vážné riziko zranění v důsledku výbuchu

Chybné použití jednotky pro měření tlaku může způsobit neúčinnost ochrany proti výbuchu. To může vést k explozi s vážným rizikem zranění nebo dokonce smrti.

- ➔ Jednotku pro měření tlaku nedávejte do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 0.

- ➔ Nepoužívejte rozpouštědla a čisticí prostředky na bázi halogenových uhlovodíků. Výsledné chemické reakce mohou být výbušné.
- ➔ Při používání a čištění v prostředí s nebezpečím výbuchu vždy zajistěte uzemnění.
- ➔ Označení ATEX/IECEx:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

- ➔ Baterii vyměňujte pouze mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

## Upozornění k elektronické jednotce pro měření tlaku

Elektronická jednotka pro měření tlaku byla podrobená typové zkoušce. Je vyvinuta, navržena a vyrobena v souladu se směrnicí EU 2014/34/EU. Byla klasifikována podle Ex ib IIC T4 Gb. Může se používat a skladovat v zónách Ex 1 a 2 až do teploty okolí 60 °C.

## ROZSAH DODÁVKY A SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

- ➔ Po vybalení zkontrolujte, zda není zásilka poškozená a zda je kompletní. Závady neprodleně nahlaste prodejci.
- ➔ Viz návod k obsluze (část B).

## PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Jednotku pro měření tlaku skladujte na suchém, čistém a nezamrzajícím místě.

## ČIŠTĚNÍ

### VAROVÁNÍ



Vážné nebezpečí poranění stlače-ným vzduchem.

- ➔ Jednotku pro měření tlaku nedávejte do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 0.
- ➔ Před prováděním jakékoli údržby odpojte lakovací pistoli od přívodu stlačeného vzduchu a vyjměte z ní jednotku pro měření tlaku.
- ➔ Díly rozebírejte a sestavujte s maxi-mální opatrností.

- ➔ Jednotku pro měření tlaku čistěte hadříkem namočeným v čisticím prostředku. Používejte neutrální čisticí kapalinu (hodnota pH 6 až 8).

## ÚDRŽBA

### VAROVÁNÍ



**Vážné riziko zranění v důsledku výbuchu.**

→ Baterii vyměňujte pouze mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

→ Informace o výměně baterie naleznete v návodu k montáži (část B).

## LIKVIDACE

Jednotku pro měření tlaku zlikvidujte jako recyklovatelný materiál. Aby nedošlo k poškození životního prostředí, likvidujte baterii odděleně od jednotky pro měření tlaku. Dodržujte místní předpisy.



## ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Příslušenství, náhradní díly a technickou podporu získáte u svého prodejce SATA.

## PROVOZ A MANIPULACE (ČÁST B)

➔ Viz návod k obsluze (část B)



## TECHNICKÉ ÚDAJE

		<b>adam X</b>	<b>adam X pro</b>
Baterie	Typ	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Jmenovité napětí	3 V	3 V
	Jmenovitá kapacita	350 mAh	950 mAh
Práh zapnutí/vypnutí		0,1 bar / 1,5 psi	0,1 bar / 1,5 psi
Přesnost indikace		±0,1 bar / 1,5 psi	±0,1 bar / 1,5 psi
Max. indikovaná hodnota		9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi
Max. provozní tlak		10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi
Provozní teplota		10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F
Skladovací teplota		0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F
Hmotnost		21 g / 0,74 oz	32 g (36 g s přepravní a vybíjecí ochranou) 1,13 oz (1,27 oz s přepravní a vybíjecí ochranou)

## ATEX/IECEx

Zkušební a certifikační místo	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Německo Notified Body No.: 0158
Dozorový orgán	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Notified Body No.: 0344
Označení ATEX/IECEx	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Certifikát ATEX	BVS 24 ATEX E 023 X
Certifikát IECEx	IECEx BVS 24.0019 X

## POUŽITÉ SYMBOLY

 Varování! před nebezpečím, které může vést k úmrtí nebo závažným zraněním

 Značka EU pro elektrická zařízení pro použití ve výbušném prostředí

 Správně

 Špatně

 Prověřit

 Dvakrát tuknout

 Nové komponenty

 Materiál zlikvidujte dle platných předpisů



Čistěte hadříkem, který nepouští vlákna, a vhodným čisticím prostředkem



Šroubovák Torx



Viz díl A: Návod k použití



Viz díl B: Návod k použití

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Aktuálně platné prohlášení o shodě najdete zde:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



# HACİM

<b>Giriş .....</b>	<b>302</b>
Bu kullanıcı bilgileri hakkında .....	302
Birlikte geçerli olan belgeler .....	302
<b>Güvenlik .....</b>	<b>302</b>
Amacına uygun kullanım .....	302
Öngörülebilir kötüye kullanım .....	303
Genel emniyet bilgileri .....	303
Montaj ve çalışma için güvenlik talimatları	303
Temizlik ve	
bakım için güvenlik talimatları.....	304
Artık riskler.....	304
Elektronik basınç ölçüm ünitesi için notlar....	305
<b>Teslimat kapsamı ve yedek parça listesi .....</b>	<b>305</b>
<b>Taşıma ve depolama .....</b>	<b>306</b>
<b>Otomatik Temizleme sistemi.....</b>	<b>306</b>
<b>Bakım.....</b>	<b>307</b>
<b>Atığa ayırma.....</b>	<b>307</b>
<b>Müşteri servisi.....</b>	<b>308</b>

<b>Çalıştırma ve kullanım (Bölüm B) .....</b>	<b>308</b>
<b>Teknik özellikler.....</b>	<b>309</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>310</b>
<b>Kullanılan semboller .....</b>	<b>311</b>
<b>EG Uygunluk Beyanı .....</b>	<b>311</b>

## GİRİŞ

### Bu kullanıcı bilgileri hakkında

Ürünle birlikte teslim edilen tüm kullanıcı bilgileri ürünün bir parçasıdır:

- ➔ Ürünü devreye almadan ve kullanmadan önce tüm kullanıcı bilgilerini dikkatlice okuyun.
- ➔ Tüm kullanıcı bilgilerini sizden sonraki her operatöre aktarın.

Cihaz yalnızca boyama alanında ilgili yeterliliğe sahip ve aşağıdaki güvenlik talimatlarını okuyup anlayan kalifiye personel tarafından kullanılmalıdır.

Montaj hakkında bilgileri birlikte teslim edilen kurulum talimatlarından alabilirsiniz (Bölüm B). Montaj talimatları dilden bağımsızdır.

### Birlikte geçerli olan belgeler

- Montaj talimatları (Bölüm B)

## GÜVENLİK

### Amacına uygun kullanım

Basınç ölçüm ünitesi sadece SATA boyalı tabancası ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım amacına uygun değildir.

Basınç ölçüm ünitesi sadece kalifiye personel tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Temizlik ve bakım sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

Basınç ölçüm ünitesi, patlama riskli bölge 1 ve 2'deki potansiyel olarak patlama riskli ortamlarda kullanım/depolama için onaylanmıştır.

- ➔ Basınç ölçüm ünitesini sadece montaj talimatlarına (Bölüm B) uygun olarak bağlayın ve devreye alın.
- ➔ Sadece orijinal aksesuarlar ve yedek parçalar kullanın.
- ➔ İlgili SATA boyalı tabancasının kullanım talimatına uyın.

## Öngörülebilir kötüye kullanım

- Basınç ölçüm ünitesi çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmelidir.
- Basınç ölçüm ünitesini, örneğin uyuşturucu, alkol veya ilaçların etkisi altında tepki verme yeteneğiniz bozulmuşsa kullanmayın.
- Basınç ölçüm ünitesinde modifikasyon ve değişiklik yapılmasına izin verilmez.
- Asit, alkali veya benzin içeren püskürtme maddeleri kullanmayın.
- Basınç ölçüm ünitesini tutuşturma kaynaklarının (örn. açık alev, yanmış sigara) yakınında kullanmayın.
- Basınç ölçüm ünitesini patlamaya karşı koruması olmayan elektrikli ekipmanların yakınında kullanmayın.
- Basınç ölçüm ünitesini patlama riski alan 0'ın patlama riski bulunan alanlarına getirmeyin.
- Halojenli hidrokarbon bazlı çözücüler ve temizlik maddeleri kullanmayın.

## Genel emniyet bilgileri

- ➔ Basınç ölçüm ünitesini kullanırken, temizlerken ve bakımını yaparken uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın:
  - Solunum ve göz koruması
  - Koruyucu eldivenler
  - Koruyucu giysi
  - Güvenlik ayakkabısı
  - Kulak koruması
- ➔ Yerel emniyet, kaza önleme, iş güvenliği ve çevre koruma yönetmeliklerine uyulmalıdır.

## Montaj ve çalışma için güvenlik talimatları

- ➔ Basınç ölçüm ünitesini ilk kez monte etmeden önce boyalı tabancasını basınçlı hava besleme şebekesinden ayırın.
- ➔ Her kullanımdan önce basınç ölçüm ünitesini hasar ve eksiksizlik açısından kontrol edin. Parçalar hasarlı veya eksikse çalıştmayın.
- ➔ Basınç ölçüm ünitesi hasar görürse, derhal durdurun ve basınçlı hava beslemesiyle bağlantısını kesin.

## Temizlik ve bakım için güvenlik talimatları

- ➔ Basınç ölçüm ünitesini boyalı tabancasını bir yıkama makinesinde temizlemeden önce söküün. Basınç ölçüm ünitesini yıkama makinesinde temizlemeyin.
- ➔ Basınç ölçüm ünitesini temizlik maddesine daldırmayın.
- ➔ Basınç ölçüm ünitesinin diskini sıvı, keskin veya kaba nesnelerle temizlemeyin.
- ➔ Asit, alkalik çözelti, baz, asitli yakıcı, uygunsuz rejeneratlar veya başka agresif temizlik maddeleri kullanmayın.
- ➔ Herhangi bir bakım veya temizlik çalışması yapmadan önce basınç ölçüm ünitesini basınçlı hava besleme şebekesinden ayırin.
- ➔ Basınç ölçüm ünitesinin pilini sadece çalışma dışında ve patlama riski olan ortamların dışında değiştirin.

➔ Yalnızca üretici tarafından belirtilen orijinal pili kullanın:

- adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
- adam X: Omnyergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)

- ➔ Ekranı yalnızca pilin değiştirilmesi için açınız.
- ➔ Patlayıcı bir ortamda asla bakım çalışması yapmayın.

## Artık riskler

### Patlama nedeniyle ciddi yaralanma riski

Basınç ölçüm ünitesinin yanlış kullanımı patlama korumasının kaybına neden olabilir. Bu durum ciddi yaralanma ve hatta ölüm riski taşıyan patlamalara yol açabilir

- ➔ Basınç ölçüm ünitesini patlama riskli alan 0'ın patlama riski bulunan alanlarına getirmeyin.

- ➔ Halojenli hidrokarbon bazlı çözüçüler ve temizlik maddeleri kullanmayın. Bu esnada ortaya çıkan kimyasal reaksiyonlar patlayıcı olabilir.
- ➔ Patlama riski bulunan bir ortamda kullanırken ve temizlerken her zaman topraklama sağlayın.
- ➔ ATEX/IECEx etiketlemesi:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

- ➔ Pilleri sadece patlama riski olan ortamların dışında değiştirin.

## **Elektronik basınç ölçüm ünitesi için notlar**

Elektronik basınç ölçüm ünitesi bir prototip incelemesine tabi tutulmuştur. Ünite, 2014/34/AB sayılı AB Direktifine uygun olarak geliştirilmiş, tasarlanmıştır ve üretilmiştir. Ex ib IIC T4 Gb'ye göre sınıflandırılmıştır. Patlama riskli alan 1 ve 2'de 60 °C ortam sıcaklığına kadar kullanılabilir ve depolanabilir.

## **TESLİMAT KAPSAMI VE YEDEK PARÇA LİSTESİ**

- ➔ Ambalajı açtıktan sonra teslimatı hasar ve eksiksizlik açısından kontrol edin. Kusurları derhal bayİYE bildirin.
- ➔ Kullanım talimatına bakın (Bölüm B).

## TAŞIMA VE DEPOLAMA

Basınç ölçüm ünitesini kuru, temiz ve donmayan bir yerde saklayın.

## OTOMATİK TEMİZLEME SİSTEMİ

### UYARI



Basınçlı hava nedeniyle ciddi yaralanma riski.

- Basınç ölçüm ünitesini patlama riskli alan O'ın patlama riski bulunan alanlarına getirmeyin.
- Herhangi bir bakım çalışması yapmadan önce, boyalı tabancasını basınçlı hava beslemesinden ayırin ve basınç ölçüm ünitesini boyalı tabancasından ayırin.
- Parçaları son derece dikkatli bir şekilde söküp ve takın.

- Basınç ölçüm ünitesini temizlik maddesine batırılmış bir bezle temizleyin. Nötr temizleme sıvısı (pH değeri 6 ile 8 arası) kullanınız.

## BAKIM

### UYARI



Patlama nedeniyle ciddi yaralanma riski.

➔ Pili yalnızca patlama tehlikesi olan sahaların dışında değiştiniz.

➔ Pil değişimi için montaj talimatlarına (Bölüm B) bakın.

## ATIĞA AYIRMA

Basınç ölçüm ünitesini geri dönüştürülebilir malzeme olarak bertaraf edin. Çevreye zarar vermekten kaçınmak için pili basınç ölçüm ünitesinden ayrı olarak bertaraf edin. Yerel yönetmeliklere uyun.



## MÜŞTERİ SERVİSİ

SATA bayiniz tarafından aksesuar, yedek parça ve teknik destek verilmektedir.

## ÇALIŞTIRMA VE KULLANIM (BÖLÜM B)

→ Kullanım talimatlarına bakın (Bölüm B)



## TEKNİK ÖZELLİKLER

		adam X	adam X pro
Pil	Tip	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Nominal gerilim	3 V	3 V
	Nominal kapasite	350 mAh	950 mAh
Açma/kapama eşiği	0,1 bar / 1.5 psi	0,1 bar / 1.5 psi	
Gösterge hassasiyeti	±0,1 bar / 1.5 psi	±0,1 bar / 1.5 psi	
Maks. Gösterge değeri	9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi	
Maks. çalışma basıncı	10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi	
İşletme sıcaklığı	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	
Saklama sıcaklığı	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	
Ağırlık	21 g / 0.74 oz	32 g (taşıma ve boşaltma koruması ile 36 g) 1.13 oz (taşıma ve boşaltma koruması ile 1,27 oz)	

## ATEX/IECEx

Test ve belgelendirme kuruluşu	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Almanya Notified Body No.: 0158
İzleme kuruluşu	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Notified Body No.: 0344
ATEX/IECEx etiketlemesi	II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX sertifikası	BVS 24 ATEX E 023 X
IECEx sertifikası	IECEx BVS 24.0019 X

## KULLANILAN SEMBOLLER

-  Ölume veya ciddi yaralanmalara yol açabilecek tehlike uyarısı
-  Patlayıcı ortamlarda kullanım için elektrikli ekipmanlara yönelik AB işaretü
-  Doğru
-  Yanlış
-  Kontrol et
-  İki kez dokun  
2x
-  Yeni bileşen
-  Malzemeyi uygun şekilde bertaraf edin



Hav bırakmayan bir bez ve uygun bir temizlik maddesi ile temizleyin



Torx tornavida



Bölüm A'ya bakınız: Kullanım talimatı



Bölüm B'ye bakınız: Kullanım talimatı

## EG UYGUNLUK BEYANI

Güncel olarak geçerli uygunluk beyanını burada bulabilirsiniz:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



## TARTALOM

<b>Bevezetés.....</b>	<b>314</b>
A jelen felhasználói információkról .....	314
Alkalmazandó dokumentumok .....	314
<b>Biztonság .....</b>	<b>314</b>
Rendeltetésszerű használat .....	314
Előre látható helytelen használat .....	315
Általános biztonsági tudnivalók .....	315
Biztonsági tudnivalók a felszereléshez és a működtetéshez.....	315
Biztonsági tudnivalók a tisztításhoz és karbantartáshoz .....	316
Fennmaradó kockázatok .....	316
Megjegyzések az elektronikus nyomásmérő készülékhez .....	317
<b>A csomag tartalma és a pótalkatrészek listája.....</b>	<b>317</b>
<b>Szállítás és tárolás.....</b>	<b>318</b>
<b>Tisztítás .....</b>	<b>318</b>
<b>Karbantartás.....</b>	<b>319</b>
<b>Hulladékkezelés .....</b>	<b>319</b>

<b>Vevőszolgálat .....</b>	<b>320</b>
<b>Üzemeltetés és kezelés (B. rész) .....</b>	<b>320</b>
<b>Műszaki adatok.....</b>	<b>321</b>
<b>ATEX/IECEx .....</b>	<b>322</b>
<b>Alkalmazott szimbólumok.....</b>	<b>323</b>
<b>EK Megfelelőség nyilatkozat.....</b>	<b>323</b>

## BEVEZETÉS

### A jelen felhasználói információkról

Minden mellékelt felhasználói információ a termék részét képezi:

- ➔ A termék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen olvassa el az összes felhasználói információt.
- ➔ Adja tovább az összes felhasználói információt a következő üzemeltetőnek.

A készüléket csak olyan szakképzett személyek használhatják, akik a festés területén megfelelő képesítéssel rendelkeznek, továbbá elolvasták és megértették az alábbi biztonsági tudnivalókat.

Az összeszereléssel kapcsolatos információk a mellékelt összeszerelési útmutatóban találhatók (B. rész). Az összeszerelési útmutató nyelvfüggetlen.

### Alkalmazandó dokumentumok

- Összeszerelési útmutató (B. rész)

## BIZTONSÁG

### Rendeltetésszerű használat

A nyomásmérő egység kizárálag SATA szórópisztollyal való használatra szolgál. Bármilyen más felhasználás nem rendeltetésszerű felhasználásnak minősül.

A nyomásmérő egységet csak szakképzett személyek használhatják. A tisztítást és karbantartást csak szakképzett személyek végezhetik.

A nyomásmérő egység jóvá van hagyva az Ex 1 és 2 zónában robbanásveszélyes légkörben való használatra/tárolásra.

- ➔ A nyomásmérő egységet csak az összeszerelési útmutató (B. rész) szerint szerelje fel és helyezze üzembe.
- ➔ Csak eredeti tartozékokat és pótalkatrészeket használjon.
- ➔ Tartsa be a megfelelő SATA szórópisztoly üzemeltetési utasítását.

## Előre látható helytelen használat

- A nyomásmérő egység nem gyerekjáték, ezért gyermekektől elzárva kell tartani.
- A nyomásmérő egységet ne használja csökkent reakcióképességű állapotban, pl. kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt.
- A nyomásmérő egység átalakítása és módosítása tilos.
- Ne szórjon savakat, lúgokat vagy benzint tartalmazó anyagokat.
- Ne használja a nyomásmérő egységet gyűjtőfűrészek (pl. nyílt láng, égő cigarette) közelében.
- Ne használja a nyomásmérő egységet nem robbanásbiztos elektromos berendezések közelében.
- Ne vigye a nyomásmérő egységet Ex 0 zónába tartozó robbanásveszélyes lékgörbe.
- Ne használjon halogénezett szénhidrogén alapú oldószereket és tisztítószereket.

## Általános biztonsági tudnivalók

- ➔ A nyomásmérő egység használatakor, tisztításakor és karbantartásakor viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést:

- Légzés- és szemvédelem
- Védőkesztyű
- Védőruházat
- Védőcipő
- Hallásvédelem

➔ Tartsa be a helyi biztonsági, balesetvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat.

## Biztonsági tudnivalók a felszereléshez és a működtetéshez

- ➔ A nyomásmérő egység első alkalommal történő felszerelése előtt válassza le a szórópisztolyt a sűrítettlevegő-ellátásról.
- ➔ minden használat előtt ellenőrizze a nyomás-mérő egység épsségét és teljességét. Ne használja, ha bármelyik alkatrész sérült vagy hiányzik.
- ➔ A nyomásmérő egységet sérülés esetén azonnal vonja ki a használatból, és válassza le a sűrítettlevegő-ellátásról.

## Biztonsági tudnivalók a tisztításhoz és karbantartáshoz

- ➔ A szórópisztoly gépi tisztítása előtt szerelje le a nyomásmérő egységet. A nyomásmérő egységet ne tisztítsa mosógépben.
- ➔ Ne merítse a nyomásmérő egységet tisztítószerbe.
- ➔ Ne tisztítsa a nyomásmérő egység tárcsáját hegyes, éles vagy kemény tárgyakkal.
- ➔ Ne használjon savakat, lúgokat, bázisokat, marószereket, nem megfelelő regenerátumokat vagy más agresszív tisztítószert.
- ➔ Bármilyen karbantartási vagy tisztítási munka elvégzése előtt válassza le a nyomásmérő egységet a sűrített levegő-ellátásról.
- ➔ A nyomásmérő egység akkumulátorát csak kikapcsolt állapotban és nem robbanásveszélyes légkörben cserélje ki.

➔ Csak a gyártó által előírt eredeti akkumulátort használja:

- adam X pro: Renata, CR2477N  
(3 V / 950 mAh)
  - adam X: Omnyergy, CR2050HT  
(3 V / 350 mAh)
- ➔ A display kizárolag az elem cseréje céljából nyitható ki.
- ➔ Soha ne végezzen karbantartási munkálatokat robbanásveszélyes légkörben.

## Fennmaradó kockázatok

Súlyos sérülésveszély robbanás miatt

A nyomásmérő egység helytelen használata a robbanásvédelem megszűnéséhez vezethet. Ez robbanáshoz vezethet, ami súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat.

- ➔ Ne vigye a nyomásmérő egységet Ex 0 zónába tartozó robbanásveszélyes légkörbe.

- Ne használjon halogénezett szénhidrogén alapú oldószereket és tisztítószereket. Az így fellépő kémiai reakciók robbanásveszélyesek lehetnek.
- Mindig gondoskodjon a földelésről, ha a készüléket robbanásveszélyes környezetben használja és tisztítja.
- ATEX-/IECEx-jelölés:



II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

- Az akkumulátort csak nem robbanásveszélyes légkörben cserélje.

## Megjegyzések az elektronikus nyomásmérő készülékhez

Az elektronikus nyomásmérőt típusvizsgálatnak vetették alá. A 2014/34/EU európai uniós irányelvvel összhangban fejlesztették, terveztek és gyártották. A készülék Ex ib IIC T4 Gb besorolással rendelkezik. Az 1-es és 2-es Ex-zónákban és 60 °C környezeti hőmérsékletig használható és tárolható.

## A CSOMAG TARTALMA ÉS A PÓTALKATRÉSZEK LISTÁJA

- A kicsomagolás után ellenőrizze a szállítmány épségét és teljességét. A hiányosságokat azonnal jelentse a forgalmazónak.
- Lásd az üzemeltetési utasítást (B. rész).

## SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A nyomásmérő egységet száraz, tiszta és fagymentes helyen tárolja.

## TISZTÍTÁS

### FIGYELMEZTETÉS



Sűrített levegő okozta súlyos sérülésveszély.

- ➔ Ne vigye a nyomásmérő egységet Ex 0 zónába tartozó robbanásveszélyes légkörbe.
- ➔ Bármilyen karbantartási munkálat előtt válassza le a szórópisztolyt a sűrített levegő-ellátásról, és vegye le a nyomásmérő egységet a szórópisztolyról.
- ➔ Az alkatrészek szét- és összeszerelését rendkívül körültekintően végezze.

- ➔ A nyomásmérő egységet tisztítószerrel átitatott ruhával tisztítsa meg. Semleges tisztító folyadékot (pH-érték: 6 - 8 között) kell alkalmazni.

## KARBANTARTÁS

### FIGYELMEZTETÉS



Súlyos sérülésveszély robbanás miatt.

- Az elem kizárolag robbanásveszélyes területeken kívül cserélhető.

- Az akkumulátor cseréjéhez lásd az összeszerelési utasításokat (B. rész).

## HULLADÉKKEZELÉS

A nyomásmérő egységet újrahasznosítható anyaggal kell ártalmatlanítani. A környezeti károk elkerülése érdekében az akkumulátort a nyomásmérő egységtől elkülönítve kell ártalmatlanítani. Tartsa be a helyi előírásokat.



## VEVŐSZOLGÁLAT

Tartozékokat, pótalkatrészeket és műszaki támogatót SATA kereskedőjénél kaphat.

## ÜZEMELTETÉS ÉS KEZELÉS (B. RÉSZ)

→ Lásd az üzemeltetési utasítást (B. rész)



## MŰSZAKI ADATOK

		adam X	adam X pro
Elem	Típus	Omnergy, CR2050HT	Renata, CR2477N
	Névleges feszültség	3 V	3 V
	Névleges kapacitás	350 mAh	950 mAh
Be-/ kikapcsolási küszöb	0,1 bar / 1,5 psi	0,1 bar / 1,5 psi	
Kijelző pontossága	±0,1 bar / 1,5 psi	±0,1 bar / 1,5 psi	
Max. megjelenített érték	9,9 bar / 99 psi	9,9 bar / 99 psi	
Max. üzemi nyomás	10,0 bar / 145 psi	10,0 bar / 145 psi	
Üzemi hőmérséklet	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	10 ... 60 °C / 50 ... 140 °F	
Tárolási hőmérséklet	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F	
Súly	21 g / 0,74 uncia	32 g (36 g szállítási és kisülési védelemmel) 1,13 uncia (1,27 uncia szállítási és kisülési védelemmel)	

## ATEX/IECEx

Vizsgáló és tanúsító szervezet	DEKRA Testing and Certification GmbH Handwerkstraße 15 0565 Stuttgart Németország Kijelölt intézet száma: 0158
Felügyelő szerv	DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Netherlands Kijelölt intézet száma: 0344
ATEX-/IECEx-jelölés	 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
ATEX-tanúsítvány	BVS 24 ATEX E 023 X
IECEx-tanúsítvány	IECEx BVS 24.0019 X

## ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK

-  Figyelmeztetés halált vagy súlyos sérelést okozó veszélyre
-  Robbanásveszélyes légkörben használatos elektromos berendezések uniós jelölése
-  Helyes
-  Helytelen
-  Ellenőrzés
-  Dupla koppintás
-  Új komponens
-  Az anyag megfelelő ártalmatlanítása



Tisztítás szöszmentes ruhával és megfelelő tisztítószerrel



Torx csavarhúzó



Lásd az A. részt: Üzemeltetési utasítás



Lásd a B. részt: Üzemeltetési utasítás

## EK MEGFELELŐSÉG NYILATKOZAT

A jelenleg érvényes megfelelőségi nyilatkozatot itt érheti el:



[www.sata.com/downloads](http://www.sata.com/downloads)



DE Betriebsanleitung

EN Operating manual



FR Manuel d'utilisation

ES Manual de instrucciones

SATA

## adam X pro

## adam X





# Content



Bedienung .....	328
Operation.....	328
Mode d'emploi .....	328
Manejo.....	328




Reinigung und Wartung.....	338
Cleaning and Maintenance.....	338
Nettoyage et entretien .....	338
Limpieza y mantenimiento.....	338




Ersatzteile.....	342
Spare parts.....	342
Pièces de rechange.....	342
Piezas de recambio.....	342



**Bedienung**  
**Operation**  
**Mode d'emploi**  
**Manejo**



1




adam X pro




## Bedienung, Operation, Manient, Manejo

2






3








4



adam X pro





5



adam X pro



6





adam X pro



## Bedienung, Operation, Manient, Manejo

7



adam X



8



bar



psi

Instruction



[www.sata.com/videos](http://www.sata.com/videos)



°C



°F

adam X




## Bedienung, Operation, Manient, Manejo



adam X pro


1



adam X pro



2



adam X pro

3




adam X pro



**Reinigung und Wartung**  
**Cleaning and Maintenance**  
**Nettoyage et entretien**  
**Limpieza y mantenimiento**


**Reinigung und Wartung, Cleaning and maintenance, Nettoyage et entretien,  
Limpieza y mantenimiento**






## Reinigung und Wartung, Cleaning and maintenance, Nettoyage et entretien, Limpieza y mantenimiento

1




2





3





adam X




[www.sata.com/  
adamx-spareparts](http://www.sata.com/adamx-spareparts)

adam X pro




[www.sata.com/  
adamxpro-spareparts](http://www.sata.com/adamxpro-spareparts)

**Ersatzteile  
Spare parts  
Pièces de rechange  
Piezas de recambio**






## Ersatzteile, Spare parts, Pièces de rechange, Piezas de recambio






1



adam X pro

2





adam X pro



## Ersatzteile, Spare parts, Pièces de rechange, Piezas de recambio


3




2

adam X pro

4



1




RENATA  
CR2477N

adam X pro




5





adam X pro

6

TX 5



adam X pro




OMNENERGY  
CR 2050 HT

adam X




1



adam X

2




adam X




## Ersatzteile, Spare parts, Pièces de rechange, Piezas de recambio

3



adam X

4




adam X




5

OMNENERGY  
CR 2050 HT



adam X


6



adam X




## Ersatzteile, Spare parts, Pièces de rechange, Piezas de recambio





1







# SATA

SATA GmbH & Co. KG  
Domertalstraße 20  
70806 Kornwestheim  
Germany  
Tel. +49 7154 811-0  
Fax +49 7154 811-196  
E-Mail: [info@sata.com](mailto:info@sata.com)  
[www.sata.com](http://www.sata.com)

3220-240904